



堺港発電所2号機ガスタービンの 分解点検結果概要について



固定されている
羽根(静翼)



損傷範囲
主にガスタービン3段
および4段動静翼が
損傷した。

損傷の原因
3段動翼の一部にき裂
が発生し、折損・飛散
したことによる。

回転する羽根(動翼)