




大飯発電所1、2号機 廃樹脂処理装置中和タンク・濃縮器室でのわずかな漏水について



弁構造図




弁動作図



ダイヤフラム

材質: テフロン



(漏れ経路説明)
凝縮液がダイヤフラムの貫通き裂を通して、弁駆動部側の空気抜き穴から外部に漏れ出したと推定