



美浜発電所2号機の原子炉格納容器内での水の滴下に係る調査状況について

発生箇所




監視カメラ側から見た室内の状況



再生熱交換器室内の調査状況

【凡例】
— 抽出配管
— 充てん配管
 ほう酸付着箇所



空気抜き配管の状況



浸透探傷試験結果

