



## 堺港発電所2号機ガスタービンの 分解点検結果概要について



### 損傷範囲

主にガスタービン3段  
および4段動静翼が  
損傷した。

### 損傷の原因

3段動翼の一部にき裂  
が発生し、折損・飛散  
したことによる。