




姫路第二発電所4号機のボイラ内配管損傷の点検結果概要について

別紙

姫二4号ボイラ配管修繕状況

● 損傷箇所 — 管取替範囲



① : クリープ損傷による管の取替範囲

② ③ : 損傷箇所から漏れ出した蒸気で損傷した管の取替範囲

ボイラ配管の損傷状況

