



大飯発電所2号機

Aー非常用ディーゼル発電機 燃料油配管からのわずかな油の漏えいについて


発生場所概要図



2A-DG室～燃料油貯油槽間



配管まわりの状況



再発防止対策

1. 当該配管を新品に取り替えた。
2. 保温材(外装板)と壁貫通部の隙間の雨水浸入防止処置を確実に行った。
3. 配管上部のトレンチ蓋とA-DG室建屋壁との隙間およびトレンチ蓋開口部に雨水浸入防止処置を実施した。