



大飯発電所 物揚岸壁補強工事における協力会社作業員の負傷に関する原因と対策について

発生場所





作業状況

【作業ビット】




作業現場状況

【水中ポンプ】（イメージ図）※


【現場状況】
（汚泥の様子）

対策（設備改善）

平面図



断面図



※発表時点（平成26年3月7日）の使用写真に誤りがあったため、イメージ図に訂正しております。