



南港発電所 2号機 設備概要



復水器連続除貝装置フィルター詰まり状況




漂着物が
フィルター
に付着



清掃後

復水器へ



堆積した貝等を
除去した範囲。