



高浜発電所2号機 A非常用ディーゼル発電機室内における蒸気漏れについて

発生場所

発生場所
『2号機A非常用ディーゼル発電機室』



<2号機A非常用ディーゼル発電機室 立面図>




<蒸気漏れ箇所の写真>





事象概要


A非常用ディーゼル発電機冷却水系統概略図



<蒸気漏れ箇所の写真>

<配管フランジ部を取外した状態>
(パッキングが破損)

ドレン水が滞留していた箇所



【パッキングの仕様】

- ・大きさ 外径74mm
内径35mm
- ・厚さ 1.7mm
- ・材質 黒鉛