


赤穂発電所2号機 復水器内への海水漏えいの疑いによる出力抑制に関する点検結果について

添付資料



(海水漏えい箇所)
細管内面への海洋生物の付着により、局所的に海水の流速が増加した結果、細管の減肉が進行して微細な穴が発生したものと推定。

