

# 御坊発電所 1号機 電気集じん器への浸水に関する点検結果について

電気集じん器外観写真



外装板



拡大

(点検内容)

電気集じん器を詳細点検した結果、一部が腐食していることを確認したため、当て板溶接による修繕を実施。

※写真では修繕に伴い外装板を取り外している。

