



赤穂発電所1号機 ボイラ配管の点検結果について

ボイラ配管図



漏水箇所拡大



-  : 配管
-  : 亀裂 (漏水箇所)
-  : 取替配管

損傷箇所：ボイラ配管

- 対策：① 損傷を確認した配管1本の取替えに加え、同様の損傷を予防するために、同じ構造を持つ配管3本を含む合計8本の配管を取り替えた。
- ② 漏水した配管と類似する箇所（計8箇所）について非破壊検査を実施し健全性を確認した。

