



姫路第二発電所4号機 ガスタービン燃焼器焼損に関する点検結果について


ガスタービン鳥瞰図



異常燃焼 (焼損)



正常な燃焼状態



異常燃焼発生時

