


図 - 3 敦賀 2 号機再生熱交換器配管からの一次冷却材漏えいに関する再発防止対策



- ① プラント運転中に第 1 種管と同等の温度、圧力の一次冷却水が流れる再生熱交換器と原子炉冷却材系統間の配管のつき合わせ溶接部についての超音波探傷検査 (8 箇所)
- ② 海外プラントで発生した熱疲労事象の反映として実施する類似箇所 (溶接線と母材) の超音波探傷検査 (56 箇所)