



### 3 B - 湿分分離加熱器第2段ドレンタンクマンホール部漏洩状況図




### 漏えいシート面外観図


#### 胴側シート面




#### 胴側シート面の へこみ傷状況



#### バッキン胴側





地  
(タンク内側から見た図)

