


図-5 低圧タービン外部車室グランド部他補修工事概要図


工事概要

低圧タービン外部車室下半部グランド取付面および第2内部車室ドレンオリフィス穴周辺の経年的エロージョン対策として肉盛溶接等補修を実施する。

概略系統図(タービン発電機)



断面外観図



補修工事箇所

補修箇所
ドレンオリフィス穴
(1個/低圧タービン)

補修箇所
低圧グランド取付面
(2箇所/低圧タービン)

