




図-3 高浜発電所2号機 脱気器水位制御弁の不調について



対策
 当該水位制御弁ポジションナーのパイロットリレーおよびフラッパーを予備品と取替え、健全性を確認後、通常状態に復帰させました。