

美浜発電所 1号機 Bループ室壁面からの僅かな水のにじみについて

発生場所および水溜り状況

