



大飯発電所1, 2号機 アスファルト固化建屋における発火について

発生場所



アスファルト固化建屋4階 平面概要図



発生箇所の状況写真

