




美浜発電所2号機 定期検査状況について (A - 蒸気発生器入口管台溶接部での傷の確認について)

発生箇所

A - 蒸気発生器構造図



系統概略図



点検結果

今回の点検対象箇所

蒸気発生器側から見た図



ECT・PT結果 (有意な指示箇所)

