



大飯発電所3号機の定期検査状況について  
 (原子炉容器Aループ出口管台溶接部で確認された傷について)




研削状況

水中カメラによる目視点検の結果


当該部の断面図



研削前



深さ約3.6mmの研削後の目視点検結果



深さ約4.6mmの研削後の目視点検結果

