


大飯発電所3、4号機 海水淡水化装置建屋内での協力会社作業員の負傷について


発生場所



発生状況の概要



対策



注意喚起文書を作成し、当社社員および協力会社社員に周知し、階段等昇降時の足元の確実な確認と慣れた作業でも危険要因が潜んでいることを徹底した。
危険予知活動の活性化を継続して実施する。

当該踏み台のステップ幅を拡張し滑りにくい大きさにした。
なお、ステップ幅拡張完了までの間は、踏み台に目立つビニールテープを貼り付け注意喚起を行った。