



事故の発生状況




実際の作業
(事故発生前)



[鉄板の転倒状況]

上記「実際の作業」から、鉄板の転倒に至るまでのきっかけは、風、作業員の側板接触、底板上の歩行等が考えられる。



側板(南側)が転倒

北側のトラワイヤーに接触

側板(北側)が転倒