平成21年度 主要設備の増設改造工事実績

(1/3)

工事件名	=	美浜発電所		高浜発電所					大飯発	<b>汽車所</b>		<b>丁畫柳</b> 爾
上事件名	1号機	2号機	3号機	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	工事概要
												大飯発電所3号機第13回定期検査 (H20.2~ H20.11) において、傷が認められ研削した原子炉容
原子炉容器Aループ 出口管台溶接工事	_	_	_	_	_	_	_	_	_	H22.2	_	器Aループ出口管台部について、600系ニッケル 基合金で肉盛溶接(埋め戻し)後、接液部に耐食性
												に優れた690系ニッケル基合金を用いて肉盛溶接
												を行った。
格納容器再循環			H22.2			$\triangle$	H22.2~	Δ	Δ	Δ	H22.2~	1次冷却材喪失事故時の再循環機能の確保のため
サンプスクリーン 取替工事	Δ		•									再循環サンプスクリーンの表面積を拡大した仕様の ものに取り替える。
耐震裕度向上工事	H20.4∼	H19.7~	H19.6~	H21.11	H21.5	H21.8	H20.11	H20.6∼	H19.10~	H20.3∼	H20.9~	耐震裕度を向上させるため、クーラや配管等につ
(支持構造物補強工事)	0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	0	いて、支持構造物の補強工事を行う。
耐震裕度向上工事			H21.7∼									美浜発電所3号機において耐震裕度を向上させる
(周辺斜面対策工事)	_	_	∩	_	_	_	_	_	_	_	_	ため、原子炉建屋周辺斜面において、アンカー等を
(可及所面内)水工学/			<u> </u>									設置することで、斜面の安定性を向上させる。
												国外事例を受けた予防対策として、原子炉冷却系
												統設備のうち、酸素型応力腐食割れの感受性が高い
												と考えられる通常運転時に高温水が通水されている
原子炉冷却系統設備	H11.12~	H11.9~	H11.5∼	H12.5 $\sim$	H21.4	H21.6∼	Δ	H11.3∼	H10.9~	Δ	Δ	系統に接続する閉塞分岐ラインについて、計画的に
小口径配管他取替工事	0	0 0	0 0	0	•	0		0	0			耐腐食性に優れる材料に取り替える(SUS304→
												SUS316) とともに、ソケット溶接箇所は突合わせ溶
												接に変更する。また、作業性を考慮し、弁も併せて
												取り替える。

【凡例】 —: 工事計画対象外 △: 工事計画あり ○: 実施中 ●: 完了

平成21年度 主要設備の増設改造工事実績

工事件名			美浜発電	折		高浜系	絕所			大飯発	電所		工事概要
	L事件名	1号機	2号機	3号機	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	
原子炉容器出口管台 予防保全対策工事		_	ı	_	_	Δ	_	Δ	ı	_	_	H22.3∼ ○	原子炉容器出口管台の600系ニッケル基合金 溶接部について、応力腐食割れの予防保全対策と して、内面全周を切削した上で、690系ニッケ ル基合金を用いて溶接を行う。
+πΓ <b>-</b> 1 Π/γ / ν	サージ管台	_	H21.7	H21.12~	Δ	Δ	H21.9	H22.2~	H22.1	Δ	Δ	Δ	加圧器管台の応力腐食割れ予防保全対策とし
加王器管台 取替工事	逃し弁、安全 弁、スプレイ 弁の管台	_	_	_	_	_	H21.9	H22.2~	_	_	Δ	Δ	て、1次冷却材と接液する溶接部が600系ニッケル基合金の部位について、耐食性に優れた69 0系ニッケル基合金に取り替える。
気象観測装置設置工事			-		_				H21.9 ●				鉄塔などの高所に設置された風向風速計等の点 検保守負担低減のため、地上付近で測定が可能な ドップラーソーダ式風向風速計を3、4号機海水 ポンプ電気室の屋上に設置した。
耐震対応強化工事 (新潟県中越沖地震を 踏まえた対応)			H20.10~	•	H20.2∼ ○				H20.2~				新潟県中越沖地震を踏まえ、消防自動車車庫の 増設、観測用地震計の新設や取り替え等を行う。
	ん配管1系列 散去工事	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	H21.9	H20.12	Δ	Δ	H22.1	H22.3~	高サイクル熱疲労に対する信頼性向上の観点から、使用していない1系列の充てん配管、隔離弁等を撤去する。
蒸気ター	ービン取替工事	H12.3	H6.5	H9.2	H7.2	H8.1	H21.9	H22.2~	H11.7	H9.7	Δ	Δ	国外で発生した低圧タービン円板の部分一体ロータの円板翼溝部における応力腐食割れ事象の予防対策として、低圧タービンを部分一体ロータから全一体ロータへ取り替える。大飯3、4号機では、高圧タービンも併せて取り替える。

【凡例】 —: 工事計画対象外 △: 工事計画あり ○: 実施中 ●: 完了

平成21年度 主要設備の増設改造工事実績

		美浜発電所	ŕ	高浜発電所				大飯発電所					
工事件名	1号機	2号機	3号機	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	工事概要	
廃液蒸発装置他 取替工事	Δ		$\triangleright$	H21.12		_		H21.6∼ ○		-		信頼性向上の観点から、廃液蒸発装置で処理した濃縮液による応力腐食割れ防止を図るため、廃液蒸発装置の型式を浸漬式から濃縮液に含まれる塩素分が濃縮されにくい強制循環式に変更し、濃縮液と接液する箇所の材料をより耐食性に優れた材料に変更する。 また、濃縮液を移送する配管についても、耐食性に優れた材料料に変更する。	
ほう酸回収系統 改造工事	_	_	_	_	_	_	_	H20	0.9~ O	-	_	信頼性向上、および運用性向上等の観点から、ほう酸回収装置(現状1基)1基と、ほう酸回収装置で処理した濃縮液(高濃度ほう酸水)を貯蔵するほう酸補助タンク1基を増設する。また、使用していないほう素熱再生装置を撤去した。	
洗たく(洗浄)排水 処理設備設置工事	_			△ <b>※</b>		Δ <b>※</b>		(	2.1~ ○ ※	H2	21.9	環境への配慮の観点から、代替フロンを使用しているドライクリーニング設備を撤去し、新たに節水型水洗機を設置するとともに、排水処理として膜分離活性汚泥処理装置を設置する。 ※:排水処理設備を、逆浸透膜装置から膜分離活性汚泥処理装置に取替える。	

【凡例】 —: 工事計画対象外 △: 工事計画あり ○: 実施中 ●: 完了