



# 高浜発電所2号機 発電機水素ガス冷却器冷却水系統の ドレン配管付根からの漏れについて(調査状況)



## 調査状況

漏れ箇所  
(ドレン配管付根付近)



目視確認の結果



## 浸透探傷試験の結果

