


大飯発電所1号機原子炉格納容器での火災の原因と対策について

発生場所

火災発生場所


発生場所(原子炉格納容器EL19mアキュムレータ室上部)



火災発生場所近傍の作業状況図

.....:スパッタの推定軌跡

燃焼箇所断面図(イメージ)



対策

火気養生に変更を加える場合には、必ず作業責任者に連絡し、現場確認を受けた上で適切な措置を行うことを社内標準等に規定し、協力会社に周知徹底する。