



# 高浜発電所3号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果)

## 発生箇所


系統概要図



蒸気発生器の概要図




蒸気発生器下部の断面図




管板部拡大図

信号指示箇所\*



A-蒸気発生器(高温側)上部より見た伝熱管位置を示す図



伝熱管外径 : 約22.2mm  
" 厚さ : 約1.3mm  
" 材質 : インコネルTT600(特殊熱処理)

\* 従来から応力腐食割れが確認されている部位