



美浜発電所 2号機 協力会社作業員の負傷について

現場状況図



作業状況



推定原因

ワイヤロープを跨ぐ経路で移動しており、ワイヤロープに足が引っかかり転倒したものと推定された。

対策

ワイヤロープが置かれたエリアにカラーコーン等を配置し、ワイヤロープを跨ぐ経路で移動できないようにすることを作業要領等に明記するとともに、協力会社に周知徹底した。

