


美浜発電所3号機における資材運搬中の協力会社作業員の負傷の概要


現場状況図

<発電所配置図>

発生場所
(中間建屋 EL.17.0m)




<現場状況図（上面図）>



空の台車を低い姿勢で手で押して移動していたところ、柱と台車の間に左手を挟んだ。

<現場状況図（横断面図）>



推定原因

・空の台車を移動する際、低い姿勢で空の台車を押していたことから、体勢を崩し左手を負傷したものと推定しました。

対策

・空の台車を移動させる際は、台車に取手を取り付けることなどを作業手順書に反映しました。
・本事象を全作業員に対し周知しました。

対策実施
イメージ

