


御坊発電所 ばいじん濃度の環境保全協定値超過に関する点検結果について

< 3号機 設備概略 >



原因：ばいじん濃度測定装置のガス採取管が煙道の支柱に接触し、支柱の付着物を吸い込んだことなどにより協定値を超過した。

