美浜発電所2号機、高浜発電所2号機および4号機

格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象に関する調査報告書

平成17年8月

関西電力株式会社

1. 目的

平成16年6月25日付「格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象に関する報告徴収について」(平成16·06·24原第7号)の指示に基づき、美浜発電所2号機、高浜発電所2号機および4号機について調査を実施した。

本報告は、その結果について報告するものである。

なお、大飯発電所3号機および4号機については、平成17年4月22日に報告済であり、他の 号機については、調査完了次第、順次報告する。

2. 調査結果に関する報告

(1)調査項目

格納容器再循環サンプスクリーン機能の有効性評価に必要な格納容器内保温材、格納容器 再循環サンプなどのデータの詳細として以下の項目について調査した。

- ①格納容器再循環サンプ、安全系機器の仕様
- ・格納容器再循環サンプにサクションをとる安全系の名称、容量、スクリーン形状、個数、表 面積
- ②原子炉冷却材喪失事故時等にスクリーン閉塞の原因となり得る異物源の情報
- ・格納容器内の保温材の種類、使用量
- ・格納容器内のエアフィルタの使用箇所と材質、使用量

(2)調査方法

- ①格納容器再循環サンプ、安全系機器の仕様 設計図書の調査を行った。
- ②原子炉冷却材喪失事故時等にスクリーン閉塞の原因となり得る異物源の情報

保温材の種類、使用量については、美浜発電所2号機、高浜発電所2号機および4号機の 保温材の施工図面により保温材の種類、使用量を調査するとともに、図面上確認できない データおよび図面と現状のプラント状態が相違ないことを確認するため、現場調査を行っ た。

エアフィルタの使用箇所と材質、使用量については、設計図書の調査を行うとともに、使用 箇所については、現場調査で確認した。

(3)現場調査実施時期

美浜発電所2号機 : 第22回定期検査中(H17.1~H17.3)に調査実施 高浜発電所2号機 : 第22回定期検査中(H16.12~H17.2)に調査実施 高浜発電所4号機 : 第15回定期検査中(H16.8~H16.10)に調査実施

(4)美浜発電所2号機、高浜発電所2号機および4号機の調査結果 美浜発電所2号機、高浜発電所2号機および4号機の調査結果を次表にまとめた。

項目	調査結果
①格納容器再循環サンプ、安全系機器の仕様	
・格納容器再循環サンプにサクションをとる安全系の名称、 容量、スクリーンの形状、個数、表面積	添付1参照
②原子炉冷却材喪失事故時等にスクリーン閉塞の原因となり	得る異物源の情報
格納容器内の保温材の種類、使用量	添付2参照
・格納容器内のエアフィルタの使用箇所と材質、使用量	添付3参照

(5) 暫定対策

平成17年4月22日に大飯発電所3号機および4号機の調査結果を報告したのに合わせて報告した暫定対策については、別添のとおり実施しているところである。

なお、この暫定対策は、平成17年4月22日付け平成17・04・22原院第1号「格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象に係る暫定対策の実施について」にて実施を指示された内容にも対応したものである。

以 上

(添付資料)

添付1:格納容器再循環サンプ、安全系機器の仕様

添付2:格納容器内の保温材の種類、使用量

添付3:格納容器内のエアフィルタの使用箇所と材質、使用量

別添:格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象に関する暫定対策の実施状況について

格納容器再循環サンプ、安全系機器の仕様

プラント名	再循環サンプ数	再循環 サンプ からの 吸込口数	系統名称	数(ポンプ台数)	容量(m³/h)	スクリーン 表面積 (m²)	スクリーン形状		
			格納容器スプレイ系*1	2	約360				
美浜2号機	1	2	高圧注入系*2	2	約159	約4.2	約4.2	約4.2	メッシュ : 約5mm × 70mm
			低圧注入系	2	約454				
		4	格納容器スプレイ系*3	4	約423				
高浜2号機	1		4	高圧注入系*2	3	約150	約17.2	メッシュ : 約5mm × 70mm	
			低圧注入系	2	約850				
			格納容器スプレイ系	2	約940				
高浜4号機	2	2 × 2	高圧注入系*2	3	約147	約26.0×2	メッシュ:約3mm×3mm		
			低圧注入系	2	約852				

*1:低圧注入系を経由して格納容器スプレイ系へ供給 *2:低圧注入系を経由して高圧注入系への切り替え可能

*3:格納容器スプレイ系の再循環サンプ吸込口は、2個(ポンプ2台に対して1個)

格納容器内の保温材の種類、使用量

美浜2号機 単位:m³

		主配管	1次系 枝管	その他 配 管	補機	原子炉容器	蒸 気 発生器	1次冷却 材ポンプ	加圧器	加圧器 逃し弁	主蒸気管 主給水管	合計値	割合 (%)
	ケイ酸 カルシウム	4.0	5.9	16.6	1.0					0.2	6.7	34.5 m³	23.8%
一般保温	繊維質	1.1	1.7	3.4	0.6		39.3	0.5	0.1	(0.02)	0.9	47.7m³	32.9%
	ウレタン			5.0								5.0 m³	3.4%
カプセル保温	金属保温					12.0		1.6	8.9			22.5 m³	15.5%
加州加州	繊維質	7.7	1.7	1.2			18.7			0.4	5.6	35.2 m³	24.3%
合言	十値	12.8 m³	9.3 m³	26.2 m³	1.6 m³	12.0m³	57.9 m³	2.2 m³	9.0 m³	0.6 m³	13.2 m ³	144.9 m³	

^{※:}小数点第二位以下四捨五入(四捨五入の関係で個々の値を足した値と合計値が合わない場合もある。)

高浜2号機 単位:m3

<u> </u>	八 二												
		主配管	1次系 枝管	その他 配 管	補 機	原子炉容器	蒸 気 発生器	1次冷却 材ポンプ	加圧器	加圧器 逃し弁	主蒸気管 主給水管	合計値	割合 (%)
	ケイ酸 カルシウム	5.3	2.3	7.5						0.7	19.6	35.4m³	16.7%
一般保温	繊維質	1.2	0.6	3.8			51.6	0.7	8.1	(0.04)	6.2	72.3 m³	34.0%
	ウレタン			11.3								11.3m³	5.3%
カプセル保温	金属保温	13.8	1.5	12.3	2.2	18.2		3.8	3.7	0.7	1.3	57.5 m³	27.1%
がでル床温	繊維質		0.6	7.1			24.2				4.1	35.9 m³	16.9%
合訂	计值	20.4m³	5.0 m³	42.0 m³	2.2 m³	18.2 m³	75.8 m³	4.6 m³	11.7m³	1.4m³	31.2m³	212.5 m³	_

^{※:}小数点第二位以下四捨五入(四捨五入の関係で個々の値を足した値と合計値が合わない場合もある。)

高浜4号機 単位:m³

	~	主配管	1次系 枝管	その他 配 管	補機	原子炉容器	蒸 気 発生器	1次冷却材ポンプ	加圧器	加圧器 逃し弁	主蒸気管 主給水管	合計値	割合(%)
	ケイ酸 カルシウム	7.6	9.2	18.3	0.5						15.9	51.4m³	23.4%
一般保温	繊維質		0.2	5.1	0.7		58.8		5.5			70.3 m³	31.9%
	ウレタン			21.7	0.2							21.9m³	10.0%
カプセル保温	金属保温	11.2	6.5	8.6		19.0	18.6		2.5	0.9		67.3m³	30.6%
ガノビル体温	繊維質			0.9	1.6			4.4		·	2.3	9.2 m³	4.2%
合言	†値	18.8 m³	15.9 m³	54.7 m³	2.9 m³	19.0 m³	77.5 m³	4.4 m³	8.0 m³	0.9 m³	18.1 m³	220.2 m³	_

※: 小数点第二位以下四捨五入(四捨五入の関係で個々の値を足した値と合計値が合わない場合もある。)

(注釈)

- (共和に) ・主配管は一次冷却材管を示す。 ・1次系枝管は1次冷却材系統配管のうち、1次冷却材管以外の全ての配管を示す。 ・その他配管は、主配管、1次系枝管、主蒸気・主給水管を除く配管を示す(SIS,RHRS,CCWS等)。 ・繊維質は、ロックウール、グラスウール、ガラステープを示す。

格納容器内のエアフィルタの使用箇所と材質、使用量

美浜2号機

機器名称(注)	設置位置	フィルタ名称	材質	使用量
格納容器循環空調装置(×4)	EL10m(各ループ室外)	微粒子フィルタ	グラスファイバ	48枚 ^{※1} ×4台

(注)高エネルギー配管の近くに設置されており、原子炉冷却材喪失事故時等にスクリーン閉塞の原因となり得るエアフィルタを抽出した

※1 サイズ:610×610×292[mm] (約0.11m³)

高浜2号機

機器名称(注)	設置位置	フィルタ名称	材質	使用量
格納容器再循環冷暖房ユニット(×2)	EL17.0m(各ループ室外)	粗フィルタ	ガラスペーパ	90 枚 ^{※1} ×2台
		粗フィルタ	ガラスペーパ	9枚 ^{※2}
格納容器空気浄化フィルタユニット(×1)	EL17.0m(各ループ室外)	微粒子フィルタ	グラスファイバ	9枚 ^{※3}
		よう素フィルタ	活性炭	27枚 ^{※4}
格納容器再循環冷暖房ユニット(×1)	EL24.0m(各ループ室外)	粗フィルタ	ガラスペーパ	90枚 ^{※1}
制御棒駆動装置冷暖房ユニット(×1)	EL32.0m(加圧器外)	粗フィルタ	ガラスペーパ	24枚 ^{※1}

(注)高エネルギー配管の近くに設置されており、原子炉冷却材喪失事故時等にスクリーン閉塞の原因となり得るエアフィルタを抽出した

※1 サイズ:590×590×292[mm] (約0.10m³)

※2 サイズ:590×590×150[mm] (約0.05m³)

※3 サイズ:610×610×292[mm] (約0.11m³)

※4 サイズ: 610×678×159[mm] (約0.07m³)

高浜4号機

機器名称 ^(注)	設置位置	フィルタ名称	材質	使用量
		粗フィルタ	グラスファイバ	7枚 ^{※1}
格納容器空気浄化フィルタユニット(×1)	EL24.5m(各ループ室外)	微粒子フィルタ	グラスファイバ	9枚 ^{※2}
		よう素フィルタ	活性炭	1250kg ^{※3}
格納容器再循環ユニット(×2)	EL24.5m(各ループ室外)	粗フィルタ	グラスファイバ	51枚 ^{※1} ×2台
制御棒位置指示装置盤室冷却 ユニット(×1)	EL24.5m(各ループ室外)	粗フィルタ	グラスファイバ	1枚 ^{※1}
制御棒駆動装置冷却ユニット(×1)	EL32.8m(加圧器外)	粗フィルタ	グラスファイバ	22枚 ^{※1}

(注)高エネルギー配管の近くに設置されており、原子炉冷却材喪失事故時等にスクリーン閉塞の原因となり得るエアフィルタを抽出した

※1 サイズ: 590×590×292[mm] (約0.10m³)

※2 サイズ:610×610×292[mm] (約0.11m³)

※3 設計充てん容積 (約2.08m³)

格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象に関する暫定対策の実施状況について

1. 対象プラント

当社の全てのプラントを対象とする。

- ・美浜発電所 1号機、2号機および3号機
- ・高浜発電所 1号機、2号機、3号機および4号機
- ・大飯発電所 1号機、2号機、3号機および4号機

2. 暫定対策実施内容

実施項目	実施内容	実施時期
格納容器再循環サンプスクリーン閉塞 事象発生時に対応するための運転マニュアルの改訂	現状のマニュアルには、原子炉冷却材 喪失事故または主蒸気管破断事故発生 後、格納容器再循環モードに移行した 際に、格納容器再循環サンプスクリーン が閉塞した場合の対応操作が規定され ていない。このため、格納容器再循環サ ンプスクリーン閉塞の兆候検知方法お よび対応操作のためのマニュアルを整 備した。	平成17年2月実施済
前項の運転マニュ アルに基づく、教 育・訓練の実施 格納容器再循環サ ンプスクリーン閉塞	運転員に対して、前項で作成した運転マニュアルの内容を確実に理解させる必要があるため、教育・訓練を実施し、内容の浸透を図る。 運転員およびトラブル対応要員を対象に海外BWRでの同種事例周知教育を	平成17年3月実施済平成17年2月実施済
事象に関連する海 外BWRでの同種 事例周知教育	実施し、格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象に関する理解浸透を図った。	
格納容器内異物管理の厳正化	定期検査ごとに、その終了までに格納容器内の点検を行い、格納容器再循環サンプスクリーン閉塞の原因となり得る格納容器内の異物を除去する、あるいは仮置機材等で閉塞の原因となり得るものについては、固縛等の適切な措置を行う。	平成17年2月に格納容器 内異物管理に係る社内標準を策定済 社内標準の策定以降、定期検査終了に伴い起動するプラントから順次実施中 (美浜1号機第21回、高浜3号機第16回、大飯2号機第19回、大飯3号機第11回定期検査で既に運用開始)

実施項目	実施内容	実施時期
運転シミュレータを 用いた格納容器再 循環サンプスクリー ン閉塞事象発生時 の対応操作訓練の 実施	運転員を対象に、新たに作成した格納容器再循環サンプスクリーン閉塞事象対応マニュアルに基づく対応操作について、運転シミュレータを用いた定期的な訓練を行い、より確実な対応操作が行えるようにする。	現在、1回/年度の頻度で 実施中(既に36直中の32 直で実施済)

以上