添付図3

大飯発電所3号機　格納容器スプレイ作動パーシャル警報発信について

発生場所



概要図(格納容器圧力検出)



事象の概要



＜原因＞
警報設定カードに偶発的な故障が発生したものと推定。
＜対策＞
警報設定カードを予備品に取替えた。