美浜発電所3号機　コンクリート壁の穴あけ作業時における協力会社作業員の負傷について

添付資料

現場状況図



＜写真①：屋 内（管理区域）＞

＜写真②：屋 外＞

＜状況図＞





作業員A：コンクリート壁に穴あけ（穴あけ後、コンクリート片を屋内に押し出す）
作業員B：コンクリート片回収（発災時、現場を離れていた）
被災者C：作業責任者（発災時、壁に近寄っていた）

推定原因

屋外の作業員がコンクリート片を押し出す際、声掛け等により、屋内の状況を確認することなく、コンクリート片を押し出したため、壁に近寄っていた被災者に当たったものと推定された。

対策

○作業実施時には声掛けを徹底し、意思疎通を図りながら作業すること等を作業手順書の注意事項に明記した。
○また、協力会社に対し、本事象の周知および注意喚起を行うとともに、作業状況の確認、作業員への指揮、指導など作業責任者としての役割を再認識させるための教育を実施した。