


大飯発電所4号機 Bループ1次冷却材低温側温度計の不良について

事象概要

系統概要図

↑: 1次冷却材低温側温度計の検出部



原子炉格納容器内

制御建屋内

