

# 海南発電所1号機 設備概要

- 原因:制御回路の一部が経年劣化により故障。
- 対策:故障部位の取替えを実施

