

海南発電所3号機 ボイラ給水ポンプ出口弁の損傷に関する点検結果

