



図－1 管理区域内における水漏れについて

発生箇所

【位置図】



化学体積制御システム

原子炉冷却システムから1次冷却材の一部を抽出し
浄化した後、保有水量やほう素濃度を調整して、
原子炉冷却システムに1次冷却材を充てんする系統

ほう素熱再生システム

イオン交換により、ほう素濃度の調整を行う系統


格納容器内

RCS※ Cl-ループ
低温側

格納容器外



【化学体積制御系統】

水が付着
していた弁




現場の状況


【平面図】



調査結果



Aから 見た図



規定のトルクで増締めし
た際の締めり量

①	30°
②	30°
③	48°
④	72°