



美浜発電所1号機  
余熱除去システムサンプリングラインの溶接事業者検査に伴う定期検査工程遅延について

発生箇所



余熱除去システムサンプリングライン



溶接事業者  
検査必要箇所  
(2箇所)

溶接形状変更箇所  
(溶接事業者検査対象外)