



大飯発電所3号機 プラント排気筒からの僅かな希ガス放出の原因と対策について

事象概要



設備上の問題点と対策


問題点

- 開閉表示灯が見上げる場所があり、見づらいこと。
- 弁操作スイッチに開閉位置表示がついていないこと。

対策

1. 試料採取を行う際の基本事項の実施・確認について、注意喚起表示を行う。
2. 試料採取をフード内で行なう弁について、操作スイッチの開閉位置表示を速やかに取り付ける。
3. 試料採取をフード内で行なう弁について、今後以下の設備改善を検討し実施する。
 - ・ 弁開放により流水がある場合は、試料採取者への注意喚起を音や光等に行う。
 - ・ 見やすい開閉表示灯とする。
 - ・ 操作ミスしても設備面でバックアップできるように、弁からの流水が長時間継続しないようにする。

試料採取フード部写真



対策1のイメージ

- **弁開閉状態の確実な確認**
- **流水停止の確実な確認**

対策2のイメージ

