
低圧タービン取替工事 図 - 2


工事概要

国外で発生した低圧タービン円板の翼溝部の応力腐食割れ事象に係る予防保全対策として、低圧タービン(3) 基)について、熱処理によって従来より耐食性を向上させた低合金鋼と、発生応力が低減される構造(翼溝と翼 根の大型化)を採用したものに取り替えた。

低圧タービン取替概要図




全一体ロータの採用(SCC予防保全対策) ・熱処理により従来より耐食性を向上させた低合金鋼 (SCC感受性を低くした材料)を使用した全一体ロータを採用。 また、翼溝と翼根の大型化により発生応力を低減



円板を加熱後、軸に挿入し たロータ (焼きばめ)

軸と円板を一体 成型したロータ

完全3次元流体設計翼の採用(効率向上) ・従来の平行翼から3次元形状とすることにより、 翼を通過する蒸気の流れにより発生する損失を 低減



ISB翼の採用(信頼性向上)

・遠心力による翼の捩り捩りを利用してかみ合わせた 全周綴り構造の採用により、振動応力を低減 (ISB: Integral Shroud Blade)

【工事後】



- 最終翼の長大化(信頼性/効率向上) ・最終段動翼を長大化し、蒸気流速を減速させる ことで、翼振動応力を低減
- ・最終段動翼を長大化し、排気損失を低減

