



# タービン動補助給水ポンプの一時的な運転上の制限の逸脱


## 概略系統図




## 発生箇所



## 発生状況図




### <通常状態(接触前)>




### <動作状態(接触後)>

右腕が接触しトリップラッチが上方へ動いた



### トリップラッチ等の動き



## 対策の概要



接触防止カバーを改善

本事象を発電室員に周知し、注意喚起を図るとともに、トリップ機構の接触防止カバーをトリップラッチまで保護するように改善する。