

# 大飯発電所3号機の定期検査状況について (加圧器スプレイ配管溶接部における有意な指示について)


## 事象概要

配管の健全性を確認するために、加圧器スプレイ配管の超音波探傷検査を実施したところ、1次冷却材管と加圧器スプレイ配管の接続部付近において有意な指示が認められました。


その後、当該部の詳細な検査を行ったところ、加圧器スプレイ配管の溶接部付近に傷があることを確認しました。

## 発生箇所

### 系統概要図



### 加圧器スプレイ配管 断面図(上面図)



### 断面図(横断面図)

