



出力上昇中における給水ポンプのトラブルによる出力抑制について



損傷原因

長時間の使用および起動・停止に伴いパッキンが経年劣化し、密閉性が失われたことから蒸気が漏れた。

対策

パッキンの取替を実施した。

