

設備概要

添付資料

温度検出器全16台のうち、1台に故障を確認したため、取替えを実施。

取替えた温度検出器

