

# 再発防止対策の概要

添付3

鉄板の四方に穴開け加工を施し、ワイヤを通すなど「ワイヤをあだ巻きしない荷吊方法」や、「あだ巻きしたワイヤの位置がずれない荷吊方法※」を採用し、吊り荷のバランスが崩れないようにする。

	今回の荷吊方法	改善した荷吊方法(例)
荷吊方法	<p>ワイヤをあだ巻きした荷吊方法</p> <p>玉掛けワイヤ</p> <p>鉄板</p> <p>あだ巻きしたワイヤ</p>	<p>ワイヤをあだ巻きしない荷吊方法</p> <p>玉掛けワイヤ</p> <p>鉄板</p> <p>シャックル</p> <p>穴開け加工</p>

※固定器具を利用するなどして、あだ巻きしたワイヤの位置がずれないように固定する荷吊方法