


発電所配置図



海水ポンプエリア拡大図



発生状況




被災状況の再現




対策

今回の実施方法



接着剤を3本挿入するとコンクリートに空けた穴から約19cm出るため、2本の接着剤を挿入し、ハンマードリルで攪拌を行った後、3本目を挿入するために回転が停止した後に鉄筋を引き抜く作業が必要であった。

対策後の実施方法



鋼管を設置することにより接着剤を3本一度に挿入・攪拌ができることから、手作業で引き抜く作業を不要とした。