


大飯発電所3、4号機 トンネル工事中の協力会社作業員の負傷について

現場状況図



[トンネル内壁設置手順]

1. 鉄筋組立
2. セントル挿入・設置
3. 型枠設置
4. コンクリート打設

[負傷した作業員の動き]

- ① 型枠と鉄筋をボルトで固定する際に、鉄筋の位置調整をしようと足場から型枠に登って調整
- ② 調整後に型枠から足場に戻ろうとして、約4m下のトンネル底面に転落