

### 3.1.3.2 外部事象 P R A (レベル 1, 2)

#### 3.1.3.2.1 地震出力運転時 P R A (レベル 1, 2)

地震出力運転時 P R A (以下、「地震 P R A」という。) は、一般社団法人 日本原子力学会が発行した「原子力発電所に対する地震を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準：2015」(以下「地震 P R A 学会標準」という。) 及び「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的リスク評価に関する実施基準（レベル 2 P R A 編）：2021」を参考に評価を実施した。

##### 3.1.3.2.1.1 評価に必要な情報の収集及び分析

内部事象出力運転時 P R A の「3.1.3.1.1.1. 評価に必要な情報の収集及び分析」における収集及び分析に加え、以下を実施した。

###### (1) サイト・プラント情報の収集・分析

###### a. 耐震設計関連情報及び震害情報等の収集及び分析

地震 P R A を実施するために、プラントの耐震設計やプラント配置の特徴等の地震固有に考慮すべき関連情報を追加で収集・分析した。収集した情報及び主な情報源を第 3.1.3.2.1.1 表に示す。

また、地震 P R A におけるモデル上の仮定の妥当性を確認するため、震害情報を確認している。具体例を以下に示す。

- ・ 地震 P R A により主給水系や常用電源等耐震性の低い設備は必ず損傷するとの仮定に対し、例えば新潟県中越沖地震では主変圧器等の耐震クラスの低い設備が損傷した事例が確認されている。
- ・ 地震後の外部支援の困難さを考慮して評価期間を 7 日間としている仮定に対し、例えば東北地方太平洋沖地震では、サイト外も含めた広範囲の地域で地震による被災が確認されている。
- ・ 地震後の運転員操作に期待している仮定に対し、新潟県中越沖地震後、運転員操作によってプラントの停止操作

が実施されていることが確認されている。

b. プラント・ウォークダウン

地震 P R A では、机上検討では確認が難しいプラント情報の取得及び検討したシナリオの妥当性確認のため、地震 P R A の観点から重要な機器を対象にプラント・ウォークダウンを実施し、主に以下の観点について確認した。評価対象機器選定フローを第 3.1.3.2.1.1.1 図に、確認に用いたチェックシートを第 3.1.3.2.1.1.2 図に示す。

- ・耐震安全性の確認
- ・二次的影響の確認
- ・必要に応じた地震後のアクセス性の確認

プラント・ウォークダウンの結果、調査対象に対する耐震安全性や二次的影響等に関する問題はなく、フラジリティ評価及びシステム評価において新たに考慮する事項はないことを確認した。

(2) 事故シナリオの設定

収集したプラント関連情報を用いて、事故シナリオを広範に分析し、事故シナリオを設定した。

a. 地震に対する特徴

地震 P R A では耐震性の低い以下の設備には期待しない評価を行った。

- ・主給水系
- ・常用電源（ただし、外部電源には期待する）
- ・所内用空気系
- ・タービントリップ

また、地震 P R A では、地震加速度が大きくなるに従い、複数の機器が同時に損傷し起因事象が重畠する頻度が無視できなくなると考えられるため、「3.1.3.2.1.4(3)a. イベントツリーの作成」に記載のとおり、起因事象の重畠を考慮してイベントツリーを作成している。

さらに、冗長系の設備の損傷の相関については、冗長設備の設置場所が概ね同じフロア上の同様の位置関係にあるというPWRプラントの特性から、完全相関を想定して評価している。

b. 事故シナリオの概括的な分析・設定

(a) 炉心損傷に至る事故シナリオの分析

地震出力運転時レベル1 PRAでは、収集したプラント関連情報及びプラント・ウォークダウンによって得られた情報を用いて、事故シナリオを広範に分析し、炉心損傷に至る事故シナリオを設定した。事故シナリオの選定に当たっては、安全機能を有する建屋・構築物、システム及び機器（以下「SSC」という。）が地震による直接的な影響を受け炉心損傷に至る事故シナリオだけでなく、安全機能への間接的影響、余震による地震動の安全機能への影響、経年変化を考慮した場合の影響を考慮した。なお、地震PRAで対象とする地震加速度範囲は、地震加速度0.2G以上とし、これ以上の地震では少なくとも常用系で耐震クラスの低い主給水系の機器損傷による「主給水流量喪失」が発生するとした。

選定した事故シナリオのうち、安全機能への間接的影響、余震による地震動の安全機能への影響、経年変化の影響を考慮した事故シナリオについてはスクリーニングを行い、安全機能を有するSSCが地震による直接的な影響を受け炉心損傷に至る事故シナリオと合わせて事故シナリオの明確化を行った。安全機能への間接的影響、余震による地震動の安全機能への影響、経年変化の影響を考慮した事故シナリオに対するスクリーニング結果を第3.1.3.2.1.1.2表に示す。スクリーニングの結果、以下の事故シナリオが評価対象となった。

- ・本震による炉心損傷事故に直接的に繋がりうる事故シ

## ナリオ

- ・本震による炉心損傷事故に間接的に繋がりうる事故シナリオ

- ・事故シナリオの分析及び選定に係るシビアアクシデント対策の考慮

### (b) 格納容器機能喪失に至る事故シナリオの分析

地震出力運転時レベル2 P R Aでは、地震を起因として炉心損傷に至る事故シーケンスに対して、地震時特有の格納容器機能喪失に至る事故シナリオを考慮した上で、格納容器機能喪失に至る事故シーケンスの発生頻度を評価する。

第 3.1.3.2.1.1.3 表に地震時特有の格納容器機能喪失に至る事故シナリオの概括的な分析とスクリーニングのまとめを示す。地震出力運転時レベル2 P R Aの対象は本震による安全機能への直接的な影響によって炉心損傷に至る事故シーケンスであり、本震による格納容器の放射性物質の閉じ込め機能への地震時特有の影響としては、次のような影響が考えられる。

- ・地震動による格納容器本体の損傷
- ・地震動による格納容器耐力の低下
- ・地震動による格納容器隔離の失敗
- ・地震動による格納容器圧力抑制機能の喪失
- ・地震動による格納容器からの崩壊熱除去機能の喪失
- ・地震動による放射性物質抑制機能の喪失
- ・地震動によるその他の緩和手段の喪失

### c. 起因事象の分析

事故シーケンス評価を行うために、「3.1.3.2.1.1(2)b. 事故シナリオの概括的な分析・設定」において想定した事故シナリオを対象とし、事故シナリオの発生要因となる S S C を抽出し、地震動強さに応じて発生する損傷規模を想定することにより、地震特有の要因による事故シナリオを以下のとおり

分類した。

- ・建屋・大型構築物の損傷
- ・放射性物質格納機能の喪失（格納容器バイパス事象）
- ・1次系保有水維持機能の喪失（L O C A事象）
- ・炉心冷却機能の喪失
- ・蒸気発生器除熱機能の喪失
- ・サポート機能の喪失
- ・反応度制御機能の喪失

その後、事故シナリオの包絡性、代表性、発生する可能性を考慮してグループ化とスクリーニングを行い、事故シーケンス評価で考慮すべき起因事象の分析を行った。

(a) 建屋・大型構築物の損傷

イ 原子炉建屋の損傷

一部の部材が損傷～構造的に大規模な損壊が考えられるが、損傷時の影響分析が困難であるため詳細な分類はせず以下の起因事象とした。

・原子炉建屋損傷

ロ 原子炉格納容器の損傷

一部の部材が損傷～構造的に大規模な損壊が考えられるが、損傷時の影響分析が困難であるため詳細な分類はせず、以下の起因事象とした。

・原子炉格納容器損傷

ハ 原子炉補助建屋の損傷

建屋内の機器の機能喪失を想定する。本事象は、起因事象として扱わず、「3.1.3.2.1.4(4)a. フォールトツリーの作成」に示すフォールトツリーにてモデル化する。

(b) 放射性物質格納機能の喪失（格納容器バイパス事象）

イ 蒸気発生器伝熱管破損（1本破損～全本破損）

蒸気発生器伝熱管の1本破損に対しては緩和系が有効であるが、複数本破損した場合には緩和系による炉心損

傷防止が困難である。したがって、起因事象としては緩和系が有効な破断本数と、緩和系が無効になる複数本破損の2種類の分類となる。ただし、評価上、蒸気発生器の伝熱管の破損本数を特定する事は難しいため、保守的に複数本破損にまとめて、以下の起因事象とした。

- ・蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）

#### ロ インターフェイスシステム L O C A

原子炉冷却材圧力バウンダリと、それに接続する低圧系を隔離する系において、複数の電動弁等が同時に誤開した場合、原子炉冷却系の圧力が低圧系に付加され、インターフェイスシステム L O C A となり、格納容器機能を喪失する可能性がある。

電動弁の損傷モードには、「機能損傷」と「構造損傷」があるが、機能損傷発生時には、開動作が出来ない状態となるため、誤開についての可能性は極めて低い。さらに、構造損傷の発生時は、弁体内部破損のような構造損傷が発生するよりも弁と接続する配管の構造損傷が先行して発生すると考えられ、配管破損であれば隔離弁は健全な可能性が高く、隔離機能に期待できる。

また、原子炉冷却材圧力バウンダリと低圧系との隔離弁は、出力運転中は電源断運用しており、電気盤の誤作動による電動弁の誤開も発生しない。

以上より、インターフェイスシステム L O C A は稀有な事象であると判断し、本起因事象は対象外とした。

#### (c) 1次系保有水維持機能の喪失（L O C A 事象）

##### イ 1次冷却材圧力バウンダリの損傷

L O C A 事象を緩和する E C C S の組合せにより、L O C A の規模に応じた起因事象に分類される。

内部事象出力運転時 P R A では L O C A に対する成功基準の違いから、極小 L O C A 、小破断 L O C A 、中破

断 L O C A、大破断 L O C A に分類をしている。地震 P R A では、これに加え大破断 L O C A を上回る規模の L O C A (以下、「E x c e s s L O C A」という。) が発生する可能性を考慮した。

また、極小 L O C A については、成功基準の観点から小破断 L O C A に包絡されるため、小破断 L O C A で代表した。

以上より、L O C A に係る起因事象として以下を選定した。

- E x c e s s L O C A
- 大破断 L O C A
- 中破断 L O C A
- 小破断 L O C A

#### (d) 炉心冷却機能の喪失

##### イ 1 次系冷却材の流量喪失

炉内構造物等の変形による 1 次系流路閉塞を想定する。本事象は起因事象として扱わず、2 次冷却系からの除熱機能及び E C C S 注入機能を喪失するものとして、「3.1.3.2.1.4(4)a. フォールトツリーの作成」に示すフォールトツリーにてモデル化する。

#### (e) 蒸気発生器除熱機能の喪失

##### イ 主蒸気系の損傷

主蒸気隔離弁より下流は低耐震部であるため、隔離に失敗した場合、全ループの蒸気発生器除熱機能が喪失することを想定し、以下の起因事象とした。

- 主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁下流)

主蒸気隔離弁より上流は高耐震部であるが、配管の損傷する本数を特定することが困難であるため、1 ループ破断相当である以下の起因事象とした。

- 主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁上流)

ロ 主給水系の損傷

主給水逆止弁より上流は低耐震部であるため全ループの蒸気発生器除熱機能が喪失することを想定し、以下の起因事象とした。

- ・主給水流量喪失

主給水逆止弁より下流は高耐震部である。配管の損傷する本数を特定することが困難であるため、1ループ破断相当である以下の起因事象とした。

- ・主給水管破断

(f) サポート機能の喪失

イ 外部電源喪失

低耐震の外部電源系が機能喪失するとして、以下の起因事象とした。

- ・外部電源喪失

ロ 制御設備の損傷による安全系の制御機能喪失

主要電気盤等、複数の信号系損傷に関する設備の機能喪失を想定する。本事象は、起因事象として扱わず、影響があるシステムごとに、「3.1.3.2.1.4(4)a. フォールトツリーの作成」に示すフォールトツリーにてモデル化する。

ハ 原子炉補機冷却機能の喪失

低耐震部（C ヘッダ）の損傷は隔離又はバウンダリの機能に期待することとし、隔離が失敗した場合は、原子炉補機冷却機能の全喪失に至り、隔離が成功した場合は内部事象出力運転時 P R A と同様に部分喪失のシナリオとなる。

また、高耐震部（A もしくは B ヘッダ）の損傷は、冗長系の S S C の完全相関を仮定していることから、全喪失で代表する。

以上から、原子炉補機冷却機能の喪失は以下の起因事

象とした。

- ・原子炉補機冷却機能の全喪失
- ・原子炉補機冷却機能の部分喪失（C ヘッダ）

## ニ 複数の弁の機能喪失

弁の損傷については、ある弁が損傷した場合、影響先も含めた機能に期待するシステム内の全ての弁の機能が喪失するものとして評価する。本事象は、起因事象として扱わず、影響があるシステムごとに「3.1.3.2.1.4(4)a. フォールトツリーの作成」に示すフォールトツリーにてモデル化する。

### (g) 反応度制御機能の喪失

イ 原子炉トリップ信号の発信失敗による制御棒挿入失敗（全挿入失敗）

原子炉トリップ信号の発信失敗により制御棒の全挿入に失敗するため、以下の起因事象とする。

- ・ A T W S

ロ 制御棒挿入機構の変形による制御棒挿入失敗（一部挿入失敗～全挿入失敗）

制御棒の一部の挿入失敗に留まる可能性はあるが、損傷時の影響分析が困難であるため詳細な分類はせず、原子炉トリップ信号の発信失敗と同様に全挿入失敗を想定した。

本項で対象とした起因事象は、「3.1.3.2.1.3 フラジリティ評価」において建屋・機器リストの作成に活用するとともに、「3.1.3.2.1.4 炉心損傷頻度評価」においてモデル化の検討を行った。

## 3.1.3.2.1.2 確率論的地震ハザード評価

地震 P R A 学会標準の方法を基に、確率論的地震ハザード評価を実施した。

## (1) 震源モデルの設定

震源モデルは、以下に示す特定震源モデルと領域震源モデルを設定した。

なお、地震発生様式については、敷地周辺で大規模なプレート間地震及び海洋プレート内地震は発生しておらず、主として内陸地殻内地震を対象とした。

不確実さについて、偶然的不確実さは距離減衰式のばらつきで表現されていると考え、震源モデルの設定における地震規模や震源距離に関する不確実さは、認識論的な不確実さとして取り扱い、ロジックツリーを用いて表現した。

### a. 特定震源モデル

敷地への影響度に応じて、敷地周辺の活断層を以下の(A)～(C)に分類してモデル化した。

#### (A) 詳細なロジックツリーを設定する主要活断層モデル

特に敷地に影響を及ぼすと考えられる F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層及び上林川断層については、断层面のモデル化においてアスペリティ位置の違いを考慮するなど、詳細なロジックツリーに展開して評価した。

#### (B) 上記(A)以外の主要活断層モデル

上記(A)以外の主要な活断層については、一部項目の分岐のみを考慮したロジックツリーで評価した。

#### (C) その他の活断層モデル

主要活断層モデル以外の活断層を対象に、基本的にサイトから 100km 程度以内にある「[新編] 日本の活断層」<sup>(1)</sup>に掲載されている確実度 I 及び II の活断層をモデル化した。第 3.1.3.2.1.2.1 図に敷地周辺の主要活断層の分布図を示す。

なお、地震の年平均発生頻度は、地質調査結果及び「[新編] 日本の活断層」<sup>(1)</sup>を参考に活断層の活動度を設定し、奥村・石川(1998)<sup>(2)</sup>により活動度に応じて設定した年平均変位速度と、松田(1975)<sup>(3)</sup>の関係式により求めた地震

時のすべり量から評価し、地震発生確率モデルはポアソン過程として設定した。

#### b. 領域震源モデル

領域震源モデルについては、萩原(1991)<sup>(4)</sup> 及び垣見ほか(2003)<sup>(5)</sup> の領域区分に基づき、サイトから半径 100km 以内の領域を対象とした。地震規模と発生頻度の関係式には G-R 式を用いることとし、各領域の最大マグニチュードは領域内の過去の地震の最大値を基に設定した。

第 3.1.3.2.1.2.2 図に萩原(1991)<sup>(4)</sup> 及び垣見ほか(2003)<sup>(5)</sup> による領域区分の図を示す。また、領域区分ごとの b 値や発生頻度を第 3.1.3.2.1.2.1 表に示す。

#### (2) 地震動伝播モデルの設定

地震動評価手法としては Noda et al.(2002)<sup>(6)</sup> による距離減衰式を用いることとし、距離減衰式のばらつきは偶然的不確実さとして対数標準偏差 0.53 で設定した。ただし、本評価においては、特定震源モデルでは、引田・友澤(2013)<sup>(7)</sup> の文献等を参考にばらつきを低減できると判断し、対数標準偏差 0.35、0.40 及び 0.45 の 3 種類をロジックツリーの分岐として考慮した。また、Noda et al.(2002)<sup>(6)</sup> で示される内陸補正は認識論的不確実さとして取り扱うこととした。

いずれの手法においても、ばらつきの打切り範囲は対数標準偏差の 3 倍とした。

地下構造モデルについては、敷地内の単点微動観測結果や反射法地震探査結果等により、敷地の地下構造に特異な構造が見られないことから、水平成層構造とみなした。また、1 次元の速度構造は微動アレイ観測等により第 3.1.3.2.1.2.2 表のとおり設定した。解放基盤表面における S 波速度は 2.2km/s となっている。

#### (3) ロジックツリーの作成

ロジックツリーの作成では、震源モデル及び地震動伝播モ

ルの設定において、専門家活用水準1として選定した認識論的不確実さ要因から確率論的地震ハザード評価に大きな影響を及ぼす要因を選定した。考慮した認識論的不確実さを第3.1.3.2.1.2.3表に示す。

主要活断層モデル(A)については、地震規模の評価式に加え、等価震源距離の計算への影響が大きいと考えられるパラメータをロジックツリーに展開した。主要活断層モデル(B)については、地震規模の評価式をロジックツリーに展開した。主要活断層モデル(A)及び(B)の諸元を第3.1.3.2.1.2.4表及び第3.1.3.2.1.2.5表に示す。

領域震源モデルについては、地震カタログに記載されている過去の複数の地震の最大マグニチュードに幅がある場合には、その中央値、上限値及び下限値をロジックツリーに展開した。

地震動伝播モデルについては、Noda et al.(2002)<sup>(6)</sup>で示される内陸補正を考慮する場合と考慮しない場合をロジックツリーの分岐として設定した。

ここで、ロジックツリーの分岐の重みについては、評価式の選択や重みに差がないと考えられるものは等重みとし、基本ケースと不確かさや、中央値と上下限値等、重みの大小があるものは2:1等として設定した。また、本評価においては、FO-A～FO-B断層とFO-A～FO-B～熊川断層の分岐のように、可能性により明確な差があると考えられるものについては9:1として設定することとした。

作成したロジックツリーを第3.1.3.2.1.2.3図、第3.1.3.2.1.2.4図及び第3.1.3.2.1.2.5図に示す。分岐の根拠及び重みの考え方を第3.1.3.2.1.2.6表に示す。

#### (4) ハザード曲線の作成

##### a. 地震ハザード曲線

以上のモデルにより評価した平均地震ハザード曲線を第3.1.3.2.1.2.6図に、震源ごとのハザード曲線を第3.1.3.2.1.2.7

図に示す。また、フラクタル地震ハザード曲線を第3.1.3.2.1.2.8 図に示す。

b. 一様ハザードスペクトル

年超過確率ごとの一様ハザードスペクトルを第3.1.3.2.1.2.9 図に示す。

(5) フラジリティ評価用地震動の作成

フラジリティ評価用地震動は年超過確率  $10^{-4}$  の一様ハザードスペクトルに適合する模擬地震動とし、経時特性を基準地震動の策定と同様に Noda et al.(2002)<sup>(6)</sup> に基づき地震規模 M7.8、等価震源距離  $X_{eq} = 60\text{km}$  として設定した。模擬地震動を第3.1.3.2.1.2.10 図に示す。

【参考文献】

- (1) 活断層研究会(1991) : [新編] 日本の活断層, 東京大学出版会
- (2) 奥村俊彦・石川裕(1998) : 活断層の活動度から推定される平均変位速度に関する検討, 土木学会第 53 回年次学術講演会講演概要集, 第 I 部 (B), 554-555
- (3) 松田時彦(1975) : 活断層から発生する地震規模と周期について, 地震第 2 輯, 28, 269-283
- (4) 萩原尊禮編(1991) : 日本列島の地震, 鹿島出版会
- (5) 垣見俊弘・松田時彦・相田勇・衣笠善博(2003) : 日本列島と周辺海域の地震地体構造区分, 地震第 2 輯, 第 55 卷, 389-406
- (6) Noda,S., K.Yashiro, K.Takahashi, M.Takemura, S.Ohno, M.Tohdo and T.Watanabe(2002) : RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN PURPOSE OF STIFF STRUCTURES ON ROCK SITES, OECD-NEA Workshop on the Relations between Seismological Data and Seismic Engineering Analysis, Oct.16-18, Istanbul
- (7) 引田智樹・友澤裕介(2013) : 地震規模・震源位置が同じ 2 地震による同一地点の観測記録に基づく応答スペクトル振幅のばらつき, 日本建築学会構造系論文集, Vol.686, pp.723-

### 3.1.3.2.1.3 フラジリティ評価

#### (1) 評価対象 S S C の選定

「3.1.3.2.1.1(2)c. 起因事象の分析」にて選定した起因事象の要因となる機器及び起因事象が発生した場合の緩和設備に係る S S C を抽出し、地震 P R A で対象となる建屋・機器リストを作成した。対象 S S C の選定に際しては、内部事象出力運転時 P R A で作成した機器リストをベースに、地震特有の事故シナリオから選定される S S C を追加した。第 3.1.3.2.1.3.1 表に評価対象とした S S C の選定方法を、第 3.1.3.2.1.3.2 表に建屋・機器リストの例を示す。

#### (2) 建屋のフラジリティ評価

##### a. 評価対象建屋の選定

建屋フラジリティの評価の対象は、「3.1.3.2.1.3(1) 評価対象 S S C の選定」にて抽出された建屋とし、原子炉格納施設（以下、「原子炉建屋（R／B）」という。）、原子炉補助建屋（A／B + C／T）、中間建屋（I／B）、ディーゼル建屋（D G／B）、燃料取替用水タンク建屋（R W S T／B）、特重建屋とした。各建屋の概略平面図及び概略断面図を第 3.1.3.2.1.3.1 図～第 3.1.3.2.1.3.17 図に示す。なお、第 3.1.3.2.1.3.1 図～第 3.1.3.2.1.3.17 図については参考資料に示す。

##### b. 損傷モード及び部位の設定

建屋の要求機能喪失に繋がる支配的な構造的損傷モード及び部位として、建屋の崩壊シーケンスを踏まえ、層崩壊を伴う耐震壁のせん断破壊を選定した。

##### c. 損傷評価の指標の選定

###### (a) 考慮する不確実さ要因

現実的耐力及び現実的応答の偶然的不確実さ  $\beta_R$  と認識論的不確実さ  $\beta_U$  については、地震 P R A 学会標準に基づき評

価した。考慮する不確実さ要因の例を第 3.1.3.2.1.3.3 表に示す。

(b) 損傷評価の指標

損傷評価の指標については、耐震壁のせん断破壊の程度を表わすことができる指標として、せん断ひずみを選定した。

d. 評価手法の選択

フラジリティ評価方法として「現実的耐力と現実的応答による方法（確率論的応答解析に基づく方法）」を選択した。評価手法は地震 P R A 学会標準に準拠した手法とする。

e. 現実的耐力の評価

現実的耐力である損傷限界時のせん断ひずみの平均値と変動係数は地震 P R A 学会標準に示された実験結果に基づく値を用いることとし、対数正規分布を仮定した。実験結果に基づく値を第 3.1.3.2.1.3.4 表に示す。

f. 現実的応答の評価

現実的応答については、現実的な物性値に基づく地震応答解析を入力レベルごとに実施することにより評価を行った。現実的な物性値は地震 P R A 学会標準に基づき算出し、対数正規分布を仮定した。損傷評価の指標である耐震壁のせん断破壊に対する水平動が支配的であることから、水平動による評価を行うこととした。

(a) 入力地震動

入力地震動は「3.1.3.2.1.2(5) フラジリティ評価用地震動の作成」に示す模擬地震動に基づいて設定し、年超過確率  $10^{-4}$  の一様ハザードスペクトルに適合する模擬地震動を入力レベルごとに係数倍したものとした（最大  $3,000\text{cm/s}^2$ ）。

(b) 現実的な物性値と応答解析モデル

各建屋の支持地盤の地盤物性値を第 3.1.3.2.1.3.5 表及び第 3.1.3.2.1.3.6 表に示す。また、各建屋の物性値をそれぞ

れ第 3.1.3.2.1.3.7 表～第 3.1.3.2.1.3.12 表に示す。なお、第 3.1.3.2.1.3.5 表、第 3.1.3.2.1.3.6 表及び第 3.1.3.2.1.3.12 表については参考資料に示す。応答解析に用いる現実的な物性値は、地震 P R A 学会標準に示された評価方法に基づき算出した。評価方法を第 3.1.3.2.1.3.13 表に示す。

フラジリティ評価用の応答解析モデルは、高浜発電所 3 号機工事計画認可申請書（平成 27 年 8 月 4 日付原規規発第 1508041 号及び令和元年 8 月 7 日付原規規発第 1908072 号にて認可）（以下、既工認という）に記載の建屋モデルをベースとして設定した。原子炉建屋の解析モデル及び解析モデル諸元を第 3.1.3.2.1.3.18 図及び第 3.1.3.2.1.3.14 表～第 3.1.3.2.1.3.16 表に、原子炉補助建屋の解析モデル及び解析モデル諸元を第 3.1.3.2.1.3.19 図及び第 3.1.3.2.1.3.17 表～第 3.1.3.2.1.3.18 表に、中間建屋の解析モデル及び解析モデル諸元を第 3.1.3.2.1.3.20 図及び第 3.1.3.2.1.3.19 表～第 3.1.3.2.1.3.20 表に、ディーゼル建屋の解析モデル及び解析モデル諸元を第 3.1.3.2.1.3.21 図及び第 3.1.3.2.1.3.21 表～第 3.1.3.2.1.3.22 表に、燃料取替用水タンク建屋の解析モデル及び解析モデル諸元を第 3.1.3.2.1.3.22 図及び第 3.1.3.2.1.3.23 表～第 3.1.3.2.1.3.24 表に、並びに特重建屋の解析モデル及び解析モデル諸元を第 3.1.3.2.1.3.23 図及び第 3.1.3.2.1.3.25 表～第 3.1.3.2.1.3.26 表に示す。なお、第 3.1.3.2.1.3.18 図～第 3.1.3.2.1.3.23 図、第 3.1.3.2.1.3.14 表、第 3.1.3.2.1.3.17 表、第 3.1.3.2.1.3.19 表、第 3.1.3.2.1.3.21 表、第 3.1.3.2.1.3.23 表、第 3.1.3.2.1.3.25 表及び第 3.1.3.2.1.3.26 表については参考資料に示す。

### (c) 解析ケース

応答のばらつきを求めるための確率論的応答解析では、第 3.1.3.2.1.3.13 表に示す  $F_c$ 、 $V_s$  及び  $h$  の 3 つの主変動パ

ラメータに対して 2 点推定法で得られた 2 つのサンプル点をすべて組み合わせ、 $2^3=8$  ケースの解析を実施した。モデルの諸元と物性値の関係及び解析ケースを第 3.1.3.2.1.3.27 表及び第 3.1.3.2.1.3.28 表に示す。

(d) 現実的応答

現実的応答は地震 P R A 学会標準に準拠し対数正規分布を仮定し、確率論的応答解析結果より各ケースの重みを考慮して算出した。

g. 建屋のフラジリティ評価結果

現実的耐力と現実的応答よりフラジリティ曲線と H C L P F を算出した。

フラジリティ曲線は、各建屋を構成する全要素のうち、入力レベル  $3,000 \text{ cm/s}^2$  の際に損傷確率が最大となる要素を対象として算出することとした。この損傷確率は現実的応答が現実的耐力を上回る確率である。選定した要素の各入力レベルでの損傷確率は対数正規累積分布関数により近似し、信頼度ごとの連続的なフラジリティ曲線を算出した。H C L P F は信頼度 95% フラジリティ曲線を基に算出した。

建屋のフラジリティ曲線の例として、各建屋のうち損傷確率が最大となる原子炉補助建屋のフラジリティ曲線を第 3.1.3.2.1.3.24 図に示す。

(3) 屋外重要土木構造物のフラジリティ評価

a. 評価対象設備の選定

屋外重要土木構造物のフラジリティ評価の対象は、耐震安全上重要な機器・配管系及び建物・構築物を支持する構造物並びに特定重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設を支持する構造物のうち、地震動入力時に頂版に作用する上載荷重（海水ポンプ重量）による慣性力が大きくなると考えられる海水ポンプ室とする。

海水ポンプ室の平面図を第 3.1.3.2.1.3.25 図、断面図を第

3.1.3.2.1.3.26 図に示す。なお、第 3.1.3.2.1.3.25 図、断面図を第 3.1.3.2.1.3.26 図については参考資料に示す。

b. 損傷モード及び部位の設定

屋外重要土木構造物の損傷モードとしては、構造部材の曲げ及びせん断破壊のうち、耐震裕度がより厳しいせん断破壊を選定し、すべての部材を評価対象とする。

c. 損傷評価の指標の選定

(a) 考慮する不確実さ要因

現実的耐力及び現実的応答の偶発的不確実さ  $\beta_R$  及び認識論的不確実さ  $\beta_U$  については、地震 P R A 学会標準等に基づき評価する。

(b) 損傷評価の指標

損傷評価の指標については、「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル（土木学会、2005）」に基づき、以下の式で求まるせん断耐力のうち、いずれか大きい方とする。

イ 棒部材式

$$V_{yd} = V_{cd} + V_{sd}$$

ここで、

$V_{cd}$ :コンクリートが分担するせん断耐力

$V_{sd}$ :せん断補強筋が分担するせん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot \beta_a \cdot f_{vcad} \cdot b_w \cdot d / \gamma_{bc}$$

$$f_{vcad} = 0.20 \sqrt[3]{f'_{cd}}$$

但し、 $f_{vcad} > 0.72 (\text{N/mm}^2)$  となる場合は  $f_{vcad} = 0.72(\text{N/mm}^2)$

$$\beta_d = \sqrt[4]{1/d} \quad \text{但し、} \beta_d > 1.5 \text{ となる場合は} \beta_d = 1.5$$

$$\beta_p = \sqrt[3]{100p_v} \quad \text{但し、} \beta_p > 1.5 \text{ となる場合は} \beta_p = 1.5$$

$$\beta_n = 1 + M_0/M_d \quad (N'_{d} \geq 0)$$

但し、 $\beta_n > 2.0$  となる場合は  $\beta_n = 2.0$

$$= 1 + 2 M_0 / M_d \quad (N'_{-d} < 0)$$

但し、 $\beta_n < 0$ となる場合は $\beta_n = 0$

$$\beta_a = 0.75 + \frac{1.4}{a/d} \quad \text{但し、} \beta_a < 1.0 \text{となる場合は} \beta_a = 1.0$$

$f'_{cd}$ :コンクリート圧縮強度の設計用値 ( $\text{N/mm}^2$ ) で  
コンクリート強度 $f_c$ を材料係数 $\gamma_{mc}$ (1.0)で除したも  
の

$$p_v = A_s / (b_w \cdot d) : \text{引張鉄筋比}$$

$A_s$ :引張側鋼材の断面積

$b_w$ :部材の有効幅

$d$ :部材の有効高さ

$N'_{-d}$ :設計軸圧縮力

$M_d$ :設計曲げモーメント

$M_0 = N'_{-d} \cdot D / 6 : M_d$ に対する引張縁において、軸方向  
力によって発生する応力を打消すのに  
必要なモーメント (デコンプレッションモーメント)

$D$ :断面高さ

$a/d$ :せん断スパン比

$\gamma_{bc}$ :部材係数(1.0)

$$V_{sd} = \{A_w f_{wyd} (\sin \alpha + \cos \alpha) / s\} z / \gamma_{bs}$$

$A_w$ :区間 s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

$f_{wyd}$ :せん断補強鉄筋の降伏強度で、 $400\text{N/mm}^2$ 以下と  
する。但し、コンクリート圧縮強度の特性値 $f'_{ck}$   
が  $60\text{N/mm}^2$ のときは、 $800\text{N/mm}^2$ 以下とする。

$\alpha$ :せん断補強鉄筋と部材軸のなす角度

$s$ :せん断補強鉄筋の配置間隔

$z$ :圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの  
距離で、 $d/1.15$ とする。

$\gamma_{bs}$ :部材係数(1.0)

#### □ ディープビーム式

$$V_{ydd} = V_{cdd} + V_{sdd}$$

ここで、

$V_{cdd}$ :コンクリートが分担するせん断耐力

$V_{sdd}$ :せん断補強鉄筋が分担するせん断耐力

$$V_{cdd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_a \cdot f_{dd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_{bc}$$

$$f_{dd} = 0.19 \sqrt{f'_{cd}}$$

$\beta_d = \sqrt[4]{1/d}$  但し、 $\beta_d > 1.5$ となる場合は $\beta_d = 1.5$

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_v}$  但し、 $\beta_p > 1.5$ となる場合は $\beta_p = 1.5$

$$\beta_a = \frac{5}{1+(a/d)^2}$$

$\gamma_{bc}$ :部材係数(1.0)

$$V_{sdd} = \varphi \cdot V_{sd}$$

$\varphi = -0.17 + 0.3a/d + 0.33/p_{wb}$  但し、 $0 \leq \varphi \leq 1$

$p_{wb}$ :せん断補強鉄筋比(%)

#### d. 評価手法の選択

フラジリティ評価方法として「現実的耐力と現実的応答による方法（応答解析に基づく方法）」を選択した。評価手法は地震 P R A 学会標準に準拠した手法とし、現実的な物性値に基づく地震応答解析を入力レベルごとに実施することにより評価する。

ただし、部材のせん断耐力は、部材に作用する断面力に依存することから、現実的耐力と現実的応答を独立として見なすことが困難であるため、耐震裕度（許容限界値／応答値）として評価する。

#### e. 現実的応答の評価

##### (a) 入力地震動

入力地震動は、「3.1.3.2.1.2(5) フラジリティ評価用地震動の作成」に示す模擬地震動に基づいて設定し、年超過確率  $10^{-4}$  の一様ハザードスペクトルに適合する模擬地震動を

入力レベルごとに係数倍して用いる。

(b) 地震応答解析手法

フラジリティ評価用の地震応答解析モデルは、高浜発電所3号機工事計画認可申請書（平成27年8月4日付け原規規発第1508041号にて認可）に記載のモデルをベースとし、地盤と構造物の非線形性を考慮した地盤－構造物連成系の二次元有限要素による時刻歴非線形解析を用いる。

第3.1.3.2.1.3.27図に地震応答解析モデルを示す。なお、第3.1.3.2.1.3.27図については参考資料に示す。

(c) 変動因子

フラジリティ評価においては、屋外重要土木構造物の耐震評価に支配的と考えられる、地盤の初期せん断剛性  $G_0$ 、コンクリートの圧縮強度  $F_c$  の2つの変動因子を考慮する。

第3.1.3.2.1.3.29表に考慮した変動因子の考え方を示す。

(d) 解析ケース

損傷確率を評価するための地震応答解析では、上記2つの変動因子のばらつきの範囲をそれぞれ $\pm 1\sigma$ とし、地震動レベルとしては、模擬地震動×1倍を基準に、2倍、3倍、4倍まで振幅調整して、計4段階とした。

今回の解析ケースとしては、基本となる模擬地震動×1倍で平均値と $\pm 1\sigma$ の範囲の5ケース、その他の地震動レベルでは平均値のみとし、 $5+1+1+1=計8$ ケースの解析を実施する。第3.1.3.2.1.3.30表に解析ケースを示す。

(e) 損傷確率

損傷確率は、地震応答解析より得られる各部材の発生せん断力が、せん断耐力を上回る確率とし、1次近似2次モーメント法を用いて算定する。

f. 屋外重要土木構造物のフラジリティ評価結果

各入力レベルによる損傷確率よりフラジリティ曲線とHCLPFを算出する。

ここで、損傷確率は、地震応答解析より得られる各部材の発生せん断力が、せん断耐力を上回る確率とし、各入力レベルでの損傷確率を対数正規累積分布関数により近似し、信頼度ごとの連続的なフラジリティ曲線とする。また、HCLPFは、信頼度95%フラジリティ曲線を基に算出する。

屋外重要土木構造物のフラジリティ曲線を第3.1.3.2.1.3.28図に示す。

#### (4) 機器のフラジリティ評価

##### a. 評価対象機器の選定

機器のフラジリティ評価の対象は「3.1.3.2.1.3.(1) 評価対象SSCの選定」にて抽出された機器とする。

##### b. 損傷モード及び部位の設定

タンク・熱交換器のような静的機器については、構造損傷（延性破壊、脆性破壊等）の観点から、電気盤類及びポンプ・弁のような動的機器については、システム評価上の要求に対応して構造損傷・機能損傷（動的機能限界、電気的機能限界等）双方の観点から、可搬型重大事故等対処設備については転倒による機能損傷の観点から、当該機器のフラジリティを評価する。

また、構造強度に関する評価では、機器の本体・支持脚・基礎ボルト等の主要部位について耐震性評価が実施されるが、部位間で裕度（例えば、設計許容値／発生応力）が異なり、また、同一部位でも評価応力の種類（引張応力、曲げ応力、組合せ応力等）によって裕度が異なる。構造損傷に関するフラジリティ評価では、これらの各部位・各評価応力の中から、基本的には最も裕度が低かった部位・評価応力に着目して強度に関する係数等の評価を行う。

##### c. 損傷評価の指標の選定

機器・配管の構造損傷モードでの評価の場合は応力値を指標とし、機能損傷モードでの評価の場合は加速度を指標とし

て用いた。

#### d. 評価手法の選択

フラジリティ評価方法として「耐力係数と応答係数による方法（安全係数法）」を選択した。評価手法は地震 P R A 学会標準に準拠した手法とする。

##### (a) フラジリティ評価上の主要な仮定（不確実さの設定、応答係数等）

機器フラジリティ評価とは、地震動の入力が増大し、評価対象機器が損傷に至る時点における最大地震動加速度を評価尺度として表示するものである。このとき、最大地震動加速度  $A$  をフラジリティ加速度と称し、機器フラジリティ解析ではこれを確率量として扱い、以下の式で表す。

$$A = Am \cdot \varepsilon_R \cdot \varepsilon_U$$

ここで、

$Am$  : 機器が損傷に達するときの地震動強さ（フラジリティ加速度） $A$  の中央値

$\varepsilon_R$  : 物理現象固有の偶然的不確実さに起因するばらつきを表す確率密度分布であり、中央値は 1.0、対数標準偏差は  $\beta_R$  で表わされる。

$\varepsilon_U$  : 認識論的不確実さに起因するばらつきを表す確率密度分布であり、中央値は 1.0、対数標準偏差は  $\beta_U$  で表わされる。

フラジリティ加速度  $A$  を累積分布関数で示したものが機器フラジリティ曲線である。

なお、フラジリティ評価では、直接  $Am$ 、 $\varepsilon_R$ 、 $\varepsilon_U$  からフラジリティ加速度を算定せず、一般に安全係数の概念を用いて下式のように算定する。

$$Am = F \times Ad \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.1)$$

ここで、

$F$  : 安全係数（裕度）

Ad : 基準地震動の最大地震動加速度

(式 3.1.3.2.1.3.1) の安全係数(裕度)は、(式 3.1.3.2.1.3.2) のように基準とする地震動による現実的な応答に対する機器の現実的な耐力の割合で定義されるが、(式 3.1.3.2.1.3.3) のように評価対象機器の設計応答値に対する現実的な応答の割合(応答に関する安全係数)と現実的な耐力に対する設計応答値の割合(耐力に関する安全係数)に分離して評価する。

ただし、入力地震動に対する機器の応答には、機器自身の応答に加えて建屋の応答が影響することから、(式 3.1.3.2.1.3.4) のように応答に関する係数は機器応答係数と建屋応答係数に分割して評価する。

$$F = \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{現実的な応答}} \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.2)$$

$$= \frac{\text{設計応答値}}{\underbrace{\text{現実的な応答}}_{\text{応答に関する係数}}} \times \frac{\text{現実的な耐力}}{\underbrace{\text{設計応答値}}_{\text{耐力に関する係数}}} \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.3)$$

$$\therefore F = F_{ER} \times F_{SR} \times F_{EC} \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.4)$$

ここで、

$F_{ER}$  : 機器応答に関する係数

$F_{SR}$  : 建屋応答に関する係数

$F_{EC}$  : 耐力に関する係数

機器応答係数  $F_{ER}$ 、建屋応答係数  $F_{SR}$  及び耐力係数  $F_{EC}$ は、それぞれ(式 3.1.3.2.1.3.5)、(式 3.1.3.2.1.3.6)及び(式 3.1.3.2.1.3.7)に示す係数に分離して評価する。これらの係数は、フラジリティ評価上に存在する各種の不確実さ要因を評価したものであり、すべて対数正規分布に従う確率量と仮定する。不確実さ要因の整理結果を第 3.1.3.2.1.3.31 表に示す。

$$F_{ER} = F_{ESS} \cdot F_D \cdot F_{EM} \cdot F_{EMC} \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.5)$$

ここで、

$F_{ESS}$  : 機器応答評価用入力地震動に関する係数

$F_D$  : 機器の設計用減衰定数に関する係数

$F_{EM}$  : 機器の解析モデル化に関する係数

$F_{EMC}$  : 機器のモード合成に関する係数

$$F_{SR} = F_{SS} \cdot F_{\delta} \cdot F_M \cdot F_{NL} \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.6)$$

ここで、

$F_{SS}$  : 入力地震動のスペクトル形状に関する係数

$F_{\delta}$  : 建屋の減衰に関する係数

$F_M$  : 建屋のモデル化に関する係数

$F_{NL}$  : 建屋の非線形応答に関する係数

建屋応答係数について、第 3.1.3.2.1.3.32 表の値を使用する。水平方向については NS、EW のうち、厳しい方向を適用する。

$$F_{EC} = F_S \cdot F_{\mu} \quad (\text{式 } 3.1.3.2.1.3.7)$$

ここで、

$F_S$  : 機器の限界強度に関する係数

$F_{\mu}$  : 機器の塑性化によるエネルギー吸収効果に関する係数

各安全係数の詳細は以下のとおり。

イ 機器応答に関する係数  $F_{ER}$  の評価法

(イ) 機器応答評価用入力地震動に関する係数  $F_{ESS}$

設計評価において用いた機器入力地震動に対する機器応答値と、機器入力地震動の中央値に対する機器応

$$F_{ESS} = \frac{\text{設計評価での機器入力地震動に対する機器応答値}}{\text{機器入力地震動の中央値に対する機器応答}}$$

(ロ) 機器の設計用減衰定数に関する係数  $F_D$

減衰定数の保守性及び不確実さが、機器の応答に与える影響を安全係数として評価する。設計評価で一般に使用される JEAG4601 記載の設計用減衰定数は、既

往の各種試験から得られた実機の減衰定数に関するデータ等を基に、機器種別毎に保守的に定められたものである。したがって、設計用減衰定数が現実的減衰定数の中央値に対して持つ保守性を評価するために、設計用減衰定数及び現実的減衰定数の中央値に対する床応答曲線による機器の1次固有周期での応答値を用いて、次式により算定する。

$$F_D = \frac{\text{設計用減衰定数での機器応答値}}{\text{減衰定数の中央値での機器応答}}$$

(ハ) 機器の解析モデル化に関する係数  $F_{EM}$

設計評価での機器のモデル化におけるモデル形状・諸元等の実機との差等に起因する保守性及び不確実さが、機器の応答に与える影響を安全係数として評価する。保守性及び不確実さの評価では、解析における固有周期・振動モード形状と試験などによる実機の固有振動数・振動モード形状の差異等を考慮した評価や、米国の評価事例を参考とした工学的判断に基づく評価が適用できる。

(ニ) 機器のモード合成法に関する係数  $F_{EMC}$

設計評価において機器の地震応答がモーダル解析により評価されている場合に、実機の現実的な応答挙動をより精度良く模擬できる直接積分による時刻歴解析に比べ、モード合成に起因する保守性及び不確実さが生じるため、これが機器の応答に与える影響を安全係数として評価する。具体的には、設計評価では一般にモード合成は S R S S(二乗和平方根法)により行われており、この場合は大きな保守性は有さないと考えられることから、 $F_{EMC}=1.0$  とする。

ロ 建屋応答に関する係数  $F_{SR}$  の評価法

(イ) 入力地震動のスペクトル形状に関する係数  $F_{SS}$

基準応答評価用の入力地震動と現実的な地震動の加速度応答スペクトル形状の差が建屋応答に与える影響を評価する係数であり、次式により算定される。

$$F_{SS} = \frac{\text{基準減衰値の基準スペクトルの基準応答モデル 1 次周期に対する値}}{\text{基準減衰値の現実的スペクトルの基準応答モデル 1 次周期に対する値}}$$

(ロ) 建屋の減衰に関する係数  $F_{\delta}$

基準応答用減衰定数と現実的減衰定数の差が建屋応答に与える影響を評価する係数であり、次式により算定される。

$$F_{\delta} = \frac{\text{基準減衰値応答スペクトルの基準応答モデル建屋の 1 次周期に対する値}}{\text{現実的減衰値基準スペクトルの基準応答モデル建屋の 1 次周期に対する値}}$$

(ハ) 建屋のモデル化に関する係数  $F_M$

建屋のモデル化に関する不確かさが建屋応答に与える影響を評価する係数であり、次式により算定される。

$$F_M = \frac{\text{基準応答スペクトルの基準応答モデル建屋の 1 次周期に対するスペクトル値}}{\text{基準応答スペクトルの現実的な建屋の 1 次周期に対するスペクトル値}}$$

(二) 建屋の非線形応答に関する係数  $F_{NL}$

建屋の非線形応答により建屋の入力レベルに応じて床応答スペクトルの長周期側ではスペクトル形状が変動すると考えられ、本係数では中央値を 1 とし、このスペクトル形状の変動の影響を不確実さとして考慮する。

ハ 耐力に関する係数  $F_{EC}$  の評価法

(イ) 機器の限界強度に関する係数  $F_S$

設計評価における入力地震動に対して算出された地震荷重に対して、限界耐力が持つ保守性、及び限界耐力の不確実さを強度に関する係数  $F_S$  として評価する。

構造損傷に対しては次式により評価する。

$$F_S = \frac{\text{限界荷重} - \text{通常運転時荷重}}{\text{評価用地震動により発生する荷重}}$$

また、機能損傷に対しては次式により評価する。

$$F_S = \frac{\text{損傷加速度の中央値}}{\text{基準応答加速度}}$$

ここで、損傷加速度の中央値については、一般に加振試験結果に基づき評価を行う。動的・電気的機器の加振試験では、実際に誤動作や損傷等が生じるような加速度レベルで加振されることは少ないため、機能確認済加速度を損傷加速度の中央値とみなすのは過度に保守的な想定となる。そのため、機能確認済加速度が実際に誤動作等を生じる加速度レベルに対して十分に小さいと判断される場合に強度に関する係数を評価する方法として、以下に示す  $\beta$  設定法により、誤動作・損傷に対する加速度の中央値を推定する。

フラジリティ評価において、HCLPFは次式により評価される。

$$HCLPF = Am \times \exp(-1.65 \times (\beta_R + \beta_U))$$

上式より、

$$Am = HCLPF \times \exp(1.65 \times (\beta_R + \beta_U))$$

ここで、“損傷加速度のHCLPF = 機能維持確認済加速度”とみなし、不確実さ  $\beta_R$ 、 $\beta_U$ を与えることにより、損傷加速度の中央値を推定することができる。

(ロ) 機器の塑性化によるエネルギー吸収効果に関する係数  $F_\mu$

評価対象部位の降伏後の塑性変形による機器全体系としてのエネルギー吸収効果を評価する係数である。

本係数は、弾塑性によるエネルギー吸収が見込まれると考えられる設備（部位）については、弾塑性挙動を考慮した耐震余裕に関する過去の知見を踏まえ、以

以下のとおり工学的判断により安全側となるように設定している。

容器 :  $F_\mu = 1.41$

支持材、配管 :  $F_\mu = 2.24$

なお、脆性損傷及び弾性域機能損傷する機器については  $F_\mu = 1.0$  としている。

e. フラジリティ評価における参照データ

フラジリティ評価に当たっては、現実的な耐力、応答を参考するが、その際の基本的考え方を以下に示す。なお、保守的な評価によって P R Aへの影響が大きくなると考えられる機器については、より現実的な耐力又は応答を参考している。

(a) 耐力に関する情報

評価部位に使われる部材の物性値は JSME に記載されている物性値を適用する。

(b) 応答に関する情報

耐震評価により得られた発生応力を適用する。

f. 損傷の相関の取扱い

冗長設備は基本的に同一の耐震設計がなされた上で同一フロアに設置されているため、機器が損傷する場合は冗長性のあるすべての機器は損傷するとして完全相関を想定した。それ以外の機器間の相関は完全独立を想定した。

g. 機器のフラジリティ評価結果

各地震動レベルによる損傷確率よりフラジリティ曲線と H C L P F を算出した。機器フラジリティ評価結果の例を第 3.1.3.2.1.3.2 表に示す。また、起因事象の発生及び起因事象が発生した場合の緩和機能への影響を考慮した代表的な機器として、原子炉補機冷却水冷却器のフラジリティ評価の具体例を以下に示す。

(a) 原子炉補機冷却水冷却器

評価対象機器の諸元を以下に示す。

- ・設置位置：原子炉周辺建屋 E.L.3.8m

- ・耐震クラス：S

- ・固有振動数：28.6 Hz

- ・評価対象部位及び評価応力：

第 3.1.3.2.1.3.33 表に、耐震性評価結果を示す。

各部位・各評価応力のうち、許容値に対する発生応力の裕度が最小である胴板が、原子炉補機冷却水冷却器の地震時の損傷に支配的であると考えられる。したがって、各安全係数は、原子炉補機冷却水冷却器の胴板に着目して評価する。

#### イ 機器応答係数 $F_{ER}$

##### (イ) 機器応答評価用入力地震動に関する係数 $F_{ESS}$

本係数は、設計で用いられる床応答スペクトルの拡幅に含まれる裕度を評価するものであり、次式により評価する。

$$F_{ESS} = \frac{Sa \text{ (拡幅有り)}}{Sa \text{ (拡幅無し)}}$$

ここで、

$Sa$  (拡幅有り) : 拡幅床応答曲線での応答加速度

$Sa$  (拡幅無し) : 拡幅無床応答曲線での応答加速度

耐震評価で用いている拡幅有りの場合の応答値とこれに対応する拡幅無しの応答値は下記のとおりである。

拡幅有り : 1.49G

拡幅無し : 1.36G

床応答曲線の拡幅は、本来は建屋物性値及び地盤物性値の不確実さを考慮して実施されるものである。これらの物性値の不確実さを含めた建屋応答解析に起因する不確実さは、建屋応答係数で評価される。また、床応答時刻歴波から床応答曲線を作成する過程では、有意な不確定要因は含まれないと考えられる。したが

って、本係数では不確実さは考慮しない。

以上より本係数は以下のとおりとなる。

$$F_{ESS} = 1.09, \beta_R = \beta_U = 0$$

(ロ) 設計用減衰定数に関する係数  $F_D$

本係数は、機器の損傷時の減衰定数の中央値に対する設計用減衰定数が持つ裕度を評価するものであり、次式により評価する。

$$F_D = \frac{Sa(\text{設計用減衰定数})}{Sa(\text{損傷時の減衰定数中央値})}$$

耐震評価で用いている設計減衰 1.0%の場合の応答値とこれに対応する中央減衰値 3.0%の応答値は下記のとおりである。

設計減衰 1.0% : 1.36G

中央減衰値 3.0% : 1.15G

また不確実さとして、減衰定数の中央値 3.0%に対して、設計用減衰定数 1.0%が 99%信頼下限（応答加速度では 99%信頼上限）と考え次式により評価する。

$$\beta_R = 0$$

$$\beta_U = \frac{1}{2.33} \ln \left( \frac{Sa(\text{減衰 } 1.0\%)}{Sa(\text{減衰 } 3.0\%)} \right) = \frac{1}{2.33} \ln \left( \frac{1.36}{1.15} \right) = 0.08$$

以上より本係数は以下のとおりとなる。

$$F_D = 1.18, \beta_R = 0, \beta_U = 0.08$$

(ハ) 機器の解析モデル化に関する係数  $F_{EM}$

機器の解析モデル化は妥当であり中央値に相当すると考える。また、原子炉補機冷却水冷却器の耐震評価は、1質点系モデルを用いて行われており、不確実さは考慮しない。

$$F_{EM} = 1.0, \beta_R = \beta_U = 0$$

(二) モード合成法に関する係数  $F_{EMC}$

原子炉補機冷却水冷却器の耐震評価は、1質点系モ

デルを用いて行われており、不確実さは考慮しない。

$$F_{EMC}=1.0, \beta_R=\beta_U=0$$

ロ 建屋応答係数  $F_{SR}$  (建屋非線形応答に関する係数  $F_{NL}$ )

建屋応答に関する各係数のうち建屋非線形応答に関する係数  $F_{NL}$  以外の係数については、第 3.1.3.2.1.3.32 表に示す建屋応答係数を用いる。以下では  $F_{NL}$  についてのみ示す。

建屋の非線形応答により建屋の入力レベルに応じて床応答スペクトルの長周期側ではスペクトル形状が変動すると考えられ、本係数ではこのスペクトル形状の変動の影響を不確実さとして考慮するため、本係数は以下のとおりとする。

$$F_{NL}=1.0, \beta_R=0.17, \beta_U=0.10$$

ハ 機器耐力係数  $F_{EC}$  の評価

(イ) 強度に関する係数  $F_s$  の評価

本係数は、次式により評価する。

$$F_s = \frac{\sigma_C - \sigma_N}{\sigma_T - \sigma_N}$$

ここで、 $\sigma_C$ ：限界応力の中央値

$\sigma_T$ ：地震時発生応力

$\sigma_N$ ：通常運転時応力

評価対象部位である胴板の材質は SGV410 であることから、限界応力として JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年度版）第 I 編付録図表 Part5 の引張応力  $S_u = 373 \text{ N/mm}^2$ （評価温度 95°C）が適用可能であり、この  $S_u$  値の 1.1 倍を限界応力の中央値とする。

$$\sigma_C = 1.1 \times S_u = 410.3 \text{ N/mm}^2$$

なお、通常運転時応力は耐震評価の時点で考慮されていないため、0 とする。

$$\sigma_N = 0 \text{ N/mm}^2$$

以上より、強度に関する係数  $F_S$  は、以下のとおりとなる。

$$F_S = \sigma_C / \sigma_T = \sigma_u / \sigma_T = 410.3 / 149 = 2.75$$

不確実さ  $\beta_U$  として、限界応力の中央値  $1.1 \times S_u$  に対して、告示値  $S_u$  が 95% 信頼下限に相当すると考える。

$$\beta_R = 0, \quad \beta_U = \frac{1}{1.65} \ln \left( \frac{1.1 \times S_u}{S_u} \right) = 0.06$$

(ロ) 塑性エネルギー吸収効果に関する係数  $F_\mu$

胴板の塑性変形によるエネルギー吸収効果は考慮しない。

すなわち、以下のとおりとする。

$$F_\mu = 1.0, \quad \beta_R = \beta_U = 0$$

## ニ 評価結果のまとめ

これらの結果より、原子炉補機冷却水冷却器のフライテイ加速度の中央値  $A_m$ 、その不確実さ  $\beta_R$ ・ $\beta_U$  及び HCLPF は、以下のとおりとなる。

$$A_m = 2.67 \text{ (G)}$$

$$\beta_R = 0.19, \quad \beta_U = 0.21$$

$$\begin{aligned} HCLPF &= A_m \times \exp[-1.65 \times (\beta_R + \beta_U)] \\ &= 2.67 \times \exp[-1.65 \times (0.19 + 0.21)] \\ &= 1.40 \text{ (G)} \end{aligned}$$

フライテイ曲線を第 3.1.3.2.1.3.29 図に示す。

### 3.1.3.2.1.4 炉心損傷頻度評価

#### (1) 起因事象の発生確率の評価

地震時特有の要因による分類を踏まえた地震 PRA における起因事象の扱いは「3.1.3.2.1.1(2)c. 起因事象の分析」に記載のとおりである。また、起因事象の加速度区分別の条件付発生確率を第 3.1.3.2.1.4.1 表に示す。

## (2) 成功基準の設定

炉心損傷を防止するための緩和系の成功基準は、地震時においても内部事象出力運転時レベル1 P R Aと相違ない。したがって、地震P R Aにおける成功基準は、内部事象出力運転時レベル1 P R Aと同様のものを採用する。

なお、内部事象出力運転時レベル1 P R Aで想定していない起因事象に付いては、緩和手段がないため成功基準を設定していない。

## (3) 事故シーケンスの分析

### a. イベントツリーの作成

本評価では、小イベントツリー／大フォールトツリー法を採用し、「起因事象階層イベントツリー」、「フロントライン系イベントツリー」の2つのイベントツリーを作成し、これらを統合して評価する。地震評価用のイベントツリーの展開構成を第 3.1.3.2.1.4.1 図に示す。各イベントツリーの概要は以下のとおり。

#### (a) 起因事象階層イベントツリー

地震時の事故シナリオでは、複数のS S Cが同時に損傷することにより、複数の起因事象が同時に発生する可能性がある。このような場合の影響を合理的に評価するために、起因事象の階層化を行う。

起因事象の階層化では、地震発生時のプラント影響の厳しさや必要とする緩和策の組み合わせに着目して、複数の起因事象の同時発生を合理的に整理した。階層化は、起因事象が重畠した場合、先行の起因事象の緩和系により、後続の起因事象の事象進展の抑制が可能であること、又は、後続の起因事象に係る緩和操作に期待する必要がないことを考慮し、後続の起因事象も含めた考慮をしている。

具体的には、影響の厳しさとしては、

- ・放射性物質が炉外に影響を与える可能性がある事象

- ・緩和系に期待できないと判断される事象
- ・1次冷却材喪失
- ・2次冷却系の破断

以降、サポート系の喪失として、

- ・原子炉補機冷却機能の全喪失
- ・原子炉補機冷却機能の部分喪失（C ヘッダ）
- ・外部電源喪失

の順番に大きく分類し、更に必要に応じて損傷設備ごとに詳細に分類した。以上の要領で整理した起因事象階層イベントツリーを第 3.1.3.2.1.4.2 図に示す。

また、事故シーケンスの定量化では、起因事象階層イベントツリーにおいて、地震により発生する起因事象の発生確率の和が 1.0 を越えないように、後続のヘディングで考慮する起因事象の発生確率は、先行のヘディングで設定した起因事象が発生しない条件つきの確率として評価し、ヘディングにあるすべての起因事象が発生しない場合は主給水流量喪失が発生するものとして評価する。

#### (b) フロントライン系イベントツリー

地震出力運転時レベル 1 P R A における成功基準は内部事象出力運転時レベル 1 P R A と同様であることから、フロントライン系イベントツリーは内部事象出力運転時レベル 1 P R A で作成された影響緩和系を頂上事象としたフロントライン系イベントツリーを用いる。

フロントライン系イベントツリーとして、大破断 L O C A、中破断 L O C A、小破断 L O C A、主給水流量喪失、外部電源喪失、主蒸気管破断（主蒸気隔離弁上流）、主蒸気管破断（主蒸気隔離弁下流）、主給水管破断、原子炉補機冷却機能の全喪失、原子炉補機冷却機能の部分喪失（C ヘッダ）及び原子炉容器破損のイベントツリーを第 3.1.3.2.1.4.3 図～第 3.1.3.2.1.4.13 図に示す。なお、E x c

ess　LOCAイベントツリーについては、内部事象出力運転時レベル1 PRAの原子炉容器破損イベントツリーを適用する。また、第3.1.3.2.1.4.3図～第3.1.3.2.1.4.13図については参考資料に示す。

各フロントラインイベントツリーのイベントヘディングの定義及び成功基準は内部事象出力運転時レベル1 PRAと同様である。

### (c) 事故シーケンスの最終状態の分類

炉心損傷に至る事故シーケンスを機能喪失となる要因の観点からグループとして整理した。地震による事故シーケンスグループの分類は、内部事象出力運転時レベル1 PRAの「3.1.3.1.1.2(3)a.(c) 事故シーケンスの最終状態の分類」と同様であり、さらに地震特有の事故シーケンスグループとして、「蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）」、「原子炉建屋損傷」及び「原子炉格納容器損傷」を追加する。

### b. PDSの分類

地震出力運転時レベル1 PRAに引き続き、地震出力運転時レベル2 PRAを実施するため、各事故シーケンスをPDSに整理する。PDSの分類は、内部事象出力運転時レベル1 PRAの「3.1.3.1.1.2(3)b. プラント損傷状態の一覧」と同様である。

PDSの設定では、炉心損傷以降の事故シナリオの分析を合理的に行えるよう、内部事象出力運転時PRAの考え方に基づき、地震時に特有な影響も考慮して、事故シーケンスの特徴を表す要素を抽出して定義する。

内部事象出力運転時PRAでは発生頻度が極めて低いとして評価対象外とされているが、地震時には直接炉心損傷に至ると考えられる起因事象としては、蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）、原子炉建屋損傷、原子炉格納容器損傷（座屈以外）などが挙げられる。これらは緩和設備又は緩和操作の

効果に期待できないと想定して、直接炉心損傷及び直接格納容器機能喪失に至るとする。

なお、地震時特有の炉心損傷に先立つ地震による格納容器先行機能喪失に至る地震動による原子炉建屋損傷及び原子炉格納容器損傷（座屈以外）をB、地震動による蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）をG、地震動によるE x c e s s L O C Aについて大破断L O C Aと同様の事故進展になるものとしてA\*\*に分類する。

#### (4) システム信頼性の評価

##### a. フォールトツリーの作成

階層化した各起因事象により、複数の設備損傷が発生することも想定し、起因事象ごとに対象となる設備損傷によるフォールトツリーを作成した。

また、起因事象ごとに必要な緩和系の信頼性を評価するために内部事象出力運転時P R Aのフォールトツリーを基に地震時の設備損傷及び、地震時特有のプラント状態を考慮した地震P R A用フォールトツリーを作成した。

フォールトツリーを作成する際に考慮した要素を以下に示す。

##### (a) 地震による損傷

###### イ 建物・構築物・機器の地震による損傷の反映

内的要因によるランダム故障と区別するために、建物・構築物・機器の地震による損傷を示すフォールトツリーを新たに作成し、内部事象出力運転時P R Aで構築したランダム故障のフォールトツリーにリンクさせた。

フォールトツリー構築例を第3.1.3.2.1.4.14図に示す。

###### ロ 耐震クラスが低い設備の地震損傷による影響の反映

内部事象出力運転時P R Aで考慮している設備のうち、耐震クラスが低いと考えられるフラジリティを評価していない設備については、設備の基事象の故障確率を1.0と

した。

また、補機冷却水系、換気空調系、制御用空気系及び主蒸気圧力制御系においては、耐震クラスの低い設備が系統内に含まれる。本評価におけるこれらの系統の取り扱いを以下の通りとする。

(イ) 補機冷却水系

補機冷却水系 C ヘッダは、耐震クラスが低いが、耐震評価が可能な S S C については、フラジリティ評価を実施し、モデル化する。また、低耐震建屋の設備（アスファルト固化装置）については、耐震クラスが低くかつ耐震性が確認されていないことから、地震 P R A で想定する加速度では高確率で損傷する可能性があるため、当該設備が地震により損傷した場合には、C ヘッダの隔離インターロック（C C W サージタンク 水位低）に期待する。

(ロ) 換気空調系

換気空調系は耐震クラスが低いが、フラジリティ評価を実施し、系統全体をモデル化する。なお、C ヘッダの隔離機能には期待しないものとする。

(ハ) 制御用空気系

制御用空気系 C ヘッダは耐震性が確認されていないことから、地震 P R A で想定する加速度では高い確率で損傷する可能性があるため、当該設備が地震により損傷した場合には、母管圧力低による C ヘッダの隔離インターロックに期待する。

(二) 主蒸気圧力制御系

主蒸気隔離弁より下流側は耐震性が確認されていないことから、地震 P R A で想定する加速度では高い確率で損傷する可能性があるため、当該設備が地震により損傷した場合には、主蒸気隔離弁の閉止に期待する。

なお、主蒸気隔離失敗は当該系統の機能喪失と共に起因事象「主蒸気管破断（主蒸気隔離弁下流）」の発生を想定する。

(b) ランダム故障

低耐震設備の隔離に期待する場合には、ランダム要因による隔離失敗を考慮する。

(c) 長期冷却に必要な換気空調設備

換気空調系が損傷した場合でも、使命時間の間、室内に設置された S S C の許容温度以下の室温が維持されれば、S S C への影響は無い。地震 P R A の使命時間 7 日間を考慮し、損傷により 7 日以内に室温が S S C の許容温度を超える換気空調系については、換気空調系の機能損傷により S S C の故障に至るとして、モデル化する。

b. その他の非信頼度

地震で補機冷却水系が機能喪失した場合における R C P シール L O C A の発生確率は内部事象出力運転時レベル 1 P R A と同様の扱いとする。

(5) 信頼性パラメータの設定

内部事象出力運転時レベル 1 P R A のモデルを基に、地震出力運転時レベル 1 P R A においても同じパラメータを設定した。

(6) 人的過誤の評価

人的過誤については、内部事象出力運転時 P R A と同様に HRA Calculator を用いた CBDTM/THERP（認知（診断）過誤確率を CBDTM、操作過誤確率を THERP で算出。）及び HCR/ORE/THERP（認知（診断）過誤確率を HCR/ORE、操作過誤確率を THERP で算出。）により評価しているが、地震 P R A においては、内部事象出力運転時 P R Aとの作業環境の違いを考慮して、人的過誤の扱いを以下のとおりとしている。

a. 起因事象発生前の人的過誤

起因事象発生前の人的過誤については、内部事象出力運転

時 P R A での想定が試験や点検等による戻し忘れであり、事象発生の起因が地震であっても変わることはないため、内部事象出力運転時 P R A と同様の評価とする。

b. 起因事象発生後的人的過誤

内部事象出力運転時 レベル 1 P R A の人的過誤確率をベースに、地震時の環境状態や S S C の損傷状態の変化（低耐震設備の損傷、警報の誤作動、現場操作における現場へのアクセス性の低下等）がもたらす運転員の認知・診断／操作への影響を反映した評価を行う。具体的にはプラントの損傷規模に基づき定義された地震規模のグループ（以下、「損傷状態 bin」という。）ごとに人的過誤確率を算出する。各損傷状態 bin は、評価加速度区分に対応して設定した。地震 P R A における評価加速度区分と損傷状態 bin の対応を第 3.1.3.2.1.4.2 表に示す。

(7) 事故シーケンスの定量化

a. 炉心損傷頻度の算出に用いた方法

炉心損傷頻度評価（点推定）は、炉心損傷に至る各事故シーケンスの発生頻度を合計して算出した。各事故シーケンスの発生頻度は、確率論的地震ハザード曲線から求めた地震平均発生頻度に事故シーケンスの条件付発生確率及び内部事象出力運転時 P R A で設定している稼働率を乗じて算出した。

システムモデルの構築及び事故シーケンスの定量化には RiskSpectrum® を用い、地震平均発生頻度及び S S C の損傷確率の算出には HazardLite を用いた。なお、本評価では、水平ハザードについて炉心損傷頻度を評価している。フラジリティが上下方向で評価されている機器についても、水平ハザードにて評価されるため、上下方向の地震ハザード曲線と水平方向の地震ハザード曲線の比を基に補正係数を評価し、上下方向のフラジリティを補正した。

また、評価地震動範囲は 0.2G～1.5G とした。下限値の

0.2G は内部事象出力運転時レベル 1 P R A で起因事象としてカウントされる事象発生実績とのダブルカウントを避けるために設定した加速度であり、地震により緩和系の機能に影響するとは考えにくい地震加速度高の設定値付近を目安として定めたものである。上限値の 1.5G については、地震動が極端に大きい領域では、施設の状態について信頼性の高い挙動を推定することが困難になるとの考え方から、挙動を推定できる領域を設定した。地震加速度区分別の地震平均発生頻度を第 3.1.3.2.1.4.3 表に示す。

b. 炉心損傷頻度の定量化

事故シーケンスの定量化では、前項の通り地震動強さの 0.2G から 1.5G の範囲を評価対象とし加速度区分ごとに離散化して評価を行った。

上記のとおりの手順でモデルを定量化した結果、全炉心損傷頻度は  $2.5 \times 10^{-7}$  (／炉年) となった。

(a) 加速度区分別の炉心損傷頻度評価結果

加速度区分別の炉心損傷頻度を第 3.1.3.2.1.4.4 表に示す。

加速度区分別では、加速度区分 1 (0.2G～0.4G) が 48.9% と全炉心損傷頻度の寄与が最も大きく、次いで加速度区分 2 (0.4G～0.6G) が 15.9% を占める結果となった。

(b) 事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度評価結果

事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第 3.1.3.2.1.4.5 表に示す。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度評価結果では、全交流動力電源喪失による炉心損傷頻度が 55.1% を占め、全炉心損傷頻度に対して大きく寄与する結果となった。なお、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度についての考察は参考資料に示す。

(c) 起因事象別の炉心損傷頻度評価結果

起因事象別の炉心損傷頻度を第 3.1.3.2.1.4.6 表に示す。

なお、第 3.1.3.2.1.4.6 表及び起因事象別の炉心損傷頻度に

ついての考察は参考資料に示す

(d) P D S 別炉心損傷頻度

P D S 別の炉心損傷頻度を第 3.1.3.2.1.4.7 表に示す。T E D が全体の約 81.1%を占めている。なお、P D S 別の炉心損傷頻度の考察は参考資料に示す。

(8) 重要度解析、不確実さ解析及び感度解析

a. 重要度解析

地震 P R A で評価した S S C が、炉心損傷に与える影響を把握するために、Fussell-Vesely (F V) 重要度評価を実施した。重要度は地震 P R A で評価対象とした 0.2G から 1.5G の全加速度範囲の炉心損傷頻度の積分値に対して算出した。F V 重要度の定義については、3.1.3.1.1.2.(7)c.に示す。

F V 重要度評価結果を第 3.1.3.2.1.4.8 表に示す。なお、第 3.1.3.2.1.4.8 表及び F V 重要度についての考察は参考資料に示す。

b. 不確実さ解析

炉心損傷頻度の定量化結果を踏まえ、地震ハザード、S S C のフラジリティ、ランダム故障、及び人的過誤の不確かさに対し、モンテカルロ法を用いて炉心損傷頻度の平均値及び不確実さ幅を示すエラーファクタ (E F) を評価した。エラーファクタの定義については、「3.1.3.1.1.2(7).d 不確実さ解析」に示す。

全炉心損傷頻度の不確実さ解析結果を第 3.1.3.2.1.4.9 表及び第 3.1.3.2.1.4.15 図に示す。

全炉心損傷頻度の不確実さ幅を示すエラーファクタは 7.7 となった。加速度区分ごとの不確実さ解析の結果は、加速度が比較的低い区分 1 ~ 3 では、ランダム故障による全炉心損傷頻度への寄与が高く、ランダム故障や人的過誤の不確実さが結果に寄与する。加速度が大きくなる区分 4 以降では地震損傷の寄与が表れはじめるところから条件付き損傷確率の不確実さ

が考慮されることに加えて、加速度が大きい区分では、地震ハザードデータの不確実さ幅が大きくなることからエラーフアクタが大きくなる結果となった。

c. 感度解析

(a) 特重施設及び3系統目蓄電池を無効にした感度解析

特重施設及び3系統目蓄電池によるリスク低減効果を把握することを目的として、点推定評価（以下、「ベースケース」という）のモデルを用いて、特重施設及び3系統目蓄電池を無効にした場合（以下、「特重無効ケース」という）の炉心損傷頻度を算出した。特重施設及び3系統目蓄電池については内部事象出力運転時レベル1 P R Aで考慮しているものと同様であり、第3.1.3.1.1.5表に示す。

ベースケースと特重無効ケースの比較した結果として、第3.1.3.2.1.4.10表に加速度区分ごとの炉心損傷頻度を示す。

なお、第3.1.3.2.1.4.10表及び特重施設及び3系統目蓄電池無しケースの比較した結果の考察は参考資料に示す。

### 3.1.3.2.1.5 格納容器機能喪失頻度評価

#### (1) P D S の分類及び発生頻度の定量化

地震出力運転時レベル1 P R Aで得られた炉心損傷に至るすべての事故シーケンスについて、事故の進展及び緩和操作の類似性からP D Sを定義し、P D Sの分類及び発生頻度を評価する。

a. P D S の分類

「3.1.3.2.1.4(3)b. P D S の分類」に示す。

b. P D S ごとの発生頻度の定量化

地震出力運転時レベル1 P R Aから得られたP D Sごとの炉心損傷頻度を定量化した結果を第3.1.3.2.1.4.7表に示す。

#### (2) 格納容器機能喪失モードの設定

地震に起因して格納容器機能喪失に至るP D Sの事故シーケ

ンスに対して格納容器の機能喪失形態を分類するため格納容器機能喪失モードの設定を行う。格納容器機能喪失モードの設定では、内部事象出力運転時レベル2 P R Aで考慮される格納容器機能喪失モードに加えて、地震に特有な格納容器機能喪失モードを考慮する。

格納容器機能喪失モードの設定に当たり、以下の検討を実施した。

a. 格納容器機能喪失モード

地震時特有のP D SとしてG（蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損））、B（原子炉建屋損傷、原子炉格納容器損傷（座屈以外））が挙げられる。このうち、G（蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損））については炉心損傷防止対策を確保できない蒸気発生器伝熱管破損事象であるため、格納容器機能喪失モードとしてはgモードに分類する。B（原子炉建屋損傷、原子炉格納容器損傷（座屈以外））については、内部事象出力運転時レベル2 P R Aの格納容器機能喪失モードでは分類できないため、地震時特有の格納容器機能喪失モードとして $\chi$ モードに分類する。

その他の格納容器機能喪失モードは、地震出力運転時レベル1 P R Aで対象外であるインターフェイスシステムL O C A及び地震出力運転時レベル1 P R Aでは蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）に包絡される蒸気発生器伝熱管破損を除き内部事象出力運転時レベル2 P R Aと同様である。格納容器機能喪失モードを整理した結果を第 3.1.3.2.1.5.1 表に示す。

b. 格納容器機能喪失時期

格納容器機能喪失モードを早期機能喪失、後期機能喪失、又は炉心損傷に先立つ地震による格納容器先行破損に分類する。

地震時特有の格納容器機能喪失モードである $\chi$ モードは、地震発生直後に生じるため炉心損傷に先立つ地震による格納

容器先行破損に分類される。その他の格納容器機能喪失モードの格納容器機能喪失時期は内部事象出力運転時レベル2 P R Aと同様である。格納容器機能喪失モードの機能喪失時期を整理した結果を第3.1.3.2.1.5.1表に示す。

#### c. 機能喪失場所及び機能喪失規模

地震を起因とした格納容器機能喪失モードのうち、物理化学現象に伴う格納容器機能喪失モードは内部事象出力運転時レベル2 P R Aと同様である。地震による損傷に伴う格納容器機能喪失モードを含む $\beta$ （格納容器隔離失敗）並びに地震時特有の格納容器機能喪失モードである $g$ （蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損））及び $\chi$ （原子炉格納容器損傷（座屈以外）、原子炉建屋損傷）について地震による機能喪失場所及び機能喪失規模を分析する。

##### (a) 格納容器隔離失敗

後述の「3.1.3.2.1.5(2)d. 格納容器隔離機能の失敗」に記載の要因により格納容器機能喪失に至る。格納容器隔離の判定基準は「重大事故発生時、格納容器隔離に関わる設備・機器の損傷又は作動失敗によって格納容器外への漏えい経路が生じる場合をその規模に依らず格納容器隔離失敗とする。」であるため、機能喪失場所及び機能喪失規模によらず格納容器隔離失敗となる。

##### (b) 蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）

地震により、蒸気発生器が損傷することで制御できない大規模なL O C Aが発生し、直接炉心損傷及び直接格納容器機能喪失に至る。

##### (c) 原子炉格納容器損傷（座屈以外）

地震により、原子炉格納容器が損傷することで制御できない大規模なL O C Aが発生し、直接炉心損傷及び直接格納容器機能喪失に至る。

#### (d) 原子炉建屋損傷

地震により、原子炉建屋が損傷することで制御できない大規模な L O C A が発生し、直接炉心損傷に至る。また、原子炉建屋内の原子炉格納容器も従属的に損傷することで、直接格納容器機能喪失に至る。

#### d. 格納容器隔離機能の失敗

地震による格納容器の隔離機能を維持するのに必要な機器の故障要素として、以下の要因が考えられる。

- ・格納容器バウンダリ、格納容器バウンダリに準ずる範囲及び格納容器バウンダリ外の漏えい経路を持つ可能性のある系統（格納容器再循環系統）の機器（格納容器隔離弁、配管、貫通部等）の地震による構造損傷、原子炉格納容器損傷（座屈）による貫通部の損傷
- ・格納容器隔離時に作動要求される隔離弁の地震による機能損傷

#### (3) 成功基準の設定

地震の特徴が内部事象出力運転時レベル 2 P R A で設定した成功基準に与える影響について考慮し、地震出力運転時レベル 2 P R A の成功基準を設定する。

地震による S S C の損傷状態を考慮する必要があることから、内部事象出力運転時レベル 2 P R A において受動的安全設備であり静的故障をモデル化しないことから成功基準を設定していない静的触媒式水素再結合装置（P A R）については、地震出力運転時レベル 2 P R A において地震による損傷を考慮し、成功基準を設定する。なお、成功基準の設定については、参考資料に示す。

その他の成功基準については、内部事象出力運転時レベル 2 P R A と同様のものを採用する。

#### (4) 事故シーケンスの分析

P D S ごとに、原子炉停止系、炉心冷却系、崩壊熱除去系、

工学的安全設備などの緩和設備の動作状態及び物理化学現象の発生状態を分析して、これらの組合せから事故進展を樹形図で分類する格納容器イベントツリーを作成する。

地震時の格納容器イベントツリーは、内部事象出力運転時レベル2 P R Aで作成した格納容器イベントツリーに加えて、地震を起因として原子炉建屋、格納容器又は放射性物質の閉じ込め機能に関連する機器が機能喪失し、炉心損傷後に格納容器の破損開口部又は機器破損部から放射性物質が環境に放出される事故シナリオを考慮する。

a. 事故シーケンスの特徴分析

内部事象出力運転時レベル2 P R Aの検討に加えて、地震による影響を考慮して、P D Sごとに、原子炉停止系、炉心冷却系、崩壊熱除去系、工学的安全設備などの緩和設備の動作状態、事故進展の途上で発生する物理化学現象の種類及び緩和手段を分析する。

(a) シビアアクシデント時の物理化学現象の分析

炉心損傷から格納容器機能喪失に至るまでの事故進展の途上で発生する重要な物理化学現象に対し、各P D Sを考慮し、重要な物理化学現象を抽出し、その発生条件及び発生後の事故進展を検討した結果を第 3.1.3.2.1.5.2 表に示す。

(b) 事故の緩和手段の分析

事故の緩和及び格納容器機能喪失防止に係る実施可能な緩和手段を分析し、それらの緩和手段の目的、運転手順書に基づく運転操作タイミング及び熱水力・放射能雰囲気条件の下での運転操作可能性を検討する。

地震時の影響を考慮して、内部事象出力運転時レベル2 P R Aで期待する緩和手段の地震出力運転時レベル2 P R Aでの扱いについて検討した結果を第 3.1.3.2.1.5.3 表に示す。

### b. イベントツリーの作成

地震出力運転時レベル2 P R Aでは、地震出力運転時レベル1 P R Aのイベントツリーに加えて、「格納容器イベントツリー」をリンクングする手法を用いる。地震の評価におけるイベントツリーのリンクングのイメージ図を第 3.1.3.2.1.5.1 図に示す。

#### (a) 格納容器イベントツリー

格納容器イベントツリーは、炉心損傷後において格納容器機能喪失を防止するための緩和系の機能喪失確率及び格納容器機能喪失頻度の評価を行うイベントツリーである。

「3.1.3.2.1.5(4)a.事故シーケンスの特徴分析」において、シビアアクシデント時の主要な物理化学現象、事故進展中に実施される事故の緩和手段とその実施タイミングが整理された。これらの物理化学現象と事故の緩和手段を考慮して格納容器イベントツリーを構築した。作成した地震時の格納容器イベントツリーを第 3.1.3.2.1.5.2 図に示す。なお、第 3.1.3.2.1.5.2 図については参考資料に示す。

### (5) 事故進展解析の実施

炉心損傷及び原子炉容器破損などの事象の発生時期、プラントの熱水力挙動並びにシビアアクシデント現象による格納容器負荷を解析すると共に、格納容器イベントツリーのヘディングの分岐確率の計算に必要なデータを求める目的として、各 P D S を代表する事故進展解析を実施する。

#### a. 解析対象事故シーケンスの選定

事故進展解析の対象とする事故シーケンスは、P D S ごとに、その P D S を代表する事故シーケンスを選定する。

事故シーケンスの選定の考え方は内部事象出力運転時レベル2 P R Aと同様である。内部事象出力運転時レベル2 P R Aで選定した代表事故シーケンスの地震時での妥当性を確認するため、地震時の各 P D S の炉心損傷頻度で上位 5 位まで

の事故シーケンスを抽出し、代表事故シーケンスの寄与割合を確認した結果を第 3.1.3.2.1.5.4 表にまとめる。なお、第 3.1.3.2.1.5.4 表は、参考資料に示す。

A E D、T E D、T E W の P D S については、内部事象出力運転時レベル 2 P R A で選定した代表事故シーケンスと一致する事故シーケンスが、上位 5 位までの事故シーケンスに含まれている。また、A E D、T E D、T E W 以外についても、代表事故シーケンスがこれらの P D S の上位の事故シーケンスより厳しい事故シーケンスであることから地震出力運転時レベル 2 P R A の観点からも内部事象出力運転時レベル 2 P R A で選定した代表事故シーケンスは妥当であると考えられる。

#### (6) 格納容器機能喪失頻度の定量化

##### a. 格納容器イベントツリーのヘディングの分岐確率の設定

各ヘディングの分岐確率の設定の考え方は基本的に内部事象出力運転時レベル 2 P R A の「3.1.3.1.1.3(5)a. 格納容器イベントツリーのヘディングの分岐確率の設定」で設定した考え方と同様である。

ここでは、内部事象出力運転時レベル 2 P R A から分岐確率の考え方を変更したヘディングについてのみ記載する。地震出力運転時レベル 2 P R A の分岐確率の設定方法は、P A R の考え方を除き、内部事象出力運転時レベル 2 P R A の分岐確率の設定と同様であり、水素燃焼（H P 3）のみ変更となる。

##### (a) 水素燃焼（H P 3）

原子炉容器破損後長期に、格納容器内において水素燃焼が発生し、格納容器破損に至った場合、失敗とする。

内部事象出力運転時レベル 2 P R A では、P A R は完全に独立した静的な機器であるため、P R A の機能喪失の確率は無視できるとして P A R の機能喪失は考慮していない。

一方、地震出力運転時レベル2 P R A では P A R の構造損傷を考慮する。

b. 格納容器機能喪失頻度の解析

上記の通りの手順でモデルを定量した結果、地震による管理放出を含まない C F F は約  $1.0 \times 10^{-7}$  (/炉年) となり、全炉心損傷確率に対する条件付格納容器機能喪失確率 (C C F P) は 0.42 となった。地震動加速度区分別、P D S 別、格納容器機能喪失モード別の評価結果を以下に示す。

(a) P D S 別の格納容器機能喪失頻度

加速度区分及び P D S 別の格納容器機能喪失頻度を第 3.1.3.2.1.5.5 表に示す。全ての加速度区分において T E D の格納容器機能喪失頻度が高くなかった。その主要因は S B O 及び L U H S の発生によるものである。

(b) 格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度

加速度区分及び格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度を第 3.1.3.2.1.5.6 表に示す。加速度区分 1 ~ 7 までは「水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損」(δ モード) の格納容器機能喪失頻度が最も高く、加速度区分 8 では「格納容器隔離失敗」(β モード) が高くなかった。全体では、「水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損」(δ モード) が全格納容器機能喪失頻度の約 57.7%、「格納容器隔離失敗」(β モード) が約 35.4% を占める結果となった。なお、格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度についての考察は参考資料に示す。

(c) 格納容器健全性が維持される頻度の評価結果

炉心損傷後に格納容器健全性が維持される頻度は、格納容器健全（設計漏えい）に至る事故シーケンスの頻度を積算することによって算出し、 $8.1 \times 10^{-8}$  (/炉年) である。

また、炉心損傷後にフィルタベントにより放射性物質が管理放出される頻度は、 $4.6 \times 10^{-8}$  (/炉年) である。

c. 重要度解析

(a) 手法

地震出力運転時レベル1 P R Aと同様の手法を用いて、

地震出力運転時レベル2 P R Aの重要度解析を行った。

(b) 結果

加速度区分6までの格納容器機能喪失頻度のF V重要度を第3.1.3.2.1.5.7表に示す。なお、第3.1.3.2.1.5.7表及びF V重要度評価結果についての考察は参考資料に示す。

(7) 放出カテゴリの分類及び発生頻度の定量化

a. 放出カテゴリの分類

「3.1.3.1.1.3.(6)放出カテゴリの分類及び発生頻度の定量化」において、地震時に特有な事象を考慮して、放出カテゴリを分類した。放出カテゴリを選定した際の考慮事項を第3.1.3.1.1.3.24表に示す。また、選定された放出カテゴリと格納容器機能喪失モードとの対応表を第3.1.3.1.1.3.25表に示す。第3.1.3.1.1.3.24表及び第3.1.3.1.1.3.25表を踏まえて、第3.1.3.2.1.5.2図に示すように、格納容器イベントツリーで同定されたすべての事故シーケンスを放出カテゴリに分類した。なお、第3.1.3.2.1.5.2図は参考資料に示す。

b. 放出カテゴリ毎の発生頻度の定量化

放出カテゴリ別の発生頻度を第3.1.3.2.1.5.8表に示す。格納容器の状態は、健全（設計漏えい）の寄与が35.1%で最も高かった。次に、格納容器破損のうち、その他の分類による放出カテゴリ（F3C）の寄与が26.1%と高かった。格納容器破損のうち、その他の分類による放出カテゴリ（F3C）が最も高い理由は、格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度が大きい「水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損」がこの放出カテゴリに含まれるためである。また、放射性物質管理放出（F7）の寄与割合は20.1%であった。

## (8) 不確実さ解析及び感度解析

### a. 不確実さ解析

格納容器機能喪失頻度の定量化を踏まえ、地震ハザード、S S C のフラジリティ、ランダム故障及び人的過誤に関する分岐確率の不確かさに対し、モンテカルロ法を用いて炉心損傷頻度の平均値及び不確実さ幅を示すエラーファクタを評価した。エラーファクタの定義については、「3.1.3.1.1.2(7)d. 不確実さ解析」に示す。

加速度区別及び加速度区分 8 までを合計した不確実さ解析結果を第 3.1.3.2.1.5.9 表及び第 3.1.3.2.1.5.3 図に、格納容器機能喪失モード別の不確実さ解析結果を第 3.1.3.2.1.5.10 表及び第 3.1.3.2.1.5.4 図に、並びに放出カテゴリ別の不確実さ解析結果を第 3.1.3.2.1.5.11 表及び第 3.1.3.2.1.5.5 図に示す。

全格納容器機能喪失頻度のエラーファクタは、16 となった。

また、各加速度区分の不確実さ解析の結果は、加速度が比較的低い区分 1 ~ 4 では、ランダム故障の寄与が比較的高いため、地震平均発生頻度とランダム故障の不確実さが寄与する。加速度が大きくなる区分 5 以降になると、地震損傷の寄与が表れはじめることから条件付き損傷確率の不確実さが考慮され、エラーファクタが大きくなる結果となった。

### b. 感度解析

地震出力運転時レベル 1 P R A と同様に、以下について感度解析を実施した。

#### (a) 特重施設及び 3 系統目蓄電池を無効にした感度解析

##### イ 手法

特重施設及び 3 系統目蓄電池によるリスク低減効果を把握することを目的として、地震出力運転時レベル 2 のベースケースのモデルを用いて、特重無効ケースの格納容器機能喪失頻度を算出した。

## 口 結果

特重無効ケースとベースケースの格納容器機能喪失頻度を第 3.1.3.2.1.5.13 表及び第 3.1.3.2.1.5.6 図に示す。第 3.1.3.2.1.5.13 表、第 3.1.3.2.1.5.6 図及び感度解析の結果の考察については参考資料に示す。

### 3.1.3.2.1.6 ソースターム評価

#### (1) 放出カテゴリのソースターム評価

放出カテゴリごとに解析の対象とする代表的な事故シーケンスを選定し、格納容器健全及び放射性物質管理放出の放出カテゴリについてはソースターム解析、格納容器機能喪失の放出カテゴリについては定性的な評価を実施した。なお、本評価においては、安全性向上評価のリスク指標である「事故時の Cs - 137 の放出量が 100TBq を超えるような事故の発生頻度」に着目した評価を実施した。

##### a. 評価対象事故シーケンスの選定

「3.1.3.1.1.3(6) 放出カテゴリの分類及び発生頻度の定量化」で整理した放射性物質の放出に至る放出カテゴリに対して、主に予想される放出量に基づいて、ソースターム評価の対象とする代表的な事故シーケンスを選定した。地震 P R A における代表的な事故シーケンスは、「3.1.3.1.1.4.(1)a. 評価対象事故シーケンスの選定」と同様であり、さらに地震特有の放出カテゴリとして、格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損））及び格納容器破損（外的）の代表事故シーケンスを参考資料に示す。

##### b. ソースタームの評価

「3.1.3.1.1.4(1)b. ソースタームの評価」に同じ。

##### c. 放出カテゴリごとのソースタームと発生頻度

全ての放出カテゴリに対して、ソースタームと発生頻度を評価することにより、Cs - 137 の放出量が 100TBq を超

える事故シーケンスの発生頻度を求めた。放出カテゴリの発生頻度とソーススタークムとを対応させて結果を整理したものを作成した。事故時のCs-137の放出量が100TBqを超えるような事故の発生頻度は $1.0 \times 10^{-7}$ (／炉年)となった。

(2) 不確実さ解析及び感度解析

「3.1.3.1.1.4(2) 不確実さ解析及び感度解析」に同じ。

第 3.1.3.2.1.1.1 表 地震 P R A を実施するために収集した情報及び主な情報源

	P R A 評価作業	情 報	主な情報源
1	プラントの設計・運転の把握	P R A 実施にあたり必要とされる設計、運転管理に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震計算書</li> <li>・プラント・ウォークダウン</li> <li>・国内外の震害情報</li> </ul>
2	確率論的地震ハザード評価	対象サイト周辺地域での地震発生様式を考慮し、震源モデルの設定に係る震源特性や、地震動伝播モデルの設定に係わる地震動伝播特性に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文献調査結果</li> <li>・地質調査結果</li> <li>・気象庁地震カタログ</li> </ul>
3	建屋・機器フラジリティ評価	プラント固有の建屋・機器の耐力評価並びに応答評価に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震バックチェック報告書、工事計画認可申請書、J E A G、既往の電共研、耐専報告書、J N E S 加振試験報告書、J S M E 等</li> </ul>
4	事故シーケンス評価	<p>a)事故シナリオの分析と起因事象の分類</p> <p>b)事故シーケンスの分析</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・成功基準の設定</li> <li>・イベントツリーの作成</li> </ul> <p>c)システムのモデル化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象プラントに即した機器故障モデル、運転形態</li> <li>・地震動による機能喪失のモデル化</li> </ul> <p>d)事故シーケンスの定量化</p> <p>評価結果の妥当性を確認できる情報</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉設置許可申請書</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記 1 の情報源</li> <li>・既往の P R A 情報</li> <li>・人間信頼性解析に関する報告書</li> </ul>

第 3.1.3.2.1.1.2 表 地震による炉心損傷に至る事故シナリオのスクリーニング結果（1／5）

事故シナリオ	分析	スクリーニング結果
① 本震による炉心損傷事故に直接的に繋がりうる事故シナリオ		
安全機能に従属する S S C の損傷による炉心損傷への影響	・地震 P R A にて評価する	地震 P R A で考慮
② 本震による炉心損傷事故に間接的に繋がりうる事故シナリオ		
1. 安全機能を有する S S C 以外の屋内 S S C の損傷		
天井クレーンの転倒・落下による原子炉容器、原子炉格納容器への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器ポーラクレーンは Ss 地震動に対する地震動に対して落下防止装置を有する。</li> <li>・万一落下防止装置が破損しても、リングガータの内径はクレーン内径より小さいため物理的にもクレーンが落下することはない。</li> <li>・仮に落下を想定しても、架台等の構造物があることから直接原子炉容器に衝突することはない。</li> </ul>	工学的判断により除外
耐震 B、C クラスの機器の損傷に伴う S クラス機器の損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震設計指針では、S クラスの機器は、B、C クラスの機器の破損によって波及的破損が生じないことを要求しており、耐震設計で考慮をされている。</li> <li>・プラントウォークダウンにより S クラス機器が波及的影響を受けないことを確認している。</li> </ul>	工学的判断により除外
タービンミサイルによる隣接原子炉建屋内関連設備への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タービンミサイルの影響は発電用原子炉設置許可申請において評価・審査されており、万一、タービンの設計最大速度でミサイルとなった場合も原子炉格納容器を貫通しないことを確認している。</li> </ul>	工学的判断により除外

第 3.1.3.2.1.1.2 表 地震による炉心損傷に至る事故シナリオのスクリーニング結果（2／5）

事故シナリオ	分析	スクリーニング結果
2. 安全機能を有する S S C 以外の屋外 S S C の損傷		
排気筒などの転倒による原子炉建屋又は周辺構造物への影響	・PWRの排気筒は原子炉格納容器に沿った、ステンレス製の軽量のダクト形状であり、万一損傷して落下しても建屋等を損傷させることはない。	工学的判断により除外
斜面崩壊による原子炉建屋又は周辺構造物への影響	・原子炉施設周辺斜面の崩壊確率を評価し、影響を与える可能性のある建屋・機器等の損傷確率と比べ、小さいことを確認している。	工学的判断により除外
基礎地盤崩壊による原子炉建屋又は周辺構造物への影響	・基礎地盤の崩壊確率を評価し、影響を与える可能性のある建屋・機器等の損傷確率と比べ、小さいことを確認している。	工学的判断により除外
送電網の鉄塔などの損傷に伴う外部電源喪失への影響	・地震 P R A では外部電源のフラジリティは、米国事例に基づく保守的な想定で考慮している。	地震 P R A で考慮
安全上重要な設備の冷却に使用可能な給水源の停止に伴う冷却水枯渇の影響	・安全上重要な設備の冷却用水源（海水取水設備、原子炉補機冷却水サージタンク、燃料取替用水タンク等）のフラジリティについては地震 P R A で考慮済みである。	地震 P R A で考慮

第 3.1.3.2.1.1.2 表 地震による炉心損傷に至る事故シナリオのスクリーニング結果（3／5）

事故シナリオ	分析	スクリーニング結果
3. 運転員の操作を阻害する地震時の要因による波及的な機能喪失		
地震前(設計、製作、組立、検査等)のミス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計、製作、組立、検査等のミスは、設計、据付段階における品質管理プログラムでの適正管理及び工事計画認可申請等で確認されている。</li> <li>・万一、これらのミスがあったとしても、多重性を備えた設備のすべてに同様のミスを犯す可能性は小さく、また、地震PRAでは保守的に多重設備の損傷の完全相関を想定している。</li> </ul>	工学的判断により除外
地震時、地震後の人的過誤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震により原子炉はトリップされ、プラントは長期炉心冷却モードに移行する。この安全停止のための運転員操作は地震収束後であり運転員の操作は可能である。</li> <li>・地震により炉心損傷に至るような事象が発生したとしても、地震PRAで期待する運転員による緩和操作は可能である。</li> <li>・地震発生時におけるヒューマンエラーへの影響を考慮して、人的過誤確率を算出した。</li> </ul>	地震PRAで考慮
変圧器等の碍子類の損傷によるサイト電源の停電に伴うバックアップ操作の支障	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用母線及び常用母線からの給電ができない場合のバックアップ操作（ディーゼル発電機の起動等）は、事故時操作所則に従い、中央制御室近傍で操作可能である。</li> </ul>	地震PRAで考慮
構内通行支障、要員への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントウォークダウンにより、内部事象PRAで、期待している現場操作のアクセス性を確認することで現場操作に期待した。</li> <li>・地震による現場へのアクセス性の低下、心理的ストレス、機能が損なわれることによる判断・操作への阻害の影響を考慮して、現場操作の人的過誤確率を算出した。</li> </ul>	地震PRAで考慮

第 3.1.3.2.1.1.2 表 地震による炉心損傷に至る事故シナリオのスクリーニング結果（4／5）

事故シナリオ	分析	スクリーニング結果
二次部材の損傷などの従業員への影響	・一部は人的過誤確率に包絡しており、その他の影響はプラントウォームダウンにて影響がないことを確認している。	除外
(3)その他の事故シナリオ		
4. 余震による地震動の安全機能への影響		
本震直後の余震による炉心損傷への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・確率論的地震ハザード評価では余震を除外し、本震で発生頻度が評価されている。また、本震を上回るような余震の可能性は低い。</li> <li>・本震後、原子炉はトリップされ、事故時操作所則に従い安全停止に移行するため、余震が発生したとしても影響はない。</li> <li>・地震 P R A 学会標準では余震の評価手法が例示されてはいるが、系統的な評価手法は確立されておらず、今後の課題とする。</li> </ul>	余震による影響は今後の課題であるが、影響が大きいのは本震である。
5. 経年変化を考慮した場合の影響		
経年変化を考慮した場合の炉心損傷への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予防保全や P L M 評価で設計想定以上の劣化が予測された場合は補修や交換がなされる。</li> </ul>	工学的判断により除外
6. 複数基が立地するサイトにかかる事故シナリオ		
ユニット間の相互依存関係を考慮した場合の炉心損傷への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本評価では単一ユニットの評価のため、評価対象外としている。</li> </ul>	対象外
7. 緊急時対策所における緊急時の復旧対応にかかる事故シナリオ		
劣悪な環境などによって緊急時対策所の機能が低下することによる炉心損傷への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・技術的助言等はサイト外からでも可能であり、緊急時対策所の機能喪失により、ただちに炉心損傷に至ることはないとの判断し、モデル対象外とした。</li> </ul>	対象外

第 3.1.3.2.1.1.2 表 地震による炉心損傷に至る事故シナリオのスクリーニング結果（5／5）

事故シナリオ	分析	スクリーニング結果
8. シビアアクシデント対策を考慮すべき事故シナリオ		
地震に起因して炉心損傷に繋がる可能性のある事故シナリオに対するシビアアクシデント対策の考慮	・整備されているシビアアクシデント対策による事象の影響緩和を考慮し、地震 P R A にて定量化を行う。	地震 P R A で考慮
9. 地殻変動及び断層変位に起因する地盤変状影響		
地殻変動及び断層変位に起因する地盤変状において、地盤変位量から建屋間（建屋内も含む）にまたがる安全系の S S C への影響	・プラント敷地内に活断層が確認されていないこと、及び、敷地に比較的近く規模が大きい断層の活動に伴い生じる地盤の傾斜について、決定論的評価により影響度が小さいことを確認したことから、工学的判断に基づき定量化の対象外とした。	対象外
10. 地震起因における火災、溢水、津波にかかる事故シナリオ		
地震起因によって火災、溢水、津波が引き起こされ炉心損傷に繋がる可能性のあるような事故シナリオ	・本評価では、地震随伴事象は評価対象外としている。	対象外

第 3.1.3.2.1.1.3 表 地震による格納容器機能喪失に至る事故シナリオのスクリーニング結果

事故シナリオ	分析	スクリーニング結果
地震動による格納容器本体の損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉建屋の損傷及び格納容器本体の損傷（座屈以外）は地震出力時レベル 1 P R Aにおいて考慮されている。</li> <li>格納容器本体の損傷（座屈）は地震動による格納容器隔離失敗として考慮する。</li> </ul>	地震 P R A で考慮
地震動による格納容器耐力の低下	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震荷重を受けた格納容器の耐力は、材料が破損に至らない限りその後の圧力荷重に対しても同様の耐圧機能を有すると考えられる。</li> </ul>	工学的判断により除外
地震動による格納容器隔離の失敗	<ul style="list-style-type: none"> <li>緩和手段に係る機器の地震動による損傷は考慮している。</li> <li>格納容器本体の損傷（座屈）は地震動による格納容器隔離失敗として考慮している。</li> </ul>	地震 P R A で考慮
地震動による格納容器圧力抑制機能の喪失	緩和手段に係る機器の地震動による損傷は考慮している。	地震 P R A で考慮
地震動による格納容器からの崩壊熱除去機能の喪失	緩和手段に係る機器の地震動による損傷は考慮している。	地震 P R A で考慮
地震動による放射性物質抑制機能の喪失	緩和手段に係る機器の地震動による損傷は考慮している。	地震 P R A で考慮
地震動によるその他の緩和手段の喪失	緩和手段に係る機器の地震動による損傷は考慮している。	地震 P R A で考慮

第 3.1.3.2.1.2.1 表 領域震源モデルの諸元  
 (a) 萩原（1991）による領域震源モデルの諸元

領域名	構造区		b 値	発生頻度	震源深さ
K2	西南日本内帶南部	近畿三角地域	0.89	0.62	各領域で震源深さの頻度分布を求め、正規分布でモデル化する。 (正規分布によるモデル化が困難な場合は深さ 3km～18km の一様分布とする。)
L1	西南日本内帶北部	中部山地	0.86	0.47	
L2		中国山地	0.92	0.86	
M	西南日本内帶沿海部		0.62	0.17	

(b) 垣見ほか（2003）による領域震源モデルの諸元

領域名	構造区		b 値	発生頻度	震源深さ
10C2	中部山岳		0.87	0.50	各領域で震源深さの頻度分布を求め、正規分布でモデル化する。 (正規分布によるモデル化が困難な場合は深さ 3km～18km の一様分布とする。)
10C3	近畿三角帯		0.85	0.87	
10C4	西近畿		0.81	0.27	
10C5	中国山地・瀬戸内海		1.01	0.59	
10D1	能登・若狭沖海域		0.82	0.92	

第 3.1.3.2.1.2.2 表 地震動評価に用いる地下構造モデル

No.	P 波速度 (km/s)	S 波速度 (km/s)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	層厚 (km)	上面深度 (km)	Q <sub>s</sub>	減衰定数 (%)
1	4.2	2.2	2.7	0.04	0.00	16.67	3.0
2	4.6	2.5	2.7	0.16	0.04	16.67	3.0
2'	4.6	2.5	2.7	0.06	0.20	100.00	0.5
3	4.7	2.6	2.7	0.25	0.26	100.00	0.5
4	4.9	2.7	2.7	0.06	0.51	100.00	0.5
5	5.0	2.8	2.7	0.20	0.57	100.00	0.5
6	5.1	2.9	2.7	0.11	0.77	100.00	0.5
7	5.3	3.0	2.7	0.17	0.88	100.00	0.5
8	5.4	3.1	2.7	0.36	1.05	100.00	0.5
9	5.5	3.2	2.7	1.59	1.41	100.00	0.5
10	6.0	3.6	2.7	—	3.00	100.00	0.5

第 3.1.3.2.1.2.3 表 考慮した認識論的不確実さ

		認識論的不確実さ	偶然的不確実さ
特定震源 モデル	主要 活断層 (A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震規模評価式</li> <li>・アスペリティ位置*</li> <li>(ただし、FO-A～FO-B～熊川断層では断層長さと断層傾斜角の不確実さについて考慮する)</li> </ul>	—
	主要 活断層 (B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震規模評価式</li> </ul>	—
領域震源モデル		<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大地震規模</li> <li>・領域区分モデルの選択</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・領域内でG-R式に従う地震発生の過程（地震規模の確率密度を考慮）</li> <li>・領域内での一様な地震発生の仮定（距離の確率密度を考慮）</li> </ul>
地震動伝播モデル		<ul style="list-style-type: none"> <li>・距離減衰式での内陸補正の考慮の有無</li> <li>(ただし、特定震源モデルでは距離減衰式のばらつきの値に関する不確実さについて考慮する)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・距離減衰式のばらつき</li> </ul>

\*アスペリティ位置の不確実さは偶然的不確実さと考えられるが、地震ハザード評価においては、断層面のモデル化におけるアスペリティ位置の違いをロジックツリーの分岐として考慮しているため、ここでは認識論的不確実さに分類した

第 3.1.3.2.1.2.4 表 主要断層モデル(A)の諸元  
FO-A～FO-B～熊川断層

震源断層	断層長さ (km)	傾斜角 (°)	アスペリティ	Xeq (km)	M 松田(1975)	M 武村(1998)	M 入倉・三宅(2001)と Takemura et al. (1990)	活動度	年発生頻度 (回／年)		
FO-A～ FO-B 断層	35.3	90	近傍上端	17.9	7.4	7.5	7.2	B	8.92E-05		
			近傍下端	20.5							
			遠方上端	23.2							
			遠方下端	24.7							
			考慮せず	21.0							
		75	近傍上端	16.3	7.4	7.5	7.3				
			近傍下端	18.3							
			遠方上端	21.8							
			遠方下端	22.9							
			考慮せず	19.2							
FO-A～ FO-B～ 熊川断層	63.4	90	近傍上端	20.2	7.8	8.0	7.7	B	4.96E-05		
			近傍下端	22.6							
			遠方上端	25.6							
			遠方下端	26.8							
			Asp一塊	19.7							
			Asp一塊横長	19.5							
			考慮せず	23.5							
		75	近傍上端	18.6	7.8	8.0	7.7				
			近傍下端	20.6							
			遠方上端	24.3							
			遠方下端	25.1							
			Asp一塊	17.1							
			Asp一塊横長	16.9							
			考慮せず	21.8							

### 上林川断層

震源断層	断層長さ (km)	傾斜角 (°)	アスペリティ	Xeq (km)	M 松田 (1975)	M 武村(1998)	M 入倉・三宅(2001)と Takemura et al. (1990)	活動度	年発生頻度 (回／年)
上林川断層	39.5	90	近傍上端	19.9	7.5	7.6	7.3	B	7.97E-05
			近傍下端	22.7					
			遠方上端	26.7					
			遠方下端	28.1					
			考慮せず	24.8					

第 3.1.3.2.1.2.5 表 主要断層モデル(B)の諸元

No	断層名	断層長さ (km)	Xeq (km)	M 松田 (1975)	M 武村(1998)	M 入倉・三宅(2001)と Takemura et al. (1990)	活動度	年発生頻度 (回／年)
1	熊川断層	23	31.3	7.1	7.2	6.8	B	1.37E-04
2	郷村断層	34	50.9	7.4	7.5	7.2	B	9.26E-05
3	山田断層	33	38.6	7.4	7.5	7.1	B	9.54E-05
4	三方断層	27	44.5	7.2	7.3	7.1	B	1.17E-04
5	大陸棚外縁～ B～野坂断層	49	47.5	7.7	7.8	7.4	B	6.42E-05
6	花折断層	58	51.4	7.8	7.9	7.6	B	5.43E-05
7	琵琶湖西岸断層系	60	52.0	7.8	7.9	7.7	A	5.04E-04
8	濃尾地震断層系	80	109.0	8.0	8.1	7.8	B	3.93E-05
9	敦賀断層	23	51.2	7.1	7.2	6.9	B	1.37E-04
10	三峠断層	26	36.7	7.2	7.3	7.0	B	1.21E-04
11	安島岬沖～和布一 干飯崎沖～ 甲楽城断層	76	79.3	8.0	8.1	8.1	B	4.14E-05
12	有馬-高槻構造線	45	77.6	7.6	7.7	7.4	B	6.99E-05
13	F <sub>GA</sub> 3 東部断層	29	60.5	7.3	7.4	7.0	B	1.09E-04
14	甲楽城沖断層～浦 底断層～池河内断 層～柳ヶ瀬山断層	36	57.5	7.4	7.5	7.3	B	8.74E-05

第3.1.3.2.1.2.6表 ロジックツリーで考慮した分岐の根拠と重みの考え方

		ロジックツリーで考慮した分岐			分岐の根拠	重みの考え方		
特定震源モデル	主要活断層(A)	断層長さ※1	FO-A～FO-B断層		当社調査結果に基づく	地震発生の可能性に明確な差があると考えられるため、FO-A～FO-B断層を9/10とし、FO-A～FO-B～熊川断層を1/10として設定		
			FO-A～FO-B～熊川断層					
		断層傾斜角※1	90°		基準地震動の策定と同様の基本ケースと不確かさを考慮	基本ケースである90°を2/3とし、不確かさケースである西75°を1/3として設定		
			西75°					
	地震規模評価式	松田(1975) 武村(1998) 入倉・三宅(2001)とTakemura et al. (1990)			断層長さや断層面積から地震規模を算出する複数の評価式を選定	各評価式に優劣をつけず、等重みとして設定		
領域震源モデル	領域区分モデルの選択	萩原マップ		地震PRA学会標準を参照し、複数の地震地体構造マップを選定	各評価モデルに優劣をつけず、等重みとして設定			
		垣見マップ						
		最大地震規模	萩原マップ	M7.3				
				M7.5				
				M7.6	地震カタログに記載されている過去の複数の地震における最大マグニチュードの中央値及び上下限値を選定			
			垣見マップ	M7.4				
				M7.5				
			10C4領域	M7.8				
地震動伝播モデル	距離減衰式での内陸補正の考慮の有無	内陸補正有		基準地震動の策定における補正無しの評価の分岐として内陸地震の特徴を踏まえた補正を考慮	地震ごとに補正要否の判断が必要と考えられるため、等重みとして設定			
		内陸補正無						
	距離減衰式のばらつき※2	$\beta=0.35$		文献におけるばらつきの幅( $\beta=0.35\sim0.45$ )において中央値を1/2とし、上下限値をそれぞれ1/4として設定	文献におけるばらつきの幅( $\beta=0.35\sim0.45$ )において中央値を1/2とし、上下限値をそれぞれ1/4として設定			
		$\beta=0.40$						
		$\beta=0.45$						

※1 : FO-A～FO-B～熊川断層についてのみ考慮

※2 : 特定震源モデルのみ考慮

第 3.1.3.2.1.3.1 表 建屋・機器選定のステップ（1／2）

ステップ	内容（内部事象 P R A）		
	建 屋	屋外重要土木構築物	機 器
1-1	—	—	・ランダム事象をきっかけとして炉心損傷に至る起因事象を選定。
1-2	—	—	・各起因事象について、事象の影響緩和に必要な機能を抽出し、イベントツリーを作成して、収束シナリオを特定。
1-3	—	—	・系統図等を基に炉心損傷頻度を評価する上で有意な影響が考えられない機器を除外 [考え方]：炉心損傷頻度を評価する上で有意な影響がないこと [対象]：小口径枝管の配管、弁など
1-4	—	—	・フォールトツリーを作成して関連する設備を抽出し、機器リストを作成

第 3.1.3.2.1.3.1 表 建屋・機器選定のステップ（2／2）

ステップ	内容（地震 P R A）		
	建 屋	屋外重要土木構築物	機 器
2-1	<p>内部事象 P R A の結果に以下の追加を検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地震で損傷した際に起因事象を発生させる建屋／土木構築物／機器</li> <li>・起因事象発生後に事象を緩和させる建屋／土木構築物／機器</li> </ul> <p>[考え方] : ①地震動による安全上重要な建物、構築物、配管等の大型静的機器の損傷に伴い、緩和設備によって事象の進展を抑制できず、炉心損傷に至る建屋／土木構築物／機器を追加 ②地震動による安全機能への広範な影響を及ぼす計装・制御系、非常用系を追加</p>		
	<p>[対象] :</p> <p>①原子炉建屋、原子炉補助建屋、特重建屋などを追加 ②追加なし</p>	<p>[対象] :</p> <p>①海水取水ライン構造物を追加 ②追加なし</p>	<p>[対象] :</p> <p>①原子炉容器、炉内構造物、燃料 ②電気盤(メタルクラッドスイッチギア、原子炉盤)などを追加</p>
2-2	<p>内部事象 P R A の結果から以下の削除を検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・起因事象発生後に事象を緩和させる建屋／土木構築物／機器</li> </ul> <p>[考え方] : 地震が発生した場合に期待できない建屋／土木構築物／機器を削除</p>		
	[対象] : 削除なし	[対象] : 削除なし	[対象] : タービンバイパス弁などを削除
2-3	<p>プラントウォークダウンにより二次的な影響を及ぼす建屋／土木構築物／機器の検討</p> <p>[考え方] : 地震 P R A 学会標準及び過去に実施した当社のプラントウォークダウン実績を基に、地震 P R A の実施に当たって確認が必要な機器を抽出し、以下の観点から影響機器の有無を確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・倒壊により被害を受けないか</li> <li>・周辺機器の損傷時、周辺機器の保有水による影響はないか 等</li> </ul>		
	[対象] : 追加なし	[対象] : 追加なし	[対象] : 追加なし

第 3.1.3.2.1.3.2 表 建屋・機器リストとフラジリティデータの例

起因事象/影響緩和件名	SSC名	Median (G)	$\beta_R$	$\beta_U$	HCLPF (G)
原子炉建屋	原子炉建屋	3.60	0.25	0.15	1.86
原子炉格納容器	原子炉格納容器(座屈以外)	2.61	0.19	0.25	1.28
蒸気発生器伝熱管破損(複数本破損)	3A蒸気発生器	2.94	0.25	0.25	1.31
Excess LOCA	炉内計装引出管	5.61	0.31	0.31	2.04
大破断LOCA	制御棒駆動装置	2.92	0.19	0.25	1.43
中破断LOCA	余熱除去系戻り及び安全注入管台	3.03	0.25	0.25	1.37
小破断LOCA	加圧器逃し弁配管	7.78	0.31	0.31	2.83
主蒸気管破断(主蒸気隔離弁上流)	3A蒸気発生器(蒸気出口管台)	4.23	0.19	0.19	2.27
主給水管破断	3A蒸気発生器(主給水管)	3.05	0.19	0.19	1.63
主蒸気管破断(主蒸気隔離弁下流)	A蒸気発生器主蒸気流量計	2.47	0.14	0.23	1.35
原子炉建屋補機冷却機能の全喪失	3A原子炉補機冷却水ポンプ	5.15	0.09	0.26	2.94
外部電源喪失	外部電源系	0.30	0.25	0.50	0.09
ATWS	制御棒クラスタ	2.72	0.08	0.23	1.66
低圧注入 低圧再循環	3A余熱除去ポンプ	8.33	0.08	0.26	4.76
蓄圧注入	A-蓄圧タンク	2.21	0.19	0.20	1.18
高圧注入 高圧再循環	3A充てん／高圧注入ポンプ	10.40	0.08	0.15	7.11
格納容器スプレイ注入 格納容器スプレイ再循環	3A格納容器スプレイポンプ	8.33	0.08	0.26	4.76
代替再循環	格納容器再循環サンプ水位計	3.51	0.14	0.23	1.92
2次系強制冷却	3A主蒸気逃がし弁	2.81	0.25	0.25	1.26
格納容器内自然対流冷却(CCW) 格納容器内自然対流冷却(SWS)	再循環ダクト	4.22	0.31	0.31	1.51
原子炉トリップ	原子炉トリップしゃ断器盤	2.28	0.22	0.27	0.50
補助給水	タービン動補助給水ポンプ	2.33	0.09	0.15	1.59
加圧器逃がし弁強制開 加圧器逃がし弁／安全弁LOCA	3C加圧器逃がし弁	2.81	0.25	0.25	1.26
非常用所内交流電源	メタルクラッズスイッチギア	1.96	0.09	0.15	1.34
空冷式非常用発電装置	代替所内電気設備 高圧ケーブル分岐盤	6.88	0.08	0.23	4.19
恒設代替低圧注水ポンプ	恒設代替低圧注水ポンプ	12.32	0.08	0.17	8.27
大容量ポンプの確立	原子炉補機冷却水冷却器	2.67	0.19	0.21	1.40
主蒸気隔離	3A主蒸気隔離弁	3.65	0.13	0.19	2.19
静的水素再結合装置	静的触媒式水素再結合装置	4.34	0.25	0.26	1.92

第 3.1.3.2.1.3.3 表 考慮する不確実さ要因の例

評価方法		偶然的不確実さ ( $\beta_R$ )	認識論的不確実さ ( $\beta_U$ )
建物 構築物	現実的耐力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構造材料定数</li> <li>・損傷限界時ひずみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工精度</li> <li>・実験データの統計的精度</li> <li>・耐力評価式の誤差</li> </ul>
	現実的応答	<ul style="list-style-type: none"> <li>・構造材料定数</li> <li>・地盤材料定数</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル形態</li> <li>・剛性評価の仮定</li> <li>・復元力特性のモデル化</li> <li>・耐震要素の評価範囲</li> </ul>

第 3.1.3.2.1.3.4 表 損傷限界点の現実的な値 (地震 P R A 学会標準)

損傷限界点の指標		平均値	変動係数
せん断ひずみ	ボックス壁	$5.36 \times 10^{-3}$	0.24
	円筒壁	$9.77 \times 10^{-3}$	0.33

第 3.1.3.2.1.3.7 表 物性値 (原子炉建屋)

部位	使用材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断 弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	減衰定数 h (%)
外部しゃへい建屋(O/S) 内部コンクリート(I/C) 外周建屋(E/B) 燃料取扱建屋(FH/B) (RC 造)	コンクリート： Fc=24.5(N/mm <sup>2</sup> ) (Fc=250kgf/cm <sup>2</sup> ) 鉄筋：SD35 (SD345相当)	2.28×10 <sup>4</sup>	9.50×10 <sup>3</sup>	5
燃料取扱建屋(FH/B) (S 造)	鉄骨：SM50A (SM490A相当)	2.05×10 <sup>5</sup>	7.90×10 <sup>4</sup>	2
原子炉格納容器(C/V)	SGV49(SGV480)	1.96×10 <sup>5</sup>	7.53×10 <sup>4</sup>	1
蒸気発生器(S/G)	ASME SA533 Gr.A CL.1 (SQV1A相当) 部材番号：62以外	1.85×10 <sup>5</sup>	7.12×10 <sup>4</sup>	水平：3 鉛直：1
	ASME SA216 Gr.WCC (GSC3相当) 部材番号：62	1.80×10 <sup>5</sup>	6.92×10 <sup>4</sup>	水平：3 鉛直：1

第 3.1.3.2.1.3.8 表 物性値 (原子炉補助建屋)

建物・構築物	使用材料	ヤング係数 E(N/mm <sup>2</sup> )	せん断 弾性係数 G(N/mm <sup>2</sup> )	減衰 定数 h(%)
原子炉補助建屋 (A/B+C/T) (RC 造)	コンクリート： Fc=24.5(N/mm <sup>2</sup> ) (Fc=250kgf/cm <sup>2</sup> ) 鉄筋：SD35 (SD345相当)	2.28×10 <sup>4</sup>	9.50×10 <sup>3</sup>	5
原子炉補助建屋 (A/B+C/T) (S 造)	鉄骨：SM50A (SM490A相当)	2.05×10 <sup>5</sup>	7.90×10 <sup>4</sup>	2

第 3.1.3.2.1.3.9 表 物性値 (中間建屋)

建物・構築物	使用材料	ヤング係数 E(N/mm <sup>2</sup> )	せん断 弾性係数 G(N/mm <sup>2</sup> )	減衰 定数 h(%)
中間建屋(I/B) (RC 造)	コンクリート： $F_c=24.5(\text{N/mm}^2)$ $(F_c=250\text{kgf/cm}^2)$ 鉄筋：SD35 (SD345 相当)	$2.28 \times 10^4$	$9.50 \times 10^3$	5
中間建屋(I/B) (S 造)	鉄骨：SM50A (SM490A 相当)	$2.05 \times 10^5$	$7.90 \times 10^4$	2

第 3.1.3.2.1.3.10 表 物性値 (ディーゼル建屋)

建物・構築物	使用材料	ヤング係数 E(N/mm <sup>2</sup> )	せん断 弾性係数 G(N/mm <sup>2</sup> )	減衰 定数 h (%)
ディーゼル建屋 (DG/B)	コンクリート： $F_c=24.5(\text{N/mm}^2)$ $(F_c=250\text{kgf/cm}^2)$ 鉄筋：SD35 (SD345 相当)	$2.28 \times 10^4$	$9.50 \times 10^3$	5

第 3.1.3.2.1.3.11 表 物性値 (燃料取替用水タンク建屋)

部位	使用材料	ヤング係数 E(N/mm <sup>2</sup> )	せん断 弾性係数 G(N/mm <sup>2</sup> )	減衰 定数 h (%)
燃料取替用水タンク建屋 (RWST/B) (RC 造)	コンクリート： $F_c=24.5(\text{N/mm}^2)$ $(F_c=250\text{kgf/cm}^2)$ 鉄筋：SD35 (SD345 相当)	$2.28 \times 10^4$	$9.50 \times 10^3$	5
燃料取替用水タンク建屋 (RWST/B) (S 造)	鉄骨：SM50A (SM490A 相当)	$2.05 \times 10^5$	$7.90 \times 10^4$	2
燃料取替用水タンク	SUS304	$1.90 \times 10^5$	$7.32 \times 10^4$	1

第 3.1.3.2.1.3.13 表 現実的な物性値の評価方法

物性値		現実的な物性値の評価方法
構造材料定数	コンクリート強度 F <sub>c</sub>	平均値：1.4×設計基準強度 変動係数：0.13（地震 P R A 学会標準）
	コンクリートの 減衰定数 h	平均値：5% 変動係数：0.25（地震 P R A 学会標準）
	鉄筋の降伏強度 soy	平均値：1.1×規格降伏点 変動係数：0.0（考慮しない）
地盤材料定数	地盤のせん断波速度 V <sub>s</sub>	平均値：設計値 変動係数：0.10（地震 P R A 学会標準）

第 3.1.3.2.1.3.15 表 地盤ばね定数と減衰係数（原子炉建屋）

	方向	ばね定数	減衰係数
底面 スウェイばね $K_s$	NS	$2.04 \times 10^9 (\text{kN}/\text{m})$	$1.68 \times 10^7 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	EW	$2.05 \times 10^9 (\text{kN}/\text{m})$	$1.71 \times 10^7 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
底面 ロッキングばね $K_R$	NS	$1.90 \times 10^{12} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$3.06 \times 10^9 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	EW	$1.77 \times 10^{12} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$3.58 \times 10^9 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$

第 3.1.3.2.1.3.16 表 I / C - S / G 間のばね定数（原子炉建屋）

部材 番号	位置	剛性（単位）	NS	EW
$K_{S1}$	16-68	軸剛性（kN/m）	$3.54 \times 10^6$	$3.54 \times 10^6$
$K_{S2}$	15-65	軸剛性（kN/m）	$1.29 \times 10^7$	$2.99 \times 10^7$
$K_{S3}$	14-61	軸剛性（kN/m）	$1.04 \times 10^7$	$1.22 \times 10^7$
$K_{R1}$	14-61	回転剛性（kN·m/rad）	$4.66 \times 10^7$	$3.34 \times 10^7$

第 3.1.3.2.1.3.18 表 地盤ばね定数と減衰係数（原子炉補助建屋）

	方向	ばね定数	減衰係数
底面 スウェイばね $K_s$	NS	$2.35 \times 10^9 (\text{kN}/\text{m})$	$2.21 \times 10^7 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	EW	$2.42 \times 10^9 (\text{kN}/\text{m})$	$2.32 \times 10^7 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
底面 ロッキングばね $K_R$	NS	$3.53 \times 10^{12} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$7.83 \times 10^9 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	EW	$2.30 \times 10^{12} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$2.59 \times 10^9 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
側面 水平ばね	$K_{S1}$ NS	$4.04 \times 10^7 (\text{kN}/\text{m})$	$1.46 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	EW	$3.92 \times 10^7 (\text{kN}/\text{m})$	$1.65 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
側面 回転ばね	$K_{S2}$ NS	$4.04 \times 10^7 (\text{kN}/\text{m})$	$1.46 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	EW	$3.92 \times 10^7 (\text{kN}/\text{m})$	$1.65 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	$K_{R1}$ NS	$4.70 \times 10^{10} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$6.83 \times 10^8 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	EW	$2.93 \times 10^{10} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$3.96 \times 10^8 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	$K_{R2}$ NS	$4.70 \times 10^{10} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$6.83 \times 10^8 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	EW	$2.93 \times 10^{10} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$3.96 \times 10^8 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$

第 3.1.3.2.1.3.20 表 地盤モデルの設定（中間建屋）

項目	設定
地盤モデル	3 次元 FEM モデル
地盤の物性値	第 3.1.3.2.1.3.5 表に示す地盤物性値を用いる。

第 3.1.3.2.1.3.22 表 地盤ばね定数と減衰係数（ディーゼル建屋）

	方向	ばね定数	減衰係数
底面 スウェイばね $K_s$	NS	$8.41 \times 10^8 (\text{kN}/\text{m})$	$3.02 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	EW	$8.55 \times 10^8 (\text{kN}/\text{m})$	$3.15 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
底面 ロッキングばね $K_R$	NS	$1.66 \times 10^{11} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$5.74 \times 10^7 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	EW	$1.29 \times 10^{11} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$7.09 \times 10^7 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$

第 3.1.3.2.1.3.24 表 地盤ばね定数と減衰係数（燃料取替用水タンク建屋）

	方向	ばね定数	減衰係数
底面 スウェイばね $K_s$	NS	$5.60 \times 10^8 (\text{kN}/\text{m})$	$1.34 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{s}/\text{m})$
	EW		
底面 ロッキングばね $K_R$	NS	$4.22 \times 10^{10} (\text{kN} \cdot \text{m}/\text{rad})$	$7.93 \times 10^6 (\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad})$
	EW		

第 3.1.3.2.1.3.27 表 現実的応答評価用モデルで用いる諸元と物性値の関係

		物性値			
		$F_c$	$h$	$V_s$	$s_{oy}$
RC 部	ヤング係数 $E$	○	—	—	—
	せん断弾性係数 $G$	○	—	—	—
	減衰定数 $h$	—	○	—	—
	復元力特性 $Q \cdot Y$	○	—	—	○
	復元力特性 $M \cdot \varphi$	○	—	—	○
地盤ばね	ばね値	—	—	○	—
	減衰	○	—	○	—

第 3.1.3.2.1.3.28 表 2 点推定法による解析ケース

解析ケース	F c	h	V s
1	+	+	+
2	+	-	+
3	+	+	-
4	+	-	-
5	-	+	+
6	-	-	+
7	-	+	-
8	-	-	-

第 3.1.3.2.1.3.29 表 現実的な物性値の評価方法

現実的な物性値の評価方法	
コンクリート強度 F <sub>c</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	平均値：1.4×設計基準強度(23.5) 変動係数：0.13（地震 P R A 学会標準）
地盤の初期せん断剛性 G <sub>0</sub> (N/mm <sup>2</sup> ) (地盤のせん断波速度 V <sub>s</sub> (m/s))	平均値：P S 検層結果に基づき設定 (Vs=300m/s) 変動係数：0.1（地震 P R A 学会標準）

第 3.1.3.2.1.3.30 表 解析ケース

解析 ケース	入力レベル	コンクリート強度 F <sub>c</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	地盤のせん断波速度 V <sub>s</sub> (m/s)
1	模擬地震動 × 1	32.9 (平均値)	300 (平均値)
2	模擬地震動 × 1	28.6 (-1σ)	300 (平均値)
3	模擬地震動 × 1	37.2 (+1σ)	300 (平均値)
4	模擬地震動 × 1	32.9 (平均値)	270 (-1σ)
5	模擬地震動 × 1	32.9 (平均値)	330 (+1σ)
6	模擬地震動 × 2	32.9 (平均値)	300 (平均値)
7	模擬地震動 × 3	32.9 (平均値)	300 (平均値)
8	模擬地震動 × 4	32.9 (平均値)	300 (平均値)

第 3.1.3.2.1.3.31 表 現実的耐力及び現実的応答の不確実さの要因例

評価方法		偶然的不確実さ ( $\beta_R$ )	認識論的不確実さ ( $\beta_U$ )
機器配管系	現実的耐力	・機能試験データの統計的精度	・試験データの統計的精度
	現実的応答	・水平・上下地震荷重組み合わせ方法 ・モード合成法	・床応答スペクトル ・解析モデルの評価法

第 3.1.3.2.1.3.32 表 建屋応答係数

建屋	方向	係数	$F_{SS}$	$F_{\delta}$	$F_M$	$F_{SB}$
原子炉建屋(O/S)	水平(NS)	中央値	1.34	0.99	1.00	1.33
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.32	0.99	1.00	1.31
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.10	0.99	1.03	1.12
		$\beta R$	—	0.08	0.02	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
原子炉建屋(I/C)	水平(NS)	中央値	1.05	0.99	1.00	1.04
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.05	0.99	1.00	1.04
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.10	0.99	1.03	1.12
		$\beta R$	—	0.08	0.02	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
原子炉建屋(E/B,FH/B)	水平(NS)	中央値	1.05	0.99	1.00	1.04
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.05	0.99	1.03	1.07
		$\beta R$	—	0.08	0.02	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.10	0.99	1.03	1.12
		$\beta R$	—	0.08	0.02	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
原子炉補助建屋(A/B+C/T))	水平(NS)	中央値	1.14	0.99	1.00	1.13
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.16	0.99	1.00	1.15
		$\beta R$	—	0.08	0.00	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.08	0.99	1.02	1.09
		$\beta R$	—	0.07	0.03	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
中間建屋(I/B)	水平(NS)	中央値	1.05	0.99	1.03	1.07
		$\beta R$	—	0.08	0.01	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.05	0.99	1.01	1.05
		$\beta R$	—	0.08	0.01	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.06	0.99	1.03	1.08
		$\beta R$	—	0.05	0.02	0.05
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
ディーゼル建屋(DGB)	水平(NS)	中央値	1.05	0.99	1.03	1.07
		$\beta R$	—	0.08	0.01	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.05	0.99	1.04	1.08
		$\beta R$	—	0.08	0.01	0.08
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.04	1.00	1.03	1.07
		$\beta R$	—	0.03	0.02	0.04
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
燃料取替用水タンク建屋(RWSTB)	水平(NS)	中央値	1.03	0.99	1.03	1.05
		$\beta R$	—	0.06	0.01	0.06
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	水平(EW)	中央値	1.03	0.99	1.03	1.05
		$\beta R$	—	0.06	0.01	0.06
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15
	鉛直	中央値	1.01	1.00	1.02	1.03
		$\beta R$	—	0.01	0.02	0.02
		$\beta U$	—	—	0.15	0.15

第 3.1.3.2.1.3.33 表 原子炉補機冷却水冷却器の耐震性評価結果

評価部位	材 料	評価応力	許容値 (N/mm <sup>2</sup> )	発生応力 (N/mm <sup>2</sup> )	裕 度
胴板	SGV410	1 次応力	334	149	2.24
支持脚	SS400	組合せ 1 次	255	67	3.80
基礎ボルト	SNB7	引張応力	451	162	2.78

### 第3.1.3.2.1.4.1表 起因事象の加速度区分別条件付発生確率

第 3.1.3.2.1.4.2 表 損傷状態 bin の定義 (1 / 4)

損傷状態 Bin	対応する 加速度区分	プラント状態の想定	本評価における設定		入力条件への影響
3.1.3.2.1-83	該当なし	プラントの安全系 SSC 又は運転に必要な非安全系 SSC への損傷はない。居住棟や事務棟などの非安全系かつ耐震性のない SSC への限定的な被害が見られる。	地震加速度 ／SSC 損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉自動トリップ未発生となる地震動レベル。</li> <li>運転員操作に影響を及ぼすような SSC 損傷は発生しない</li> </ul>	—
			アクセス性	<ul style="list-style-type: none"> <li>非安全系の限定的な被害でありアクセスルートに影響はない。</li> </ul>	—
			ストレスレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>内的事象 PRA の範囲であり地震による運転員への影響はない。</li> </ul>	—
			人的リソース	<ul style="list-style-type: none"> <li>影響無し</li> </ul>	—

第 3.1.3.2.1.4.2 表 損傷状態 bin の定義 (2 / 4)

損傷状態 Bin	対応する 加速度区分	プラント状態の想定	本評価における設定		入力条件への影響 × : 著しい悪化 △ : 悪化 □ : 限定的な悪化 - : 考慮不要
3.1.3.2.1-84  bin2	区分 1(0.2G～0.4G) 区分 2(0.4G～0.6G)	プラントの安全系 SSC、又は運転に必要であり、丈夫かつ工業用の非安全系 SSC への損傷はない。プラント運転にとって重要でない非安全系の SSC、及び特高開閉所への被害が見られる (=外部電源喪失は起きている)。吊り下げ式天井のパネルが落下している。	地震加速度 ／SSC 損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉自動トリップが発生する地震動レベル。</li> <li>外的事象向けの手順書や有効性評価の想定を超えない地震動レベル。</li> <li>主給水系/外部電源系は耐震性が低く損傷している。</li> <li>警報は耐震性が低く損傷している。</li> </ul>	× (警報)
			アクセス性	<ul style="list-style-type: none"> <li>固縛していない棚や現場機材等の転倒により現場へのアクセス性は悪化するが程度は軽微。</li> </ul>	□
			ストレスレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>事故時手順書と外的事象時の手順書を並行して確認している。</li> </ul>	×
			人的リソース	<ul style="list-style-type: none"> <li>パトロール※に要員が割かれ、SA 対策に必要な最低限の人数しか確保されない。ただし、時間経過（パトロール完了）後は人員の状況は回復している。</li> </ul>	□

※地震事象発生後のプラント設備の健全性を確認するためのパトロール

第 3.1.3.2.1.4.2 表 損傷状態 bin の定義 (3 / 4)

損傷状態 Bin	対応する 加速度区分	プラント状態の想定	本評価における設定		入力条件への影響 × : 著しい悪化 △ : 悪化 □ : 限定的な悪化 - : 考慮不要
3.1.3.2.1.85 bin3	区分 3(0.6G～0.8G) 区分 4(0.8G～1.0G) 区分 5(1.0G～1.2G) 区分 6(1.2G～1.3G) 区分 7(1.3G～1.4G)	広範囲の非安全系の SSC と、一部の安全系 SSC への損傷が見られ る。多数の振動トリッ プとリセットが必要な 警報が発信している。	地震加速度 ／SSC 損傷	・ Ss 基準地震動の最大加速度を超える状況であるこ とから設計想定外となる事象の発生を考慮する地震 動レベル。 ・ S クラス機器の損傷により SBO 等が発生してい る可能性がある。	× (警報)
			アクセス性	耐震性の低い建屋（タービン建屋等）の壁の崩落や、 アクセスルート上におけるドアの固着等のアクセスを 阻害する要因により、特殊な工具の使用やルートの迂 回が必要となる。	△
			ストレスレベル	損傷状態 bin2 と同じ。	×
			人的リソース	パトロール※に要員が割かれ、SA 対策に必要な最低 限の人数しか確保されない。パトロールを要する時間 は地震の影響を受けるものの、時間経過（パトロール 完了）後は人員の状況は回復している。	△

※地震事象発生後のプラント設備の健全性を確認するためのパトロール

第 3.1.3.2.1.4.2 表 損傷状態 bin の定義 (4 / 4)

損傷状態 Bin	対応する 加速度区分	プラント状態の想定	本評価における設定		入力条件への影響 × : 著しい悪化 △ : 悪化 □ : 限定的な悪化 - : 考慮不要
3.1.3.2.1-86 bin4	区分 8(1.4G～1.5G)	安全系と非安全系の SSC へ甚大な被害がもたらされている。特に、この損傷状態 bin はクリフエッジ効果の影響を受けやすい外的事象において、考慮が必要である。	地震加速度 ／SSC 損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ss 基準地震動の最大加速度の 2 倍以上であり複数の事故シナリオの発生や不確実さの増加により手順書や訓練の想定を超える事態が発生する可能性がある地震動レベル。</li> <li>耐震性の高い建屋や主要な盤が損傷している可能性がある。</li> </ul>	× (警報)
			アクセス性	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全系設備に甚大な被害がもたらされており、アクセスルートの環境は著しく悪化していることから現場へのアクセスは不可能となる。（中央制御室操作は実施可能）</li> </ul>	×
			ストレスレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>損傷状態 bin3 と同じ。</li> </ul>	×
			人的リソース	<p>パトロール※に要員が割かれ、SA 対策に必要な最低限の人数しか確保されない。時間経過（パトロール完了）後においても回復しない。</p>	×

※地震事象発生後のプラント設備の健全性を確認するためのパトロール

第 3.1.3.2.1.4.3 表 地震加速度区分別の地震平均発生頻度

加速度区分	地震平均発生頻度（／年）
区分 1 (0.2G～0.4G)	9.8E-04
区分 2 (0.4G～0.6G)	9.3E-05
区分 3 (0.6G～0.8G)	1.7E-05
区分 4 (0.8G～1.0G)	3.9E-06
区分 5 (1.0G～1.2G)	1.1E-06
区分 6 (1.2G～1.3G)	2.0E-07
区分 7 (1.3G～1.4G)	1.1E-07
区分 8 (1.4G～1.5G)	6.1E-08

第 3.1.3.2.1.4.4 表 地震加速度区別の炉心損傷頻度

加速度区分	地震平均発生頻度 (／年)	炉心損傷頻度 (／炉年)	割合
区分 1 (0.2G～0.4G)	9.8E-04	1.2E-07	48.9%
区分 2 (0.4G～0.6G)	9.3E-05	3.9E-08	15.9%
区分 3 (0.6G～0.8G)	1.7E-05	9.6E-09	3.9%
区分 4 (0.8G～1.0G)	3.9E-06	2.3E-09	0.9%
区分 5 (1.0G～1.2G)	1.1E-06	9.4E-09	3.8%
区分 6 (1.2G～1.3G)	2.0E-07	1.2E-08	5.0%
区分 7 (1.3G～1.4G)	1.1E-07	2.0E-08	8.0%
区分 8 (1.4G～1.5G)	6.1E-08	3.4E-08	13.7%
合計		2.5E-07	100.0%

第 3.1.3.2.1.4.5 表 事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度

事故シーケンスグループ	炉心損傷頻度 (／炉年)	割合
2 次冷却系からの除熱機能喪失	2.2E-08	9.1%
全交流動力電源喪失	1.4E-07	55.1%
原子炉補機冷却機能喪失	5.7E-08	23.2%
原子炉格納容器の除熱機能喪失	2.0E-10	<0.1%
原子炉停止機能喪失	1.3E-09	0.5%
ECCS 注水機能喪失	1.7E-08	6.9%
ECCS 再循環機能喪失	6.5E-09	2.6%
原子炉建屋損傷	$\varepsilon$	<0.1%
原子炉格納容器損傷	3.8E-09	1.5%
蒸気発生器伝熱管破損(複数本破損)	2.6E-09	1.1%
合計	2.5E-07	100.0%

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.1.4.7 表 プラント損傷状態ごとの炉心損傷頻度

プラント損傷状態	炉心損傷頻度 (／炉年)	割合
AED	2.7E-09	1.1%
AEW	1.0E-12	< 0.1%
AEI	9.4E-10	0.4%
ALC	$\varepsilon$	< 0.1%
SED	1.5E-08	6.2%
SEW	1.6E-10	< 0.1%
SEI	8.2E-10	0.3%
SLW	7.8E-09	3.2%
SLI	3.1E-09	1.3%
SLC	1.9E-10	< 0.1%
TED	2.0E-07	81.1%
TEW	5.4E-09	2.2%
TEI	4.0E-09	1.6%
G	2.6E-09	1.1%
B	3.8E-09	1.5%
合計	2.5E-07	100.0%

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.1.4.9 表 炉心損傷頻度の不確実さ解析結果

加速度区分		炉心損傷頻度（／炉年）				エラー ファクタ
		5%値	50%値	95%値	平均値	
区分 1	(0.2G～0.4G)	3.7E-09	4.3E-08	3.4E-07	9.4E-08	9.6E+00
区分 2	(0.4G～0.6G)	2.6E-09	1.9E-08	1.0E-07	3.1E-08	6.2E+00
区分 3	(0.6G～0.8G)	5.5E-10	4.9E-09	2.4E-08	7.8E-09	6.6E+00
区分 4	(0.8G～1.0G)	5.2E-11	1.1E-09	6.0E-09	1.9E-09	1.1E+01
区分 5	(1.0G～1.2G)	6.0E-12	5.1E-10	3.1E-08	7.7E-09	7.3E+01
区分 6	(1.2G～1.3G)	3.2E-12	1.4E-09	5.2E-08	1.1E-08	1.3E+02
区分 7	(1.3G～1.4G)	1.0E-12	5.2E-09	7.7E-08	1.8E-08	2.8E+02
区分 8	(1.4G～1.5G)	7.4E-14	1.5E-08	1.5E-07	3.2E-08	1.4E+03
合計		1.1E-08	1.2E-07	6.5E-07	2.0E-07	7.7E+00

第 3.1.3.2.1.5.1 表 格納容器機能喪失モードの整理

項目	放出	原子炉格納容器の状態	格納容器機能喪失モード	記号	概要
格納容器機能喪失モード分類	漏えい	格納容器健全	格納容器健全	φ	原子炉格納容器が健全に維持されて事故が収束
			放射性物質管理放出	φ	フィルタベントの実施
	早期放出	格納容器バイパス	蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損） <sup>(注1)</sup>	g	地震により蒸気発生器伝熱管が複数本破損することによる格納容器バイパス
			温度誘因蒸気発生器伝熱管破損 <sup>(注1)</sup>		炉心損傷後の蒸気発生器伝熱管クリープ破損による格納容器バイパス
		格納容器隔離失敗	格納容器隔離失敗	β	事故後に原子炉格納容器の隔離に失敗
		格納容器破損	原子炉格納容器損傷（座屈以外） <sup>(注2)</sup>	χ	地震による原子炉格納容器損傷（座屈以外）
			原子炉建屋損傷 <sup>(注2)</sup>		地震による原子炉建屋損傷に伴う格納容器機能喪失
	後期放出	格納容器破損	原子炉容器内水蒸気爆発	α	原子炉容器内の水蒸気爆発によって原子炉格納容器が破損
			水素燃焼（原子炉容器破損前）	γ	水素燃焼又は水素爆轟（原子炉容器破損前）によって原子炉格納容器が破損
			水素燃焼（原子炉容器破損直後）	γ	水素燃焼又は水素爆轟（原子炉容器破損直後）によって原子炉格納容器が破損
			原子炉容器外水蒸気爆発	η	格納容器内での水蒸気爆発又は水蒸気スパイクによって原子炉格納容器が破損
			格納容器雰囲気直接加熱	σ	格納容器雰囲気直接加熱によって原子炉格納容器が破損
			格納容器直接接触	μ	原子炉格納容器の構造物へ溶融炉心が直接接触して原子炉格納容器が破損
			水素燃焼（原子炉容器破損後後期）	γ	水素燃焼又は水素爆轟（原子炉容器破損後後期）によって原子炉格納容器が破損
			ベースマット溶融貫通	ε	溶融炉心・コンクリート相互作用でベースマットが溶融貫通
			格納容器過温破損	τ	原子炉格納容器の貫通部が過温で破損
			水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損	δ	水蒸気・非凝縮性ガス蓄積によって準静的加圧で原子炉格納容器が破損
			水蒸気蓄積による格納容器先行破損	θ	水蒸気蓄積によって準静的加圧で原子炉格納容器が炉心損傷前に破損

(注 1) g モードには「蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）」と「温度誘因蒸気発生器伝熱管破損が含まれるが。 g モードの名称は「蒸気発生器伝熱管破損」とする。

(注 2) χ モードには「原子炉格納容器損傷（座屈以外）」と「原子炉建屋損傷」が含まれるが、 χ モードの名称は「炉心損傷に先立つ地震による格納容器先行機能喪失」とする。

第3.1.3.2.1.5.2表 シビアアクシデント時の物理化学現象の整理

物理化学現象	発生条件	発生後の事故進展
炉心損傷	—	格納容器機能喪失の可能性
蒸気発生器伝熱管破損 (複数本破損)	・プラント損傷状態で定義される蒸気発生器伝熱管破損	$g$ モードによる格納容器機能喪失
炉心損傷に先立つ 地震による格納容器先行機能喪失	・プラント損傷状態で定義される炉心損傷に先立つ地震による格納容器先行機能喪失	$\chi$ モードによる格納容器機能喪失
格納容器先行破損	・プラント損傷状態で定義される格納容器先行破損	$\theta$ モードによる格納容器機能喪失
配管クリープ破損	・1次系高圧(高温側配管、サージライン破損)	1次系減圧
温度誘因蒸気発生器 伝熱管破損	・1次系高圧(温度誘因蒸気発生器伝熱管破損)	$g$ モードによる格納容器機能喪失
原子炉容器内 水蒸気爆発	・溶融炉心が原子炉容器下部ヘッドへ落下 ・1次系低圧	$\alpha$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
水素燃焼	・水素濃度4vol%上方、6vol%側方、8vol%下方伝播 ・水蒸気濃度55vol%以下	$\gamma$ 、 $\gamma'$ 、 $\gamma''$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
原子炉容器破損	・炉心溶融進展が炉心への注水により停止しない	デブリの原子炉容器外への放出
溶融物分散放出	・原子炉容器破損時に1次系高圧	デブリの原子炉下部キャビティ外への放出
原子炉下部 キャビティ内水量	・燃料取替用水が原子炉格納容器内に持ち込まれるプラント損傷状態	デブリと原子炉下部キャビティ水の接触
原子炉容器外 水蒸気爆発	・原子炉容器破損時に溶融炉心が重力落下 ・溶融炉心落下質量大	$\eta$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
格納容器雰囲気 直接加熱	・溶融物分散放出あり	$\sigma$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
格納容器直接接触	・溶融物分散放出あり	$\mu$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
デブリ冷却	・原子炉容器破損 ・原子炉下部キャビティ内に溶融炉心落下	デブリ・コンクリート相互作用の継続
ベースマット 溶融貫通	・原子炉容器破損 ・原子炉下部キャビティ内の溶融炉心冷却に失敗	$\varepsilon$ モードによる格納容器機能喪失
格納容器過温破損	・原子炉容器破損 ・原子炉格納容器内への注水なし	$\tau$ モードによる格納容器機能喪失
格納容器過圧破損	・崩壊熱による水蒸気生成 ・非凝縮性ガス生成	$\delta$ 、 $\theta$ モードによる格納容器機能喪失

第 3.1.3.2.1.5.3 表 地震出力時レベル 2 P R A でモデル化する緩和手段

内的事象出力時レベル 2 P R A で期待する緩和手段		地震事象出力時 レベル 2 P R A でのモデル化	備考
緩和手段	緩和設備		
格納容器隔離	格納容器隔離弁	○	耐震性あり
作業環境維持	アニュラス空気浄化系	○	同上
	中央制御室非常用循環系 (外気との隔離に係るバウンダリ のみ)	○	同上
1 次系 強制減圧	加圧器逃がし弁 (制御用空気系使用)	○	同上
	加圧器逃がし弁 (窒素ボンベ(SA)使用)	○	同上
炉心への注水	非常用炉心冷却設備	○	同上
格納容器内注水 (原子炉下部キャ ビティ水張り)	格納容器スプレイポンプ (中央制御室における手動起動)	○	同上
	恒設代替低圧注水ポンプ	○	同上
格納容器内自然対 流冷却 (原子炉補 機冷却水通水)	格納容器再循環ユニット (原子炉補機冷却水通水)	○	同上
格納容器内注水 (格納容器内液相 部への蓄熱)	可搬式代替低圧注水ポンプ	○	同上
格納容器内 自然対流冷却 (海水通水)	格納容器再循環ユニット (海水通水)	○	同上
水素濃度制御	原子炉格納容器水素燃料装置	○	同上
	静的触媒式水素再結合装置(PAR)	○	同上
電源の確保	外部電源の回復	×	地震により外部 電源が喪失した 場合の回復操作 には期待しない。
	空冷式非常用発電装置	○	耐震性あり

第 3.1.3.2.1.5.5 表 加速度区分別の格納容器機能喪失頻度

プラント 損傷状態	区分 1	区分 2	区分 3	区分 4	区分 5	区分 6	区分 7	区分 8	区分 8 まで
	0.2G～0.4G	0.4G～0.6G	0.6G～0.8G	0.8G～1.0G	1.0G～1.2G	1.2G～1.3G	1.3G～1.4G	1.4G～1.5G	合計 0.2G～1.5G
AED	ε	ε	ε	ε	ε	2.6E-11	7.1E-10	1.9E-09	2.7E-09
AEW	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	1.0E-12	1.0E-12
AEI	ε	ε	ε	ε	ε	ε	2.3E-11	4.5E-10	4.7E-10
ALC	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
SED	1.9E-09	7.6E-10	6.8E-10	1.5E-10	5.2E-11	2.2E-11	1.6E-11	1.7E-10	3.8E-09
SEW	8.7E-12	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	8.7E-12
SEI	8.9E-11	2.7E-11	5.0E-12	ε	ε	ε	ε	ε	1.2E-10
SLW	6.7E-10	1.1E-10	2.0E-11	3.4E-12	4.4E-12	2.0E-12	2.6E-12	7.3E-12	8.3E-10
SLI	2.3E-10	3.0E-11	4.3E-12	ε	ε	ε	ε	ε	2.6E-10
SLC	1.6E-10	2.2E-11	3.6E-12	ε	ε	ε	ε	ε	1.9E-10
TED	2.3E-08	6.9E-09	1.6E-09	3.2E-10	4.1E-09	7.7E-09	1.2E-08	3.0E-08	8.7E-08
TEW	9.2E-10	1.3E-10	4.9E-11	9.0E-12	ε	ε	2.2E-12	5.7E-11	1.2E-09
TEI	3.1E-10	5.9E-11	1.6E-11	ε	ε	4.7E-11	2.5E-10	4.5E-10	1.1E-09
G	ε	ε	ε	ε	ε	1.6E-10	1.3E-09	1.2E-09	2.6E-09
B	ε	ε	ε	ε	ε	6.3E-10	1.6E-09	1.5E-09	3.8E-09
合計	2.8E-08	8.1E-09	2.3E-09	4.9E-10	4.2E-09	8.6E-09	1.6E-08	3.6E-08	1.0E-07

ε : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.1.5.6 表 格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度

格納容器機能喪失モード	区分 1	区分 2	区分 3	区分 4	区分 5	区分 6	区分 7	区分 8	区分 8 まで
	0.2G～ 0.4G	0.4G～ 0.6G	0.6G～ 0.8G	0.8G～ 1.0G	1.0G～ 1.2G	1.2G～ 1.3G	1.3G～ 1.4G	1.4G～ 1.5G	合計 0.2G～ 1.5G
α (原子炉容器内水蒸気爆発)	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
β (格納容器隔離失敗)	1.2E-09	2.7E-10	2.5E-10	4.4E-11	3.1E-10	4.1E-10	1.8E-09	3.2E-08	3.7E-08
γ (水素燃焼 (原子炉容器破損前) )	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
γ' (水素燃焼 (原子炉容器破損直後) )	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
γ'' (水素燃焼 (原子炉容器破損後長期) )	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
δ (水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損)	2.6E-08	7.7E-09	2.1E-09	4.5E-10	3.8E-09	7.3E-09	1.1E-08	8.9E-10	6.0E-08
ε (ベースマット溶融貫通)	1.9E-10	5.2E-11	5.4E-12	ε	3.6E-11	5.1E-11	6.3E-11	ε	4.0E-10
θ (水蒸気蓄積による格納容器先行破損)	1.6E-10	2.2E-11	3.6E-12	ε	ε	ε	ε	ε	1.9E-10
η (原子炉容器外水蒸気爆発)	3.9E-11	1.3E-11	ε	ε	2.2E-12	ε	ε	ε	5.4E-11
ο (格納容器雰囲気直接加熱)	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
g (蒸気発生器伝熱管破損)	1.8E-11	3.2E-12	ε	ε	ε	1.6E-10	1.3E-09	1.2E-09	2.6E-09
τ (格納容器過温破損)	1.7E-11	2.0E-12	4.1E-12	ε	3.6E-12	9.0E-12	1.3E-11	ε	4.9E-11
μ (格納容器直接接触)	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε	ε
x (炉心損傷に先立つ地震による格納容器先行機能喪失)	ε	ε	ε	ε	ε	6.3E-10	1.6E-09	1.5E-09	3.8E-09
合計	2.8E-08	8.1E-09	2.3E-09	4.9E-10	4.2E-09	8.6E-09	1.6E-08	3.6E-08	1.0E-07
φ (放射性物質管理放出)	3.6E-08	8.4E-09	1.2E-09	2.1E-10	5.2E-10	3.3E-10	2.5E-10	0.0E+00	4.6E-08

ε : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.1.5.8 表 放出カテゴリ別の格納容器機能喪失頻度

格納容器の状態	分類	放出カテゴリ 記号	発生頻度 (／炉年)	割合
格納容器 機能喪失	格納容器 バイパス	蒸気発生器 伝熱管破損	F1	2.1E-11
		蒸気発生器伝熱管 破損（複数本破損）	F2	2.6E-09
	格納容器 破損	エナジエティック	F3A	5.4E-11
		先行破損	F3B	1.9E-10
		その他	F3C	6.0E-08
		地震による格納容器 先行機能喪失	F4	3.8E-09
	隔離失敗	—	F5	3.7E-08
健全（設計漏えい）	—	F6	8.1E-08	35.1%
放射性物質管理放出	—	F7	4.6E-08	20.1%
合計*		—	2.3E-07	100.0%

\*全放出カテゴリの合計は各放出カテゴリの発生頻度の単純和である。このため、全炉心損傷頻度とは一致しないことがある。

第 3.1.3.2.1.5.9 表 格納容器機能喪失頻度の不確実さ解析結果  
(加速度区分別)

加速度区分		格納容器機能喪失頻度（／炉年）				エラー ファクタ
		5%値	50%値	95%値	平均値	
区分 1	(0.2G～0.4G)	2.5E-10	5.6E-09	7.1E-08	1.8E-08	1.7E+01
区分 2	(0.4G～0.6G)	2.0E-10	2.4E-09	2.0E-08	5.5E-09	1.0E+01
区分 3	(0.6G～0.8G)	9.4E-11	9.4E-10	6.1E-09	1.8E-09	8.1E+00
区分 4	(0.8G～1.0G)	7.7E-12	1.8E-10	1.4E-09	3.8E-10	1.4E+01
区分 5	(1.0G～1.2G)	1.3E-12	1.4E-10	1.4E-08	3.3E-09	1.0E+02
区分 6	(1.2G～1.3G)	1.8E-12	9.4E-10	3.7E-08	7.6E-09	1.4E+02
区分 7	(1.3G～1.4G)	6.9E-13	3.7E-09	6.4E-08	1.4E-08	3.0E+02
区分 8	(1.4G～1.5G)	7.8E-14	1.6E-08	1.6E-07	3.4E-08	1.4E+03
合計		1.2E-09	4.4E-08	3.2E-07	8.5E-08	1.6E+01

第 3.1.3.2.1.5.10 表 格納容器機能喪失頻度の不確実さ解析結果  
(格納容器機能喪失モード別)


格納容器 機能喪失 モード	格納容器機能喪失頻度 (／炉年)				エラー ファクタ
	5%値	50%値	95%値	平均値	
$\alpha$	—	—	—	—	—
$\beta$	1.2E-10	1.4E-08	1.4E-07	3.4E-08	3.5E+01
$\gamma$	—	—	—	—	—
$\gamma'$	—	—	—	—	—
$\gamma''$	—	—	—	—	—
$\delta$	9.4E-10	1.9E-08	1.7E-07	4.6E-08	1.3E+01
$\varepsilon$	5.9E-12	1.4E-10	1.2E-09	3.2E-10	1.4E+01
$\theta$	1.7E-12	4.1E-11	6.0E-10	1.9E-10	1.9E+01
$\eta$	3.5E-13	1.3E-11	1.6E-10	3.9E-11	2.2E+01
$\sigma$	—	—	—	—	—
$g$	4.9E-13	4.2E-11	1.2E-08	2.7E-09	1.6E+02
$\tau$	4.8E-13	1.2E-11	1.6E-10	4.1E-11	1.8E+01
$\mu$	—	—	—	—	—
$\chi$	3.8E-17	6.3E-12	1.4E-08	3.5E-09	1.9E+04
合計	1.2E-09	4.4E-08	3.2E-07	8.5E-08	1.6E+01
$\phi$	1.4E-09	1.5E-08	1.1E-07	3.4E-08	8.7E+00

第 3.1.3.2.1.5.11 表 格納容器機能喪失頻度の不確実さ解析結果  
(放出カテゴリ別)

放出 カテゴリ	格納容器機能喪失頻度 (／炉年)				エラー ファクタ
	5%値	50%値	95%値	平均値	
F1	7.1E-14	4.2E-12	5.0E-11	1.4E-11	2.7E+01
F2	9.4E-16	2.0E-11	1.2E-08	2.7E-09	3.6E+03
F3A	3.8E-13	1.4E-11	1.5E-10	4.0E-11	2.0E+01
F3B	1.7E-12	4.1E-11	6.0E-10	1.9E-10	1.9E+01
F3C	9.4E-10	1.9E-08	1.7E-07	4.6E-08	1.3E+01
F4	3.8E-17	6.3E-12	1.4E-08	3.5E-09	1.9E+04
F5	1.2E-10	1.4E-08	1.4E-07	3.4E-08	3.5E+01
F6	4.7E-09	3.7E-08	2.7E-07	7.7E-08	7.6E+00
F7	1.4E-09	1.5E-08	1.1E-07	3.4E-08	8.7E+00

第 3.1.3.2.1.6.1 表 放出カテゴリごとの Cs - 137 放出量評価結果

格納容器の状態	分類	放出 カテゴリ 記号	発生頻度 (／炉年)	Cs137 放出量 (TBq)
格納容器機能喪失	格納容器バイパス	蒸気発生器 伝熱管破損	F1	2.1E-11
	格納容器破損	蒸気発生器伝熱管 破損（複数本破損）	F2	2.6E-09
		エナジエティック	F3A	5.4E-11
		先行破損	F3B	1.9E-10
		その他	F3C	6.0E-08
		地震による格納容器 先行機能喪失	F4	3.8E-09
	隔離失敗	—	F5	3.7E-08
健全（設計漏えい）	—	F6	8.1E-08	約 2.9
放射性物質管理放出	—	F7	4.6E-08	約 0.66



第3.1.3.2.1.1.1図 プラント・ウォークダウン調査SSCの選定フロー

高浜発電所 3号機 地震PRAプラントウォームダウンチェックシート

S S C名 : \_\_\_\_\_

機器番号 : \_\_\_\_\_

耐震クラス : \_\_\_\_\_ 設置建屋 : \_\_\_\_\_ 設置高さ : \_\_\_\_\_

形状 : \_\_\_\_\_ 支持タイプ : \_\_\_\_\_

[チェック対象項目]

- A) 耐震安全性の確認  
B) 地震後のアクセス性及び現場操作の確認  
C) 地震PRAで特別に考慮するモデル化の前提条件

要      否

総合評価

実施日 : \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

実施者 : \_\_\_\_\_

第 3.1.3.2.1.1.2 図 プラント・ウォームダウンチェックシート (1 / 3)

S S C名：\_\_\_\_\_

A) 耐震安全性の確認

対象S S C本体の評価

	Y	N	U	N/A
1. 対称S S Cの図面（外形図・耐震計算書等）と外見上相違点は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 対象S S Cと支持構造物との接合部に外見上の異常（腐食・亀裂等）は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 配管接合部と図面に外見上の相違点は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 配管接合部に外見上の異常（腐食・亀裂等）は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

アンカーボルト・基礎溶接部評価

	Y	N	U	N/A
1. 図面（外形図・耐震計算書等）と外見上の相違は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 周辺のコンクリート部を含めて外見上の異常（腐食・亀裂等）は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 締め付け強度は適切に管理されている (ゆるみ止め対策がされているか等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

二次的影響について

	Y	N	U	N/A
1. 周辺の耐震クラスが低いS S C等の倒壊・落下により被害を受けない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 倒壊により被害を与える周辺のS S Cの耐震性は問題ない（対象S S C本体の評価に準じた評価）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 周辺に固縛されていない重量物はない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 周辺S S Cの損傷時、周辺S S Cの保有水による影響はない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 周辺に仮置の火災源はない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. S S Cに接続されているケーブルは地震による損傷を受けない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

二次的影響についての気づき事項を記載

•

(記号の説明) Y : YES, N : NO, U : 調査不可, N/A : 対象外

第 3.1.3.2.1.1.2 図 プラント・ウォークダウンチェックシート (2 / 3)

S S C名 : \_\_\_\_\_

B) 地震後のアクセス性及び現場操作の確認

	Y	N	U	N/A
1. 対象S S Cの識別が可能である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 周辺斜面及び周辺設備からの被害を受けない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 可動部分のある器具は存在しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 周辺斜面のすべりによる土砂の流れ込みや 近傍の設備の倒壊によりアクセスルート及び S S C搬入路が塞がれる可能性はない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 現場での操作が可能である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 操作のための場所が確保できる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. S S Cの作動状態が確認できる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C) 地震P R Aで特別に考慮するモデル化の前提条件の確認


	Y	N	U	N/A
1. モデル化の前提条件が適切である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

地震P R Aで特別に考慮するモデル化の前提条件


前提条件 :

確認結果 :

(記号の説明) Y : YES, N : NO, U : 調査不可, N/A : 対象




第 3.1.3.2.1.2.1 図 敷地周辺の主な活断層



萩原(1991)による地震地体構造区分図



対象領域：K2、L1、L2、M




垣見ほか(2003)による地震地体構造区分図

対象領域：10C2、10C3、10C4、10C5、10D1

第 3.1.3.2.1.2.2 図 萩原(1991)及び垣見ほか(2003)による領域区分




(a) F O - A ~ F O - B ~ 熊川断層




(b) 上林川断層


第 3.1.3.2.1.2.3 図 主要活断層モデル(A)のロジックツリー




第 3.1.3.2.1.2.4 図 主要活断層モデル(B)のロジックツリー




第 3.1.3.2.1.2.5 図 領域震源モデルのロジックツリー



第 3.1.3.2.1.2.6 図 平均地震ハザード曲線（周期 0.02 秒）




第 3.1.3.2.1.2.7 図 震源ごとのハザード曲線（周期 0.02 秒）




第 3.1.3.2.1.2.8 図 フラクタイル地震ハザード曲線（周期 0.02 秒）


$h=0.05$



第 3.1.3.2.1.2.9 図 一様ハザードスペクトル




(1) 加速度時刻歴波形




(2) 加速度応答スペクトル( $h=1,5\%$ )


第 3.1.3.2.1.2.10 図 年超過確率  $10^{-4}$  一様ハザードスペクトル適合模擬地震動




第 3.1.3.2.1.3.24 図 建屋フラジリティ曲線（原子炉補助建屋 N S 方向）




第 3.1.3.2.1.3.28 図 海水ポンプ室 フラジリティ曲線



第 3.1.3.2.1.3.29 図 原子炉補機冷却水冷却器 フラジリティ曲線





第 3.1.3.2.1.4.1 図 地震システム解析モデル



\*1 B: 地震動による原子炉建屋損傷及び格納容器損傷（座屈以外）

\*2 G: 地震動による蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）

第 3.1.3.2.1.4.2 図 起因事象階層イベントツリー




地震による損傷を示すフォールトツリー




: 地震PRAで新たに追加した部分


第 3.1.3.2.1.4.14 図 地震 P R A フォールトツリーの構築例




第 3.1.3.2.1.4.15 図 炉心損傷頻度の不確実さ解析結果




第 3.1.3.2.1.5.1 図 地震出力時レベル 2 P R A システム解析モデル



第 3.1.3.2.1.5.3 図 格納容器機能喪失頻度の不確実さ解析結果（加速度区分別）



第 3.1.3.2.1.5.4 図 格納容器機能喪失頻度の不確実さ解析結果  
(格納容器機能喪失モード別)



第 3.1.3.2.1.5.5 図 格納容器機能喪失頻度の不確実さ解析結果  
(放出カテゴリ別)

### 3.1.3.2.2 津波出力運転時 P R A (レベル 1, 2)

津波出力運転時 P R A (以下、「津波 P R A」という。) は、一般社団法人 日本原子力学会が発行した「原子力発電所に対する津波を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準：2016」(以下「津波 P R A 学会標準」という。) 及び「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的リスク評価に関する実施基準（レベル 2 P R A 編）：2021」を参考に評価を実施した。

#### 3.1.3.2.2.1 評価に必要な情報の収集及び分析

内部事象出力運転時 P R A の「3.1.3.1.1.1(1) 発電用原子炉の情報の収集」における収集及び分析に加え、以下を実施した。

##### (1) サイト・プラント情報の収集・分析

###### a. 耐津波設計関連情報及び津波被害情報等の収集及び分析

津波 P R A では、津波ハザード評価に必要な波源に関する情報、フラジリティ評価に必要な建屋・構築物、システム及び機器 (以下「S S C」という。) の配置及び建屋開口部等の情報を調査・収集した。また、津波 P R A にシステムモデル上の仮定が妥当であることを確認するため災害情報を収集し活用している。具体例を以下に示す。

- ・東北地方太平洋沖地震等では、広範囲の地域で津波による被災が確認されていることから、津波 P R A では災害後の外部支援の困難さを考慮して評価期間を 7 日間としている。

津波 P R A 実施のために収集した情報及び主な情報源を第 3.1.3.2.2.1 表に示す。

###### b. プラント・ウォークダウン

###### (a) 実施目的

津波 P R A では、S S C の設置位置や建屋開口部シール等の情報を基に津波シナリオを想定しており、図面上の情報から想定したシナリオの妥当性確認や、図面では確認が

困難な情報の取得を目的として、プラント・ウォークダウンを実施した。

(b) 実施計画

津波 P R Aにおいて調査対象とする S S C 及び建屋開口部シールを第 3.1.3.2.2.1.1 図のフローに従い選定し、第 3.1.3.2.2.1.2 図に示すチェックシートを用い、主に以下について確認を行った。

- ・津波防護設備の確認
- ・S S C に影響を与える波力、漂流物衝突、洗掘の確認
- ・建屋開口部シールの確認
- ・津波後のアクセス性及び現場操作の確認
- ・津波 P R A で特別に考慮するモデル化の前提条件の確認

(c) 結果

プラント・ウォークダウンの結果、津波 P R A の実施に必要となる基本的な情報について、構築した P R A モデル及び検討したシナリオに影響を与える要因のないことを確認した。

(2) 事故シナリオの同定

事故シナリオの同定では、津波が発生した際のサイトへの影響を概括的に分析し、スクリーニングアウトする事故シナリオを抽出すると共に、残った事故シナリオを対象に、津波襲来時に起因事象が誘発される可能性のある設備及びその際に期待する緩和設備を抽出する。また、それらの内容を津波高さ別に整理する。

a. 本評価における仮定

本評価における事故シナリオの同定は、主に以下の仮定に基づき実施している。

- ・地震（余震含む）が S S C に及ぼす影響は考慮せず、津波の影響のみ評価する。
- ・津波の繰り返しの襲来による影響を考慮しない。

- ・遡上の効果については、フラジリティ評価において遡上に関する不確実さとして考慮する。
- ・機器の設置高さを、当該機器が機能損傷・構造損傷するかどうかの評価の起点とする。なお、海水ポンプ及び循環水ポンプについては、モータ下端高さを評価の起点とする。
- ・建屋外部の開口部から津波が流入した場合は、同一建屋の同一階層以下全体が同時に浸水すると仮定する。
- ・原子炉格納容器は密閉構造であることから、原子炉格納容器内には津波が流入しないと仮定する。
- ・原子力プラントにおける安全設備・機器（PRAで対象とする設備・機器）を有している建物や構築物は、その耐震性等を考慮すると波力により損壊することは考え難いことから、波力によって影響はないと仮定する。

b. 事故シナリオの概括的な分析・設定

事故シナリオの概括的な分析・設定では、津波PRAで評価対象とすべき津波による設備の損傷・機能喪失要因の検討を行い、要因別に想定される事故シナリオを整理する。さらに、津波PRAで評価対象となる事故シナリオを整理するにあたり、対象とする起因事象及びSSCを選定してその配置情報を特定する。その結果を踏まえ、機能喪失する機器をグループ化し、津波高さの範囲を区切って津波シナリオ区分を設定する。津波シナリオ区分の設定には、本プラントの機器の配置調査結果及びフラジリティ評価結果を活用する。

津波PRAで考慮すべき損傷・機能喪失要因の概要及び各要因に対してフラジリティ評価を実施するかについて、以下に検討結果を示す。

(a) 被水・没水

津波による被水・没水の影響として、電動機、電動機の回転機、電気計装等の故障により動的機能が喪失（作動失敗、継続運転失敗）することが考えられる。したがって、

フラジリティ評価対象となる S S C は、動的（電気的）な部品を含む設備・機器である。

(b) 波力

波力の影響として、設備・機器が津波による波圧を受けることで構造的に損傷することが考えられる。したがって、屋外に設置されたほとんどの S S C がフラジリティ評価対象となる。ただし、被水・没水による機能損傷が先行する場合は除外するなど、個々の S S C に対してフラジリティ評価の実施要否を検討する。

また、安全設備・機器を有している建物内に設置されている S S C や、津波対策により波力を直接受けることがないよう構築物が設けられた屋外 S S C については、波力を直接受けることは考え難く、波力の影響はないと考えられるため、フラジリティ評価対象外とする。

(c) 流体力

流体力（摩擦力、抗力）は、S S C が津波の流れから受ける外力であり、S S C への影響は波力と同様に構造的な損壊又は機能喪失となるような損傷である。したがって、フラジリティ評価対象となるのは波力と同様な S S C となる。ただし、その影響が波力に対して軽微である場合には、波力に包含されるものとして取り扱う。

(d) 浮力

浮力は、流体中におかれた物体に働く力であり、S S C が水没することで発生し、S S C への影響は波力と同様に構造的な損壊又は機能喪失となるような損傷である。したがって、屋外に設置されている S S C や建物・構築物が、フラジリティ評価対象となる。また、屋内に設置されている S S C に対しても、屋内に津波が浸水した場合には、S S C が水没することで屋外の S S C と同様の影響があるので、これらについてもフラジリティ評価対象となる。ただ

し、被水・没水による機能損傷が先行する場合や、浮力の影響が基礎部の耐力（基礎ボルトの引張強さなど）に対しても軽微である場合には、フラジリティ評価対象外とする。

(e) 引き津波による水位低下

引き津波により海水の潮位が低下した場合、海水を水源とするポンプの取水障害が発生して、キャビテーションによりポンプが機能喪失することが考えられる。したがって、海水取水のポンプ（海水ポンプ及び循環水ポンプ）がフラジリティ評価対象である。引き津波により、各ポンプの許容最低水位よりも水位が低下した時点でポンプが機能損傷することを想定する。

(f) 漂流物衝突

漂流物による衝撃力では、津波によって運ばれた物体が衝突することで、対象 S S C が損壊することを考慮する。したがって、屋外に設置されたほとんどの S S C がフラジリティ評価対象となる。ただし、被水・没水による機能損傷が先行するケースや、漂流物が到達する可能性等も考慮して、個々の S S C に対するフラジリティ評価対象を検討する。

(g) 海底砂移動

海底砂移動では、津波により海底にある砂が巻き上げられ移動することを想定しており、海水取水ポンプ取水口の閉塞、海水取水ポンプ軸受への砂混入による機能損傷、海水系統への砂混入による流路の閉塞が考えられる。したがって、海水取水ポンプ（海水ポンプ及び循環水ポンプ）が対象となる。

(h) 洗掘

洗掘では、構造物基部での水流で地面が掘り返されることにより、構造物が支持を失い倒壊することが想定される。したがって、屋外に設置されている機器・構造物が対象と

なり、防潮堤等の構造物や取水口では、洗掘によるコンクリート構築物の破壊・転倒により損傷する事故シナリオが考えられる。ただし、被水・没水による機能損傷が先行するケースや、基礎の状況による洗掘発生の有無等も考慮して、個々の S S C に対するフラジリティ評価対象を検討する。

上記の検討結果を踏まえ、津波 P R A でフラジリティ評価の検討対象とすべき津波による損傷・機能喪失要因と、対象となる S S C を整理した結果を第 3.1.3.2.2.1.2 表に示す。

#### c. 起因事象の分析

b 項で分析した結果を活用し、津波を起因として炉心損傷に至る可能性のある起因事象を分析する。分析にあたっては、内部事象出力運転時レベル 1 P R A の起因事象分析選定結果及び津波特有の事故シナリオの特性を考慮し、津波 P R A の評価対象となる起因事象を分類・設定する。その際には、以下の 3 つの観点で実施する。

- ① 国内の P W R プラント共通の観点でのスクリーニング
  - ② 本プラントにおける設備配置関係やフラジリティ評価結果の観点でのスクリーニング
  - ③ 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング
- 起因事象を選定する際は、内部事象出力運転時レベル 1 P R Aにおいて除外した起因事象も含めた上で、評価対象とするか検討を行った。

まず、起因事象全 67 事象に対して、①の観点でスクリーニングを実施した。検討内容及び選定結果を第 3.1.3.2.2.1.3 表に示す。①のスクリーニングに続いて、押し津波と引き津波それぞれについて、②及び③の観点でスクリーニングを実施した。検討内容及び選定結果を第 3.1.3.2.2.1.4 表及び第 3.1.3.2.2.1.5 表に示す。本スクリーニングの結果、押し津波における起因事象として選定したのは以下の事象である。

- ・主給水流量喪失
- ・過渡事象
- ・外部電源喪失
- ・原子炉補機冷却水系の全喪失
- ・原子炉補機冷却海水系の全喪失
- ・複数の信号系損傷（津波特有の事象）

また、引き津波における起因事象として選定したのは以下の事象である。

- ・過渡事象
- ・原子炉補機冷却海水系の全喪失

津波発生時には、押し津波及び引き津波それぞれにより上記の事象発生が想定されるが、押し津波と引き津波の関係性については完全に独立の事象ではないと考えられる。

しかしながら、津波ハザードデータについては、その相関性の知見が乏しく、技術的に相関性を考慮したデータの算出技術が未成熟である。また、押し津波では建屋内も含めてプラント全体への影響があるが、引き津波では海水を取水とする海水ポンプ及び循環水ポンプのみに留まり限定的である。

また、引き津波の場合、サイト内の他の設備・機器が津波により損傷しておらず、引き津波の発生に気付き、ポンプを停止することができれば、水位回復した後に、ポンプを再起動することも可能である。

以上のこと踏まえ、本評価では押し津波を評価対象としてその影響を評価することとする。

なお、引き津波の影響については第1回届出の「3.1.3.2.2.4(7)g. 感度解析等」及び「3.1.3.2.2.5(8)b. 感度解析等」にて確認している。

#### d. 津波シナリオ区分の設定

津波シナリオを作成するにあたり、津波PRA特有の設備や津波により損傷する設備（起因事象を誘発する設備、緩和

設備) の配置情報及び後述するフラジリティ評価の結果等を基に津波高さの範囲を整理し、津波シナリオ区分を設定する。

また、津波シナリオ区分の設定にあたり、本評価では以下を仮定している。

- ・津波影響軽減施設である取水口カーテンウォールについては、その効果に期待しない。
- ・防潮ゲートは、上端高さである E.L.+8.5m を超える高さの津波が襲来した場合には必ず損傷し、サイト内に浸水するものと仮定する。
- ・1 次系建屋の貫通部シールの施工高さは E.L.+15m までと想定する。したがって、E.L.+15m を超える津波高さでは 1 次系建屋が必ず浸水し、当該津波高さまでの設備が水没し、損傷すると仮定する。

津波シナリオ区分の区分分けの高さの根拠について、第 3.1.3.2.2.1.6 表に示す。また、設定した津波シナリオ区分を第 3.1.3.2.2.1.7 表に示す。

### 3.1.3.2.2.2 確率論的津波ハザード評価

津波 P R A 学会標準及び土木学会(2011)<sup>(1)</sup>を参考に、確率論的津波ハザード評価を実施した。

#### (1) 波源モデルの設定

津波発生モデルとしては、以下に示す波源を想定した。

なお、太平洋側に想定されるプレート間地震及び海洋プレート内地震については、確率論的津波ハザード評価への影響はない。また、海底地すべり及び陸上地すべりによる津波については、発生頻度を設定することが難しいため、評価に含めていない。

##### ① 日本海東縁部の断層

地震の発生履歴や地質学的知見、地震調査研究推進本部(2003)<sup>(2)</sup>等の知見を基に活動域区分を設定した。

また、行政機関の波源モデルとして、秋田県が日本海東縁部で想定している波源モデルも考慮した。

## ② 海域活断層

発電所敷地前面海域及び敷地周辺海域において、後期更新世以降の活動を考慮する断層のうち、発電所に影響が大きいと考えられるものを検討対象断層とした。

また、行政機関による波源モデルとして、福井県が想定している若狭海丘列付近断層及び越前堆列付近断層の波源モデルも考慮した。

## ③ 領域震源（背景的地震）

海域活断層として特定されていない震源により津波が生じる場合を想定し、領域震源（背景的地震）を考慮した。

領域震源の活動域の区分は、萩原(1991)<sup>(3)</sup>及び垣見ほか(2003)<sup>(4)</sup>による領域区分を用いた。

各波源の位置を第 3.1.3.2.2.1 図～第 3.1.3.2.2.3 図に示す。

## (2) 津波伝播モデルの設定

津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づき、差分スキームとして Staggered Leap-frog 法を採用した平面二次元モデルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施した。

また、波源モデルによる海底地殻変動量としては、Mansinha and Smylie(1971)<sup>(5)</sup>の方法により計算される海底面の鉛直変位分布を用いた。津波シミュレーションにおける計算条件及び計算モデルを第 1.2.7.2.1 表、第 1.2.7.2.2 図に示す。

## (3) ロジックツリーの作成

ロジックツリーについては、波源ごとに、地震発生モデル、津波高推定モデル及び津波高推定値のばらつき分布を考慮して設定した。各波源のロジックツリーの分岐については、土木学会(2011)<sup>(1)</sup>に基づいて設定した。

ロジックツリーの分岐の重みは、日本海東縁部の断層及び領

域震源に関しては、土木学会及び専門家へのアンケート結果に基づいて、専門家活用水準2として設定した。海域活断層に関する分岐の重みについては、調査結果等の各断層の個別の情報を踏まえて、専門家活用水準1として設定した。

日本海東縁部の断層については、土木学会(2011)<sup>(1)</sup>に基づく設定の他に、秋田県の波源モデルについての分岐を設け、発生頻度については、土木学会(2011)<sup>(1)</sup>のE1－3領域及びE3領域の全体破壊に相当するものとして、土木学会(2011)<sup>(1)</sup>を参考に設定した。

海域活断層については、複数の活断層の運動が考えられる場合には、個々の運動ケースの分岐を設定した。分岐の重みについては、確率論的地震ハザード評価のロジックツリーにおける設定と同様に、等重みを原則とし、可能性に明確な差があると考えられるものについては9：1として設定した。また、海域活断層の発生頻度については、土木学会(2011)<sup>(1)</sup>に基づき平均変位速度を1m／1000年～0.1m／1000年の一様分布として設定し、すべり量から算出した。

領域震源（背景的地震）については、確率論的地震ハザード評価の領域震源モデルと同様に、地震規模と発生頻度の関係式にはG-R式を用いることとし、最大マグニチュードに幅がある場合には、その中央値、上限値及び下限値をロジックツリーに展開した。

作成したロジックツリーを第3.1.3.2.2.4図～第3.1.3.2.2.17図に示す。

#### (4) ハザード曲線の作成

以上のモデルにより評価した平均津波ハザード曲線及び波源別の内訳を第3.1.3.2.2.18図に、フラクタル津波ハザード曲線を第3.1.3.2.2.19図に示す。

なお、敷地内の建屋、構築物、機器等のフラジリティ評価の基準となるハザードとして利用するため、ハザード評価地点と

して取水口前地点を選定した。

#### (5) フラジリティ評価用入力津波の作成

フラジリティ評価では、ある基準となる津波高さを設定し、それがサイト内に一様に広がる（基準となる津波高さの E.L. まで一様に水没する）という想定のもとフラジリティの計算を実施した。

#### 【参考文献】

- (1) 土木学会(2011) : 確率論的津波ハザード解析の方法,津波評価部会,原子力土木委員会
- (2) 地震調査研究推進本部(2003) : 日本海東縁部の地震活動の長期評価について,地震調査研究推進本部,地震調査委員会
- (3) 萩原尊禮編(1991) : 日本列島の地震,鹿島出版会
- (4) 垣見俊弘・松田時彦・相田勇・衣笠善博(2003) : 日本列島と周辺海域の地震地体構造区分,地震第 2 輯,第 55 卷,p.389-406
- (5) Mansinha,L.and D.E.Smylie(1971) :  
The displacement field of inclined faults, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.61, No.5, p.1433-1440

#### 3.1.3.2.2.3 フラジリティ評価

##### (1) 評価対象と損傷モードの設定

###### a. 評価対象機器の選定

「3.1.3.2.2.1(2) 事故シナリオの同定」の結果を活用し、本評価の対象となる機器リストを作成した。機器リストの例を第 3.1.3.2.2.3.1 表に示す。

###### b. 損傷モード及び部位の設定

津波フラジリティ評価では、津波 P R A 学会標準に基づき、以下の損傷・機能喪失要因について評価を行う。

- ・被水・没水
- ・波力
- ・流体力
- ・浮力
- ・漂流物衝突
- ・海底砂移動
- ・洗掘

各損傷・機能喪失要因について、一般的なフラジリティ評価方針を第 3.1.3.2.2.3.2 表に示す。また、本プラントの状況を考慮して、機器種別ごとのフラジリティ評価方針を整理した結果を第 3.1.3.2.2.3.3 表に示す。なお、津波の遡上については、工学的判断に基づく方法で敷地内の水位と遡上による不確実さを考慮している。

上記の検討結果を踏まえると、本プラントについては、以下の設備がフラジリティ定量評価の実施対象となる。

- ・屋外設置の動的・電気的機器及び可搬・仮設機器に関する被水・没水
- ・屋内設置の動的・電気的機器に関する被水・没水
- ・海水ポンプ・循環水ポンプに関する海底砂移動
- ・屋外設置の静的機器（屋外タンク）に関する波力
- ・屋外設置の静的機器（屋外タンク）に関する漂流物衝突

## (2) フラジリティ評価手法

本評価では基本的に安全係数法をベースとした評価方法を適用する。ただし、損傷・機能喪失要因のうち波力・漂流物衝突に対する評価では、入力（津波波高）と応答（発生応力）の対応について線形近似が困難であり、設計基準津波に近い波高を基準として安全係数法による評価を行うと、非保守的なフラジリティが得られる結果となる。このため、入力条件を変化させて応答評価を行った結果に基づく詳細法をベースとした手法による評価を行い、得られた結果を当該機器のフラジリティとし

た。

### a. 安全係数法

安全係数法によるフラジリティ評価では、一般に安全係数の概念を用いて下式のように算定する。

$$Am = F \times Ad \quad (\text{式 } 1)$$

ここで、

$Am$  : フラジリティ波高中央値 (=損傷確率 50% に相当する津波高さ)

$F$  : 安全係数 (裕度)

$Ad$  : 基準津波の最大波高

$$F = \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{現実的な応答}} = \frac{\text{設計応答値}}{\text{現実的な応答}} \times \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{設計応答値}} \quad (\text{式 } 2)$$

$$F = F_{ER} \times F_{TR} \times F_{EC} \quad (\text{式 } 3)$$

ここで、

$F_{ER}$  : 機器応答に関する係数

$F_{TR}$  : 遷上応答に関する係数

$F_{EC}$  : 耐力に関する係数

(式 1) の安全係数 (裕度) は、(式 2) のように基準とする津波による現実的な応答に対する機器の現実的な耐力の割合で定義されるが、評価対象機器の設計応答値に対する現実的な応答の割合 (応答に関する安全係数) と現実的な耐力に対する設計応答値の割合 (耐力に関する安全係数) に分離して評価する。

ただし、入力の津波高さに対する機器の応答には、津波の遷上に関わる水位の応答に加えて機器自身の応答が影響する場合があることから、(式 3) のように両方の応答に関する係数を考慮する。なお、本評価においては、津波の遷上に関わる水位の応答の係数を遷上応答係数( $F_{TR}$ )、機器自身の応答に関わる応答の係数を機器応答係数( $F_{ER}$ )と呼ぶ。

上記により算出された  $Am$  により損傷確率は次式のように

表される。

$$F(A) = \Phi \left\{ \frac{\ln \left( \frac{A}{Am} \right) + \beta c_U \cdot X}{\beta c_R} \right\}$$

ここで、 $\beta_{cR}$ は偶然的不確実さ要因の対数標準偏差、 $\beta_{cU}$ は認識論的不確実さ要因の対数標準偏差を表し、以下のように示される。

$$\begin{aligned}\beta c_R &= \sqrt{(\beta_{R-s})^2 + (\beta_{R-r})^2} \\ \beta c_U &= \sqrt{(\beta_{U-s})^2 + (\beta_{U-r})^2}\end{aligned}$$

$\beta_{R-s}$  :現実的耐力の偶然的不確実さ

$\beta_{R-r}$  :現実的応答の偶然的不確実さ

$\beta_{U-s}$  :現実的耐力の認識論的不確実さ

$\beta_{U-r}$  :現実的応答の認識論的不確実さ

また、Xはフラジリティ曲線の信頼度 pに対応する標準正規確率変量 ( $\Phi^{-1}(p)$ )を表し、以下の値をとる。

p=5% 信頼度の時 X=-1.65

p=50% 信頼度の時 X=0

p=95% 信頼度の時 X=1.65

上記のように、フラジリティ曲線は信頼度に応じた曲線を示すが、平均値曲線としては  $\beta_{cR}$  と  $\beta_{cU}$  の二乗和平方根  $\beta_c$  を用いた以下の式により表される。

$$F(A) = \Phi \left\{ \frac{\ln \left( \frac{A}{Am} \right)}{\beta c} \right\}$$

ただし、

$$\beta c = \sqrt{(\beta c_R)^2 + (\beta c_U)^2}$$

信頼度に応じたフラジリティ曲線のイメージを第

### 3.1.3.2.2.3.1 図に示す。

#### b. 詳細法

詳細法は、任意の津波高さ  $A$  における機器の損傷確率  $F(A)$  を直接算出することで、フラジリティを得る方法である。 $F(A)$  は津波高さがある値  $A$  のときの現実的応答  $f_R(A, x)$  が現実的耐力  $f_S(x)$  を上回る条件付損傷確率として算定する。

$$F(A) = \int_0^{\infty} f_R(A, x_R) \left( \int_0^{x_R} f_S(x) dx \right) dx_R$$

現実的応答  $f_R(A, x)$  は、中央値  $R_m(A)$ 、対数標準偏差  $\beta_R(A)$  の対数正規分布として、以下のように表される。

$$f_R(A, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\beta_R(A) \cdot x} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left( \frac{\ln\left(\frac{x}{R_m(A)}\right)}{\beta_R(A)} \right)^2 \right\}$$

現実的耐力  $f_S(x)$  は、中央値  $S_m$ 、対数標準偏差  $\beta_S$  の対数正規分布として、以下のように表される。

$$f_S(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\beta_S \cdot x} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left( \frac{\ln\left(\frac{x}{S_m}\right)}{\beta_S} \right)^2 \right\}$$

ここで、任意の津波高さ  $A$  を連続的に変化させたものに、それぞれ損傷確率を与えると、フラジリティ曲線を得ることができる。

ただし、 $A$  を連続的に変化させた場合には計算量が膨大となるので、 $A$  を離散的に数点設定して損傷確率を算定し、得られた値を最小二乗法などで内挿することでフラジリティ曲線を算定する。詳細法による損傷確率の算出イメージを第 3.1.3.2.2.3.2 図に示す。

#### (3) フラジリティ評価結果

##### a. 屋外設置設備の被水・没水に関するフラジリティ評価結果

屋外設置設備の被水・没水に関するフラジリティ評価結果について以下に示す。ここでは、設置高さ E.L.+12.0m の機器を代表として評価内容を示す。なお、このフラジリティ評価では、耐力としてのパラメータは設置高さのみであるので、同じ E.L.に設置されている機器は同じフラジリティを得ることとなる。

(a) 耐力係数  $F_{EC}$

本係数は、強度に関する係数  $F_s$  として評価する。評価対象機器の設置高さを現実的耐力とし、設計応答値としてフラジリティ評価用に設定する津波高さを用いて評価する。すなわち、以下のように示すことができる。

$$F_s = \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{設計応答値}} = \frac{\text{機器設置高さ}}{\text{フラジリティ評価用基準津波による水位}} = \frac{12.0}{10} = 1.20$$

なお、フラジリティ評価用基準津波は、設計基準津波高さではなくフラジリティ評価における計算用として便宜的に設定したものであり、ここでは 10m を設定した。

フラジリティ評価の計算上、この値を変化させてもフラジリティ結果は変化しない。

また、機器設置高さは配置設計において厳密に設定されているため、本係数の不確実さは考慮しない。したがって、本係数は以下の通りとなる。

$$F_s=1.20$$

$$\beta_U=0$$

$$\beta_R=0$$

(b) 邑上応答係数  $F_{TR}$

評価対象機器の位置に到達する津波波高（水位）については、海岸線における水位がそのまま敷地内へ拡散するものと想定する。すなわち、応答の保守性を考慮しないため邑上応答係数  $F_{TR}=1.0$  となる。

実現象として津波の邑上を考慮した場合、邑上高さが海

岸線における波高の 2 倍を超えるような結果になることは考えにくい。このことから、工学的判断により、遡上高さの 99% 上限値を海岸線における波高の 2 倍と想定した場合、その不確実さは  $\beta=0.30$  となる。なお、津波の遡上については、自然現象のランダム性によるばらつきと、解析・計算方法に依存する認識論的ばらつきの両方が影響を及ぼすものと考えられるため、それぞれが同程度の寄与を持っていると考えて全不確実さ 0.3 を  $\beta_U$  と  $\beta_R$  に等分する。

$$F_{TR}=1.0$$

$$\beta_U=0.21$$

$$\beta_R=0.21$$

$$(\beta_C=0.30)$$

#### (c) 機器応答係数 $F_{ER}$

本損傷・機能喪失要因では、当該機器の設置 E.L. に津波が到達した時点で機能喪失すると想定するため、機器応答に関する保守性及び不確実は考慮しない。

$$F_{ER}=1.0$$

$$\beta_C=0$$

#### (d) フラジリティ評価結果

(a)～(c)の各係数を纏めると、被水・没水に関するフラジリティは以下のようになる。また、得られたフラジリティ曲線を第 3.1.3.2.2.3.3 図に示す。

$$Am=F_{ER}\times F_{TR}\times F_{EC}\times Ad$$

$$=(1.0\times 1.0\times 1.20)\times (10)$$

$$=12.0(m)$$

$$\beta_U=\sqrt{0.0^2+0.21^2+0.0^2}=0.21$$

$$\beta_R=\sqrt{0.0^2+0.21^2+0.0^2}=0.21$$

$$HCLPF=Am\times \exp(-1.65\times(\beta_U+\beta_R))$$

$$=12.0\times \exp(-1.65\times(0.21+0.21))$$

$$=6.00(m)$$

この結果は、海岸線における波高が **12.0m** の場合に、設置高さ **E.L.+12.0m** の機器が津波の遡上により機器が損傷する確率は **50%**であることを示す。また、海海岸線における波高が **6.0m** の場合に、津波の遡上により損傷する確率が **95%**信頼度で **5%**ある。

以上から、代表的な機器のフラジリティ評価結果をまとめると第 3.1.3.2.2.3.1 表のようになる。

- b. 屋内設置設備の被水・没水に関するフラジリティ評価結果  
屋内設備の被水・没水に関するフラジリティは、建屋開口部シールのフラジリティにより評価する。屋内設置設備に関するフラジリティ評価の概念を、第 3.1.3.2.2.3.4 図に示す。

ここで、建屋下層にある貫通部シールを代表として評価した。

(a) 強度に関する係数  $F_s$

現実的耐力として、評価対象部位の止水性能（何メートルの静水圧に耐えるか）を用い、設計応答値としてフラジリティ評価用津波水位（に相当する静水圧）を用いる。以上から、強度に関する係数は以下のように示すことができる。

$$F_s = \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{設計応答値}} = \frac{18.3}{10} = 1.83$$

$$\beta_U=0$$

$$\beta_R=0$$

なお、ここではフラジリティ評価用の津波高さとして **10m** を設定した。

(b) 塑性エネルギー吸収効果に関する係数  $F_\mu$

貫通部シールについては塑性変形によるエネルギー吸収効果は期待しないため、以下の値を用いる。

$$F_\mu=1.0$$

$$\beta_U=0$$

$$\beta_R=0$$

(c) 邑上応答係数  $F_{TR}$

評価対象機器の位置に到達する津波波高（水位）については、海岸線における水位がそのまま敷地内へ拡散するものと想定する。すなわち、応答の保守性を考慮しないため遡上応答係数  $F_{TR}=1.0$  となる。

次に、遡上に関する不確実さを考慮する場合、実現象として津波の遡上高さが海岸線における津波高さの 2 倍を超えるような高さに到達することは考えにくい。このことから、工学的判断により、遡上高さの 99% 上限値を海岸線における津波高さの 2 倍と想定し、不確実さ  $\beta_C=0.30$  とする。

なお、津波の遡上については、自然現象のランダム性によるばらつきと、解析・計算方法に依存する認識論的ばらつきの両方が影響を及ぼすものと考えられるため、それぞれが同程度の寄与を持っていると考えて全不確実さ 0.3 を  $\beta_U$  と  $\beta_R$  に等分する。

$$F_{TR}=1.0$$

$$\beta_U=0.21$$

$$\beta_R=0.21$$

$$(\beta_C=0.30)$$

(d) 水位上昇に関する係数  $F_{FL}$

本評価の場合は、地下に設置されているシールが対象であり、津波水位による静水圧に着目した評価を行う。このため、津波波力による発生応力評価で用いる評価対象物に津波が衝突した際の水位上昇の想定が持つ保守性と不確実さは考慮しない。したがって、本係数は、以下の値となる。

$$F_{FL}=1.0$$

$$\beta_U=0$$

$$\beta_R=0$$

(e) 貫通部シールのフラジリティ評価結果

(a)～(d)の各係数を纏めると、フラジリティは以下のようになる。

$$\begin{aligned}
 Am &= F_S \times F_\mu \times F_{TR} \times F_{FL} \times Ad \\
 &= (1.83 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0) \times (10) \\
 &= 18.3(m) \\
 \beta_U &= \sqrt{0.0^2 + 0.0^2 + 0.21^2 + 0.0^2} = 0.21 \\
 \beta_R &= \sqrt{0.0^2 + 0.0^2 + 0.21^2 + 0.0^2} = 0.21 \\
 HCLPF &= Am \times \exp(-1.65 \times (\beta_U + \beta_R)) \\
 &= 18.3 \times \exp(-1.65 \times (0.21 + 0.21)) \\
 &= 9.09(m)
 \end{aligned}$$

ここで、評価対象機器の設置 E.L. (X 点) に津波水位が達しない限り、貫通部シールの損傷有無にかかわらず当該機器の損傷は発生しない（損傷確率 = 0）。一方で、E.L.+15m (Y 点) 以上の津波の場合、1 次系建屋の開口部から津波が流入すると想定しているため、シールの損傷確率は 1 とする。津波水位がこの両者の E.L. の中間であれば、評価対象機器の損傷は津波波力によるシールの損傷に関わるフラジリティに依存することになる。

以上から、本評価における被水・没水のフラジリティを下記のように示す。また、フラジリティ曲線は第 3.1.3.2.2.3.5 図のようになる。

$$\begin{aligned}
 0 < A < X & \quad P=0 \\
 X \leq A < 15 & \quad Am=18.3, \beta_r=\beta_u=0.21, \\
 HCLPF &= 9.09 \\
 15 \leq A & \quad P=1 \\
 X: \text{機器設置 E.L.(m)} &
 \end{aligned}$$

ただし、津波高さが E.L. 3.5m に達するまで、貫通部シール設置位置に水が流入しないため、設置 E.L. が 3.5m より低い機器の場合は、X=3.5m とする。

$$A: \text{津波高さ (m)}$$

P:損傷確率

c. 海水ポンプ・循環水ポンプの海底砂移動に関するフラジリティ評価結果

海水ポンプ・循環水ポンプの海底砂移動に関するフラジリティ評価結果について、海水ポンプを代表として以下に示す。

(a) 強度に関する係数  $F_s$

本係数は、現実的耐力として海水ポンプ取水口が閉塞に至る土砂の堆積厚を限界耐力として扱い、設計応答値として基準津波による土砂堆積厚を用いる。

すなわち、強度に関する係数は以下のように示すことができる。

$$\begin{aligned} F_s &= \frac{\text{現実的耐力}}{\text{設計応答値}} = \frac{\text{取水口閉塞に至る土砂堆積厚}}{\text{基準津波による土砂堆積厚}} \\ &= \frac{1.25}{0.32} \\ &= 3.91 \end{aligned}$$

現実的耐力である取水口閉塞に至る土砂堆積厚は、海底面と取水口の設置位置とで決まる値であることから、不確実さは考慮する必要はない。また、津波発生以前に取水口位置での有意な土砂の堆積は存在しないと想定して、不確実さは考慮しない扱いとした。

したがって、本係数は以下の通りとなる。

$$F_s=3.91$$

$$\beta_U=0$$

$$\beta_R=0$$

(b) 遷上応答係数  $F_{TR}$

海底砂移動の損傷・機能喪失要因は海水ポンプ設置位置での津波高さで評価するため、遷上を考慮する必要がない。したがって、本係数は考慮しないものとする。

$$F_{TR}=1.0$$

$$\beta_U=0$$

$$\beta_R=0$$

(c) 機器応答係数  $F_{ER}$

設計評価において土砂堆積厚を算出する解析（数値シミュレーション）ではロータリースクリーンの効果を考慮していないなど保守的な部分があるが、現実的な結果が得られていると考え、安全側に本係数を考慮しない( $F_{ER}=1.0$ )扱いとする。

また、堆積厚を算出する解析のパラメータである浮遊砂体積濃度を5%とした場合や解析手法の違いによって、取水口（海水路トンネル呑み口）での堆積厚に概ね倍程度の差が発生しているものと想定し、この差を解析の持つ不確実さとして扱うこととした。堆積厚解析のパラメータにおける上限値を95%上限値と仮定した場合、不確実さ $\beta$ は下記のように計算される。

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{1}{1.65} \times \ln \left( \frac{\text{基準津波でのパラメータによる堆積厚の上限値}}{\text{基準津波での現実的な堆積厚}} \right) \\ &= \frac{1}{1.65} \times \ln(2) \\ &= 0.42\end{aligned}$$

この不確実さは、解析手法に関する認識論的な不確実さと堆積砂の挙動に関するランダムさの両方が関連するものであると考えられるので、認識論的不確実さと偶然的不確実さの両方に等分することとした。以上から、本係数は以下の通りとなる。

$$F_{ER}=1.0$$

$$\beta_U=0.30$$

$$\beta_R=0.30$$

(d) フラジリティ評価結果

(a)～(c)の各係数を纏めると、海底砂移動に関するフラジリティは以下のようになる。また、得られたフラジリティ曲線を第3.1.3.2.2.3.6図に示す。

$$Am = Fs \times F_{TR} \times F_{ER} \times Ad$$

$$= (3.91 \times 1.0 \times 1.0) \times (2.8)$$

$$= 10.93(m)$$

$$HCLPF = Am \times \exp(-1.65 \times (\beta_U + \beta_R))$$

$$= 10.93 \times \exp(-1.65 \times (0.30 + 0.30))$$

$$= 4.10(m)$$

d. 屋外設置の静的機器（屋外タンク）の波力に関するフラジリティ評価結果

屋外設置の静的機器（屋外タンク）の波力に関するフラジリティ評価結果について、復水タンクを代表として以下に示す。なお、前述のとおり、波力によるフラジリティ評価としては詳細法を採用する。詳細法による評価では入力津波レベルを段階的に増加させたときの応答評価結果を用いてフラジリティを算出する。

ここで、詳細法で考慮する耐力分布の中央値及び不確実さと、各入力津波レベルについての応答の中央値及び不確実さを、安全係数法の場合と同様に耐力係数と応答係数を使用して設定する。各係数の評価内容について以下に示す。

(a) 強度に関する係数  $F_s$

現実的耐力として評価対象部位の限界耐力（物性値の中央値）を用い、設計応答値として基準津波による発生応力を用いる。損傷モードが胴板座屈であるので、座屈評価基準値である 1.0 を耐力中央値として取り扱うこととする。したがって、強度に関する係数は以下のように示すことができる（入力津波レベル 16.8m のケースを代表として示す）。

$$F_s = \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{設計応答値}} = \frac{1.0}{0.02} = 50.0$$

設計における座屈評価基準値を中心値としたため、本係数の不確実さは考慮しないことも考えられるが、本評価では安全側に限界耐力を定める物性値の不確実さを考慮する

こととした。

また、限界応力の中央値  $1.1 \times Su$  に対して、JSME 記載の  $Su$  値が 95% 信頼下限に相当するとして、不確実さ  $\beta_U$  を算定する。

$$\beta_U = \frac{1}{1.65} \ln\left(\frac{1.1 \times Su}{Su}\right) = 0.06$$

$$\beta_R = 0.0$$

(b) 塑性エネルギー吸収効果に関する係数  $F_\mu$

曲げ荷重を受ける円筒形状の部材の変形に関する知見を参考に、工学的判断により、以下の値を用いる。

$$F_\mu = 1.60$$

$$\beta_U = 0.0$$

$$\beta_R = 0.20$$

(c) 邋上応答係数  $F_{TR}$

評価対象機器の位置に到達する津波波高（水位）については、海岸線における水位がそのまま敷地内へ拡散するものと想定する。すなわち、応答の保守性を考慮しないため遡上応答係数  $F_{TR}=1.0$  となる。

実現象として津波の遡上を考慮した場合、遡上高さが海岸線における波高の 2 倍を超えるような結果になることは考えにくい。このことから、遡上高さの 99% 上限値を海岸線における波高の 2 倍と想定した場合、その不確実さは  $\beta_C=0.30$  となる。なお、津波の遡上については、自然現象のランダム性によるばらつきと、解析・計算方法に依存する認識論的ばらつきの両方が影響を及ぼすものと考えられるため、それぞれが同程度の寄与を持っていると考えて全不確実さ 0.3 を  $\beta_U$  と  $\beta_R$  に等分する。

$$F_{TR} = 1.0$$

$$\beta_U = 0.21$$

$$\beta_R = 0.21$$

( $\beta_C=0.30$ )

(d) 水位上昇に関する係数  $F_{FL}$

津波波力による発生応力評価で用いる、評価対象物に津波が衝突した際の水位上昇の想定が持つ保守性と不確実さを評価する。

基準津波に対する応力評価では、水位上昇として係数  $\alpha = 3$  を考慮している。一方、現実的な水位上昇は以下のように計算できる。

津波 P R A 学会標準評価事例集の式(C.2)により、係数  $\alpha$  は以下のように計算できる。

$$\alpha = \sqrt{2} \times F_r$$

ここで、 $Fr$  はフルード数で、流速  $u_{max}$  及び最大浸水深  $\eta_{max}$  を用いて以下のように計算される。

$$F_r = \frac{u_{max}}{\sqrt{g \cdot \eta_{max}}}$$

ここで、基準津波高さと設置 E.L. の差より、最大浸水深  $\eta_{max}=1.8m$  とする。

流速  $u_{max}$  は津波 P R A 学会標準評価事例集の式(D.2)により以下のように算出される。

$$u_{max} = C_v \sqrt{2g(h_f - h_r)}$$

$h_f$  : 対象物前面での浸水深

$h_r$  : 対象物背面での浸水深

$C_v$  : 流速計数( $=1.0$ )

ここで、 $h_f=\eta_{max}=1.8m$  とし、安全側に  $h_r=0m$  とする。

以上から、

$$u_{max} = C_v \sqrt{2g(h_f - h_r)} = 1.0 \times \sqrt{2 \times 9.8 \times (1.8 - 0)} = 5.94$$

となる。

従って、係数  $\alpha$  は以下のようになる。

$$F_r = \frac{u_{max}}{\sqrt{g \cdot \eta_{max}}} = \frac{5.94}{\sqrt{9.8 \times 1.8}} = 1.41$$

$$\alpha = \sqrt{2} \times F_r = 2.00$$

これで得られた  $\alpha$  を中央値として、以下のように係数を算出する。

$$F_{FL} = \frac{\text{応力評価で考慮する水位上昇}}{\text{現実的な水位上昇}} = \frac{3}{2} = 1.5$$

不確実さについては、応力評価で考慮する水位上昇を 95% 上限値として得られる不確実さを  $\beta_R$  として下記のように計算される。なお、流速  $u_{max}$  及び最大浸水深  $\eta_{max}$  を保守的に設定しているため、津波 P R A 学会標準評価事例集の表 C.2 に記載の式(C.2)に関する不確実さのうち  $\beta_R$  は考慮しない。

$$\beta_R = \frac{1}{1.65} \times \ln \left( \frac{\text{応力評価で考慮する水位上昇}}{\text{現実的な水位上昇}} \right) = \frac{1}{1.65} \times \ln(1.5) = 0.25$$

また、 $\beta_U$  については、津波 P R A 学会標準評価事例集の表 C.2 の記載により、以下の値を使用する。

$$\beta_U = 0.50$$

#### (e) モデル化係数 $F_M$

応力評価において 1 質点系でモデル化されており、比較的単純な形状でかつ、解析モデルの諸元が保守的に与えられていることから、不確実さを考慮しないものとする。したがって、本係数は以下のようになる。

$$F_M = 1.0$$

$$\beta_U = 0.0$$

$$\beta_R = 0.0$$

#### (f) フラジリティ評価結果

上記で評価された各係数から耐力の分布と各入力津波レベルの応答中央値及び損傷確率を算出し、得られたフラジリティ曲線を第 3.1.3.2.2.3.7 図に示す。また、本機器のフラジリティとして、以下の値を得た。

$$Am = 25.92(m)$$

$$\beta c = 0.09 (\beta_U = \beta_R = 0.06)$$

$$HCLPF = 21.17(m)$$

e. 屋外設置の静的機器（屋外タンク）の漂流物衝突に関する  
フラジリティ評価結果

屋外設置の静的機器（屋外タンク）の漂流物衝突に関する  
フラジリティ評価結果について、復水タンクを代表として以  
下に示す。なお、前述のとおり、漂流物衝突によるフラジリ  
ティ評価としては詳細法を採用する。詳細法による評価では  
入力津波レベルを段階的に増加させたときの応答評価結果を  
用いてフラジリティを算出する。

ここで、詳細法で考慮する耐力分布の中央値及び不確実さ  
と、各入力津波レベルについての応答の中央値及び不確実さ  
を、安全係数法の場合と同様に耐力係数と応答係数を使用し  
て設定する。各係数の評価内容について以下に示す。

(a) 強度に関する係数  $F_s$

現実的耐力として評価対象部位の限界耐力（物性値の中  
央値）を用い、設計応答値として基準津波で発生した想定  
漂流物の衝突による発生応力を用いる。損傷モードが胴板  
座屈であるので、座屈評価基準値である 1.0 を耐力中央値と  
して取り扱うこととする。したがって、強度に関する係数  
は以下のように示すことができる（入力津波レベル 16.8m  
のケースを代表として示す）。

$$F_s = \frac{\text{現実的な耐力}}{\text{設計応答値}} = \frac{1.0}{0.17} = 5.88$$

設計における座屈評価基準値を中心値としたため、本係  
数の不確実さは考慮しないことも考えられるが、本評価で  
は安全側に限界耐力を定める物性値の不確実さを考慮する  
こととした。

既往の研究成果を参照し、限界応力の中央値  $1.1 \times S_u$  に

対して、JSME 記載の  $S_u$  値が 95%信頼下限に相当するとして、不確実さ  $\beta_U$ を算定する。

$$\beta_U = \frac{1}{1.65} \ln\left(\frac{1.1 \times S_u}{S_u}\right) = 0.06$$

$$\beta_R = 0.0$$

(b) 塑性エネルギー吸収効果に関する係数  $F_\mu$

曲げ荷重を受ける円筒形状の部材の変形に関する知見を参考に、工学的判断により、以下の値を用いる。

$$F_\mu = 1.60$$

$$\beta_U = 0.0$$

$$\beta_R = 0.20$$

(c) 邋上応答係数  $F_{TR1}$

評価対象機器の位置に到達する津波波高（水位）については、海岸線における水位がそのまま敷地内へ拡散するものと想定する。すなわち、応答の保守性を考慮しないため遡上応答係数  $F_{TR1}=1.0$  となる。

実現象として津波の遡上を考慮した場合、遡上高さが海岸線における波高の 2 倍を超えるような結果になることは考えにくい。このことから、工学的判断により、遡上高さの 99%上限値を海岸線における波高の 2 倍と想定した場合、その不確実さは  $\beta_C=0.30$  となる。なお、津波の遡上については、自然現象のランダム性によるばらつきと、解析・計算方法に依存する認識論的ばらつきの両方が影響を及ぼすものと考えられるため、それぞれが同程度の寄与を持っていると考えて全不確実さ 0.3 を  $\beta_U$  と  $\beta_R$  に等分する。

$$F_{TR1} = 1.0$$

$$\beta_U = 0.21$$

$$\beta_R = 0.21$$

$$(\beta_C = 0.30)$$

(d) 漂流物の種類に関する係数  $F_{TR2}$

本評価では、上限値と考えられる漂流物を想定したため、漂流物の種類による保守性及び不確実さは考慮しないものとする。したがって、本係数は以下のようになる。

$$F_{TR2}=1.0$$

$$\beta_U=0.0$$

$$\beta_R=0.0$$

#### (e) 衝突荷重に関する係数 $F_{FL}$

漂流物衝突による発生荷重を評価する計算式が持つ不確実さを評価する。津波 P R A 学会標準評価事例集の事例 D より、以下の値を使用する。

$$F_i = C_m u_{max} \sqrt{km} \quad (D.1)$$

$F_i$  : 衝撃荷重

$k$  : 漂流物の有効剛性

$m$  : 漂流物の質量

$C_m$  : 2.0

$u_{max}$  : 最大流速

$$u_{max} = C_v \sqrt{2g(h_f - h_r)} \quad (D.2)$$

$h_f$  : 対象物前面での浸水深

$h_r$  : 対象物背面での浸水深

$C_v$  : 流速係数 = 1.0

衝撃荷重を算出する式(D.1)の不確実さは以下の通りとなる。

$$\beta_U=0.50$$

$\beta_R=u_{max}$  の不確実さより評価

$u_{max}$  の不確実さは以下の通りとなる。

$$\beta_U=0.20$$

$\beta_R=h_f$  及び  $h_r$  の不確実さより評価

ここで、 $h_f$  及び  $h_r$  は保守的に設定していることから、 $\beta_R=0$  とし、 $\beta_U$  の値を式(D.1)で考慮することとする。

以上を纏めると、本係数は以下の通りとなる。

$$F_{FL}=1.0$$

$$\beta_U=0.50$$

$$\beta_R=0.20$$

(f) モデル化係数  $F_M$

応力評価において1質点系でモデル化されており、比較的単純な形状でかつ、解析モデルの諸元が保守的に与えられていることから、不確実さを考慮しないものとする。したがって、本係数は以下のようになる。

$$F_M=1.0$$

$$\beta_U=0.0$$

$$\beta_R=0.0$$

(g) フラジリティ評価結果

上記で評価された各係数から耐力の分布と各入力津波レベルの応答中央値及び損傷確率を算出し、得られたフラジリティ曲線を第3.1.3.2.2.3.8図に示す。

また、本機器のフラジリティとして、以下の値を得た。

$$A_m=23.55(m)$$

$$\beta_c=0.09 (\beta_U=\beta_R=0.12)$$

$$HCLPF=18.00(m)$$

(4) 損傷の相関の取り扱い

屋外設置設備で設置場所が離れているものについては、完全独立を想定している。また、屋内設置設備については、設置高さごとにグループ化しており、グループが同じ設備は被水・没水により同時に損傷するとして完全相関を想定している。

### 3.1.3.2.2.4 炉心損傷頻度評価

(1) 起因事象の発生頻度の評価

「3.1.3.2.2.1(2)c. 起因事象の分析」の結果から、本評価で選定した起因事象は以下の6つである。

- ・主給水流量喪失
- ・過渡事象
- ・外部電源喪失
- ・原子炉補機冷却水系の全喪失
- ・原子炉補機冷却海水系の全喪失
- ・複数の信号系損傷

津波 P R Aにおいては、水密化された範囲の建屋（以下、「1次系建屋」という。）内への浸水有無によってシナリオが異なる。

なお、津波 P R Aにおいては、津波シナリオ区分別の津波発生頻度に各シナリオ区分の起因事象の発生要因となる機器の損傷確率を掛け合わせたものが各起因事象の発生頻度となる。津波シナリオ区分別の津波発生頻度については、「3.1.3.2.2.4(7)a. 津波シナリオ区分別の津波発生頻度」に示す。

## (2) 成功基準の設定

炉心損傷を防止するための緩和系の成功基準は、内部事象出力運転時 P R A と津波 P R A では相違がないため、内部事象出力運転時 P R A で設定した成功基準を用いる。

なお、津波特有の事象である「複数の信号系損傷」については、緩和手段がないため成功基準を設定していない。

## (3) 事故シーケンスの分析

### a. イベントツリーの作成

本評価では、内部事象 P R A と同様に小イベントツリー／大フォールトツリー法を採用し、津波浸水イベントツリー、起因事象イベントツリー及び事象進展イベントツリーを作成し、これらを統合して評価する。津波評価用のイベントツリーの展開構成を概念的に第 3.1.3.2.2.4.1 図に示す。各イベントツリーの概要は以下のとおり。

#### (a) 津波浸水イベントツリー

津波浸水イベントツリーは、サイト内への浸水有無及び1次系建屋内への浸水有無を分類するイベントツリーであ

る。本評価における津波浸水イベントツリーを第3.1.3.2.2.4.2 図に示す。

(b) 起因事象イベントツリー

起因事象イベントツリーは、津波浸水イベントツリーの次にリンクさせ、津波による設備への影響により誘発される起因事象の分類を行う。

起因事象イベントツリーにおけるヘディング設定の順番の考え方を以下に示す。

- ・ 基本的に事象進展の厳しい事象（津波シナリオ）から順に設定する。
- ・ 1次系建屋内が浸水する場合の方が、浸水しない場合より厳しいシナリオであるので、最初に1次系建屋内が浸水する場合に発生しうる起因事象を対象とする。  
対象とする起因事象は、事象の発生高さ及び事象進展イベントツリーで記載する起因事象発生後に期待する緩和系の類似性等から、事象進展の厳しい順に設定する。
- ・ 屋外と1次系建屋以外の建屋（タービン建屋等）に津波の影響がある場合について、発生し得る起因事象を、事象の発生高さ及び事象進展イベントツリーで記載する起因事象発生後に期待する緩和系の類似性等から、事象進展の厳しい順に設定する。

起因事象イベントツリー（1次系建屋内浸水有り）の分岐の考え方を以下に示す。

- ・ 2つ以上の起因事象の組み合わせを考慮しても、その後の事象進展イベントツリーで記載する起因事象発生後に期待する緩和系の類似性等から、事象進展の厳しい事象に代表可能（当該事象の事象進展イベントツリーで評価可能）である場合は、代表する事象進展イベントツリーへの分岐のみとする。

- ・複数の信号系損傷が発生する高さ(15.0m)以上の津波の襲来時は、1次系建屋内に津波が浸水して、重要な設備・機器が複数損傷し、直接炉心損傷となるため、他の起因事象との組み合わせの分岐を設定しない。

なお、起因事象イベントツリー（1次系建屋内浸水無し）については、上記に加え、1次系建屋内のみで発生する起因事象の分岐を除外した形とする。

本評価における起因事象イベントツリーを第3.1.3.2.2.4.3図及び第3.1.3.2.2.4.4図に示す。

#### (c) 事象進展イベントツリー

事象進展イベントツリーは、起因事象発生後の緩和系の喪失確率及び炉心損傷発生頻度の評価を行うイベントツリーである。津波PRAでは、起因事象の発生要因は内部事象と異なるが、起因事象発生後の事象進展は内部事象と同じであり、津波による機器の損傷はフォールトツリーでモデル化するため、内部事象でも考慮している起因事象については同じ事象進展イベントツリーを活用することができる。

一方、津波PRAで独自に考慮する起因事象（複数の信号系損傷）については、本事象が発生すると緩和系の成否にかかわらず直接炉心損傷に至るので、炉心損傷の観点では分岐は不要であるが、PDS分類の観点では分岐が必要であるため、事象進展イベントツリーを作成する。

本評価における事象進展イベントツリーを第3.1.3.2.2.4.5図～第3.1.3.2.2.4.10図に示す。なお、第3.1.3.2.2.4.5図～第3.1.3.2.2.4.10図については参考資料に示す。

#### (d) 事故シーケンスの最終状態の分類

事故シーケンスの最終状態の分類及び事故シーケンスグループの分類は、内部事象出力運転時レベル1PRAの

「3.1.3.1.1.2(3)①.d 事故シーケンスの最終状態の分類」と同様である。

b. プラント損傷状態の分類

PDS の分類では、炉心損傷以降の事故シナリオの分析を合理的に行えるよう、内部事象出力運転時 PRA の考え方に基づき、津波時に特有な影響も考慮して、事故シーケンスの特徴を表す要素を摘出して定義する。

内部事象出力運転時 PRA の評価対象に含まれていない津波時固有の起因事象として、複数の信号系損傷が挙げられる。複数の信号系損傷の事象進展イベントツリーは内部事象出力運転時 PRA の外部電源喪失のイベントツリーにおいて緩和設備が失敗した場合と同様の事故シーケンスとなっており、加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA の発生の有無に応じて、SED 又は TED に分類する。

一方、内部事象出力運転時 PRA では評価対象に含まれていたが津波時には評価対象に含まれていない起因事象もあるため、このような起因事象に係る PDS は津波時には考慮しない。

上述の検討を踏まえて、熱水力挙動の類似性及び緩和操作の類似性として、事故のタイプと 1 次系圧力、炉心損傷時期及び格納容器内事故進展に基づく PDS の分類を整理した結果を第 3.1.3.2.2.4.1 表に示す。

(4) システム信頼性の評価

a. フォールトツリーの作成

システム信頼性評価として、システムが機能喪失に至る要因の組合せを網羅的に展開し、システムのアンアベイラビリティの定量化を実施するために、フォールトツリーを作成した。

本評価では、第 3.1.3.2.2.4.11 図に示すように、イベントツリーへディングにフォールトツリーを設定し炉心損傷頻度を

算出する。以下に各イベントツリーに設定するフォールトツリーの内容を示す。

(a) 津波浸水イベントツリーへ設定するフォールトツリー

津波浸水イベントツリーへディングに設定するフォールトツリーには、サイト内への津波浸水条件および1次系建屋内への津波浸水条件をモデル化して作成する。

(b) 起因事象イベントツリーへディングに設定するフォールトツリー

起因事象イベントツリーへディングに設定するフォールトツリーには、津波による起因事象誘発要因となる機器の損傷をモデル化して作成する。

(c) 事象進展イベントツリーへディングに設定するフォールトツリー

事象進展イベントツリーへディングに設定するフォールトツリーは、内部事象出力運転時PRAフォールトツリーをベースとして、津波による系統機能喪失となる機器の損傷をモデル化して作成する。

(d) 長期冷却に必要な換気空調設備

換気空調系が損傷した場合でも、使命時間の間、室内に設置されたSSCの許容温度以下の室温が維持されれば、SSCへの影響は無い。津波PRAの使命時間7日間を考慮し、損傷により7日以内に室温がSSCの許容温度を超える換気空調系については、換気空調系の機能損傷によりSSCの損傷に至るとして、モデル化する。

b. フロントライン系とサポート系の従属性

フロントライン系とサポート系の従属性については、内部事象出力運転時PRAと同様の従属性を考慮する。

(5) 信頼性パラメータの設定

信頼性パラメータについては、内部事象出力運転時PRAと同様のパラメータを設定する。

## (6) 人的過誤の評価

人的過誤については、内部事象出力運転時 P R A と同様に HRA Calculator を用いた CBDTM/THERP（認知（診断）過誤確率を CBDTM、操作過誤確率を THERP で算出。）及び HCR/ORE/THERP（認知（診断）過誤確率を HCR/ORE、操作過誤確率を THERP で算出。）により評価しているが、津波 P R Aにおいては、内部事象出力運転時 P R Aとの作業環境の違いを考慮して、人的過誤の扱いを以下のとおりとしている。

### a. 起因事象発生前人的過誤

起因事象発生前の人的過誤については、内部事象出力運転時 P R Aでの想定が試験や点検等による戻し忘れであり、事象発生の起因が津波であっても変わることはないので、内部事象出力運転時 P R Aと同様の評価とする。

### b. 起因事象発生後人的過誤

起因事象発生後の人的過誤は、内部事象出力運転時 P R Aの人的過誤確率をベースに、津波時の環境状態や S S C の損傷状態の変化がもたらす運転員の認知・診断/操作への影響を反映した評価を行う。津波時における HRA Calculator 手法では、人的過誤確率はプラントの損傷規模に基づき定義された津波規模のグループ（以下、損傷状態 bin という。）ごとに算出する。各損傷状態 bin は、津波シナリオ区分に対応して設定する。津波 P R Aにおける津波シナリオ区分と損傷状態 bin の対応を第 3.1.3.2.2.4.2 表に示す。

## (7) 事故シーケンスの定量化

### a. 津波シナリオ区分別の津波発生頻度

津波シナリオ区分  $i$  の津波発生頻度  $f_i$  は、津波高さ  $h_i$  と  $h_{i-1}$  の津波ハザード曲線の超過発生頻度  $F(h_i)$  と  $F(h_{i-1})$  から求められる。

$$f_i = -\{F(h_i) - F(h_{i-1})\}$$

上記の手法で、津波ハザードを入力データとして、計算プ

ログラム RiskSpectrum® HazardLite を用いて津波シナリオ区別の津波発生頻度を算出する。津波シナリオ区別の津波発生頻度を第 3.1.3.2.2.4.3 表に示す。

b. 津波シナリオ区別の機器損傷確率

事故シーケンス評価にあたっては、フラジリティ評価結果を基に、津波シナリオ区別の損傷確率を算出して使用する。

(a) 損傷確率がフラジリティ曲線となる機器

損傷確率がフラジリティ曲線となる機器については、機器のフラジリティ評価結果( $Am$ 、 $\beta_R$ 、 $\beta_U$ )を入力データとして、計算プログラム RiskSpectrum® HazardLite を用いて津波シナリオ区別の機器損傷確率を算出する。例として、外部電源関連設備である主変圧器の被水・没水の津波シナリオ区別の損傷確率を第 3.1.3.2.2.4.4 表に示す。

(b) 損傷確率がステップ状に立ち上がる機器

損傷確率がステップ状に立ち上がる機器については、設置高さ以上の津波高さでの津波シナリオ区分で損傷確率を 1.0 とする。例として、海水ポンプの被水・没水の津波シナリオ区別の損傷確率を第 3.1.3.2.2.4.5 表に示す。

c. 炉心損傷頻度の算出方法

津波シナリオ区分を  $m$  区分に分けた場合、津波シナリオ区分  $i$  で発生する  $ni$  種類の事故シーケンス  $ji$  の発生頻度  $CDF_{ij}$  は、津波シナリオ区分  $i$  の津波発生頻度  $f_i$  及び事故シーケンス  $ji$  の条件付き炉心損傷確率  $CCDP_{ij}$  を用いて、次式によつて求める。

$$CDF_{ij} = f_i \times CCP_{ij}$$

全炉心損傷頻度  $CDF_t$  は、各津波シナリオ区分  $i$  で発生する事故シーケンス  $ji$  の発生頻度  $CDF_{ij}$  の、全津波シナリオ区分で発生する全事故シーケンスの総和である。すなわち、次式で求められる。

$$CDF_t = \sum_{i=1}^m (\sum_{j=1}^{ni} f_i \times CCP_{ij})$$

上記の手法で、計算プログラム RiskSpectrum® PSA を用いて算出し、内部事象出力運転時 P R A で設定した稼働率を乗じて全炉心損傷頻度を算出する。

#### d. 定量化結果

事故シーケンスの定量化を行った結果、全炉心損傷頻度は  $1.2 \times 10^{-7}$ （／炉年）となった。津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋浸水有無別の炉心損傷頻度を第 3.1.3.2.2.4.6 表に示す。

##### (a) 津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋内浸水有無別の炉心損傷頻度評価結果

津波シナリオ区分別の炉心損傷頻度では、割合の高い順に、津波シナリオ区分 8、津波シナリオ区分 9、津波シナリオ区分 10 となり、津波高さが防潮堤の高さ以上となる津波シナリオ区分 8 以上の 3 つの津波シナリオ区分の炉心損傷頻度で全炉心損傷頻度の殆どを占めた。このことから、防潮ゲートが津波対策として非常に有効であることが分かる。

また、1 次系建屋内への浸水有無別の炉心損傷頻度については、1 次系建屋内浸水無しの炉心損傷頻度の割合は 79.0% となった。1 次系建屋内への浸水有りの場合には、複数の緩和設備が津波の影響を受けて成功パスがなくなるが、それでも全炉心損傷頻度は 1 次系建屋内への浸水無しの場合に比べてかなり小さくなる。特に、津波高さが防潮堤の高さ以上であり炉心損傷頻度にとって最も支配的な津波シナリオ区分 8 においても、1 次系建屋内への浸水有りの場合の方がかなり小さくなっている。1 次系建屋の開口部シールも津波対策として有効であることが分かる。

なお、各津波シナリオ区分の炉心損傷頻度についての考察は参考資料に示す。

##### (b) 起因事象別の炉心損傷頻度

起因事象別の炉心損傷頻度を第 3.1.3.2.2.4.7 表に示す。

なお、第 3.1.3.2.2.4.7 表及び起因事象別の炉心損傷頻度に

についての考察は参考資料に示す。

(c) 事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度

事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3.1.3.2.2.4.8表に示す。なお、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度についての考察は参考資料に示す。

(d) プラント損傷状態別の炉心損傷頻度

PDS別の炉心損傷頻度を第3.1.3.2.2.4.9表に示す。なお、プラント損傷状態別の炉心損傷頻度についての考察は参考資料に示す。

e. 重要度解析

津波PRAで評価したSSCが、炉心損傷に与える影響を把握するために重要度評価として、Fussell-Vesely(FV)重要度を評価した(重要度は津波PRAで評価対象とした津波高さの範囲での全炉心損傷頻度に対して算出)。FV重要度の定義については、「3.1.3.1.1.2(7)c. 重要度解析」に示す。

津波による機器損傷のFV重要度の評価結果を第3.1.3.2.2.4.10表に示す。なお、第3.1.3.2.2.4.10表及びFV重要度評価結果についての考察は参考資料に示す。

f. 不確実さ解析

炉心損傷頻度の定量化を踏まえ、津波ハザード、津波フランジリティ、ランダム故障及び人的過誤の不確かさに対し、モンテカルロ法を用いて炉心損傷頻度の平均値及び不確実さ幅を示すエラーファクタ(EF)を評価した。エラーファクタの定義については、「3.1.3.1.1.2(7)d. 不確実さ解析」に示す。

不確実さ解析結果を第3.1.3.2.2.4.11表及び第3.1.3.2.2.4.12図に示す。

全炉心損傷頻度のエラーファクタは $1.8 \times 10^3$ となり、内部事象出力運転時レベル1PRAに比べると非常に不確実さが大きい結果となった。その主な要因としては、津波ハザードデータの不確実さが非常に大きいことが挙げられる。

g. 感度解析等

(a) 特重施設及び3系統目蓄電池を無効にした感度解析

特重施設及び3系統目蓄電池によるリスク低減効果を把握することを目的として、点推定評価（以下、「ベースケース」という。）のモデルを用いて、特重施設及び3系統目蓄電池を無効にした場合（以下、「(特重無効ケース)」という。）の炉心損傷頻度を算出した。特重対策については内部事象出力運転時レベル1 P R Aで考慮しているものと同様であり、第 3.1.3.1.1.1.5 表に示す。ベースケースと特重無効ケースの比較した結果として、第 3.1.3.2.2.4.12 表に津波シナリオ区別ごとの炉心損傷頻度を示す。

なお、第 3.1.3.2.2.4.12 表及び感度解析結果についての考察は参考資料に示す。

### 3.1.3.2.2.5 格納容器機能喪失頻度評価

(1) プラント損傷状態の分類及び発生頻度の定量化

a. プラント損傷状態の分類

「3.1.3.2.2.4(3)b. プラント損傷状態の分類」に示す。

b. プラント損傷状態ごとの発生頻度

「3.1.3.2.2.4(7)d.(d) プラント損傷状態別の炉心損傷頻度」に示す。

(2) 格納容器機能喪失モードの設定

津波時に特有な事象を考慮して、原子炉格納容器の機能喪失形態を分類するため、格納容器機能喪失モードを設定する。格納容器機能喪失モードの設定に当たり、以下の検討を実施した。

津波時に特有な事象は、津波P R Aの評価上の仮定（津波P R Aでは津波が引いた状態の評価とする、津波による原子炉格納容器自体の損傷は考慮しない、原子炉格納容器内には津波が流入しないものとする）より、津波によるS S Cへの影響はあ

るもの、炉心損傷以降の事故進展は内部事象出力運転時 P R A と相違はない。

原子炉格納容器外部での津波による機器等の損傷が原子炉格納容器内事象に与える影響は、フロントライン系であれば非常用炉心冷却機能や格納容器スプレイ機能の喪失、サポート系であれば電源機能や原子炉補機冷却海水系の全喪失等に包含される。これらの機能喪失は内部事象出力運転時 P R A においても考慮されており、これらの機能喪失あるいはその組合せが事故進展に与える影響についても内部事象出力運転時 P R A で考慮されている。

したがって、内部事象出力運転時 P R A で考慮される格納容器機能喪失モードに加えて考慮すべき津波に特有な格納容器機能喪失モードはなく、津波出力運転時 P R A の格納容器機能喪失モードは、基本的に内部事象出力運転時 P R A と同じである。ただし、津波出力運転時 P R A で対象外とした事故シーケンスのうち、蒸気発生器伝熱管破損及びインターフェイスシステム L O C A の格納容器機能喪失モードである蒸気発生器伝熱管破損後の炉心損傷に伴う格納容器バイパス (g の一部) 及びインターフェイスシステム L O C A 後の炉心損傷に伴う格納容器バイパス (v) については分類不要となる。

以上から、津波出力運転時 P R A の格納容器機能喪失モードの設定結果を第 3.1.3.2.2.5.1 表に示す。

### (3) 成功基準の設定

格納容器機能喪失を防止するための緩和系の成功基準は、内部事象出力運転時 P R A と津波 P R A では相違がないため、内部事象出力運転時 P R A で設定した成功基準を用いる。

### (4) 事故シーケンスの分析

内部事象出力運転時レベル 2 P R A の検討に加えて津波による影響を考慮し、P D S ごとに、原子炉停止系、炉心冷却系、崩壊熱除去系、工学的安全設備などの緩和設備の動作状態及び

シビアアクシデント時の物理化学現象の発生状態を分析して、これらの組合せから事故進展を樹形図で分類する格納容器イベントツリーを作成する。

a. 事故シーケンスの特徴分析

(a) シビアアクシデント時の物理化学現象の分析

炉心損傷から格納容器機能喪失に至るまでの事故進展の途上で発生する重要な物理化学現象を、各 PDS を考慮して抽出し、発生条件及び発生後の事故進展を検討する。

津波時の炉心損傷以降の事故進展は、内部事象出力運転時レベル 2 PRA と相違なく、抽出される重要な物理化学現象、その発生条件及び発生後の事故進展については、基本的に内部事象出力運転時レベル 2 PRA と同様である。

ただし、格納容器機能喪失モードの設定と同様に、内部事象出力運転時レベル 2 PRA の格納容器機能喪失モードのうち、津波事象において対象外とされた PDS にのみ係る格納容器機能喪失モードである蒸気発生器伝熱管破損後の炉心損傷に伴う格納容器バイパス (g の一部) とインターフェイスシステム LOCA 後の炉心損傷を伴う格納容器バイパス (v) に関する物理化学現象については、津波出力運転時レベル 2 PRA では発生しない。検討した結果を第 3.1.3.2.2.5.2 表に示す。

(b) 事故の緩和手段の分析

事故の緩和及び格納容器機能喪失防止に係る実施可能な緩和手段を分析し、それらの緩和手段の目的、運転手順書に基づく運転操作タイミング及び熱水力・放射能雰囲気条件の下での運転操作可能性を検討する。

津波時の影響を考慮して、内部事象出力運転時レベル 2 PRA で期待する緩和手段の津波出力運転時レベル 2 PRA での扱いについて検討した結果を第 3.1.3.2.2.5.3 表に示す。

なお、津波時に考慮する津波高さや 1 次系建屋への浸水の有無によって、緩和設備の損傷等が一意的に決まり、考慮する条件によっては期待できない緩和手段があるが、本項目では期待する緩和手段全てを記載している。

b. 格納容器イベントツリーの作成

格納容器イベントツリーは、炉心損傷後において格納容器機能喪失を防止するための緩和系の喪失確率及び物理化学現象の発生確率から、格納容器機能喪失頻度の評価を行うイベントツリーである。津波出力運転時レベル 1 P R A での炉心損傷時の P D S は、内部事象出力運転時レベル 2 P R A において対象としている P D S に包含され、かつ、津波出力運転時レベル 2 P R A での評価対象機器への津波の影響（津波による機器損傷）はフォールトツリーでモデル化する。したがって、津波出力運転時レベル 2 P R A における格納容器イベントツリーは、内部事象出力運転時レベル 2 P R A と同じ格納容器イベントツリーを活用する。格納容器イベントツリーを第 3.1.3.2.2.5.1 図に示す。なお、第 3.1.3.2.2.5.1 図については参考資料に示す。

格納容器機能喪失頻度を定量化するために、「3.1.3.2.2.4 炉心損傷頻度評価」におけるイベントツリーに加えて、「格納容器イベントツリー」をリンクングする手法を用いる。イベントツリーのリンクングのイメージ図を第 3.1.3.2.2.5.2 図に示す。

c. 従属性のモデル化

「3.1.3.1.1.3(3)c. 従属性のモデル化」に示す。

(5) 事故進展解析の実施

プラントの熱水力挙動及び炉心損傷、原子炉容器破損等の事象の発生時期、シビアアクシデント現象による格納容器負荷を解析するとともに、格納容器イベントツリーのヘディングの分歧確率の設定に必要なデータを求める事を目的として、各 P D

Sを代表する事故進展解析を実施する。

a. 解析対象事故シーケンスの選定

PDSごとに、そのPDSを代表する事故シーケンスを事故進展解析の対象として選定する。

事故シーケンスの選定の考え方は、内部事象出力運転時レベル2 PRAと同じである。内部事象出力運転時レベル2 PRAで選定した代表事故シーケンスの津波時の妥当性について、第3.1.3.2.2.5.4表に示す津波時の各PDSの炉心損傷頻度の上位カットセットを参考に確認した。その結果、内部事象出力運転時レベル2 PRAにおいて、各PDSに対して選定した代表事故シーケンスは妥当であることを確認できたため、内部事象出力運転時レベル2 PRAにおいて実施した事故進展解析の結果を津波出力運転時レベル2 PRAにおいても参照する。なお、第3.1.3.2.2.5.4表については参考資料に示す。

(6) 格納容器機能喪失頻度の定量化

a. 格納容器イベントツリーのヘディングの分岐確率の設定

PDSごとに、格納容器イベントツリーのヘディングの分岐確率を設定するが、その設定方法については内部事象出力運転時PRAと同様である。津波の影響については津波出力運転時レベル1 PRAと同様の設定の考え方である。

また、津波フラジリティ、ランダム故障及び人的過誤に関する分岐確率の不確かさを考慮し、当該分岐の確率分布を設定する。確率分布の設定の考え方は、津波フラジリティについては津波出力運転時レベル1 PRAと同様である。その他、人的過誤に係る分布について津波の影響を考慮している以外は内部事象出力運転時レベル2 PRAと同様の設定の考え方である。なお、ここで設定した確率分布は、格納容器機能喪失頻度及び放出カテゴリの発生頻度の不確実さ解析に用いる。

b. 格納容器機能喪失頻度の算出方法

津波シナリオ区分を  $m$  区分に分けた場合、津波シナリオ区分  $i$  で発生する  $ni$  種類の事故シーケンス  $ji$  の格納容器機能喪失頻度  $CFF_{ij}$  は、津波シナリオ区分  $i$  の津波発生頻度  $f_i$  及び事故シーケンス  $ji$  の条件付き炉心損傷確率  $CCDP_{ij}$  及び条件付き格納容器機能喪失確率  $CCFP_{ij}$  を用いて、次式によって求められる。

$$CFF_{ij} = f_i \times CCP_{ij}$$

全格納容器機能喪失頻度  $CFF_t$  は、各津波シナリオ区分  $i$  で発生する事故シーケンス  $ji$  の格納容器機能喪失頻度  $CFF_{ij}$  を全ての津波シナリオ区分 ( $i = 1 \sim m$ ) で合計した結果である。すなわち、次式で求められる。

$$CFF_t = \sum_{i=1}^m (\sum_{j=1}^{ni} f_i \times CCP_{ij} \times CCP_{ij})$$

上記の手法で、計算プログラム RiskSpectrum® PSA を用いて算出し、内部事象出力運転時 P R A で設定した稼働率を乗じて全格納容器機能喪失頻度を算出する。

### c. 格納容器機能喪失頻度の解析

P D S ごとに格納容器イベントツリーの定量化を行い、津波による格納容器機能喪失頻度を算出した。津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋の浸水有無別、P D S 別、格納容器機能喪失モード別の評価結果を以下に整理する。

#### (a) 津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋への浸水有無別の格納容器機能喪失頻度

津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋の浸水有無別の格納容器機能喪失頻度を第 3.1.3.2.2.5.5 表に示す。管理放出を含まない C F F は  $5.0 \times 10^{-8}$ (／炉年)となり、全炉心損傷頻度の  $1.2 \times 10^{-7}$ (／炉年)と比較して減少し、条件付き格納容器機能喪失確率 (C C F P) は 0.41 となった。

なお、津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋への浸水有無別の格納容器機能喪失頻度についての考察は参考資料に示す。

(b) プラント損傷状態別の格納容器機能喪失頻度

P D S 別の格納容器機能喪失頻度を第 3.1.3.2.2.5.6 表に示す。P D S 別の格納容器機能喪失頻度の傾向は津波出力時レベル 1 P R A と異なり、S E D が最も大きな割合を占め、次いで T E D 、 S L W が支配的となり、管理放出を含まない C F F のほぼ 100% を占める。津波出力時レベル 1 P R A の割合と傾向が異なる理由については、津波出力時レベル 1 P R A の S E D には 1 次系建屋内浸水有りの状態で炉心損傷に至るシナリオが含まれており、当該シナリオは津波出力時レベル 2 P R A においても 必ず格納容器機能喪失に至るため、傾向が異なる。

(c) 格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度

格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度を第 3.1.3.2.2.5.7 表に示す。格納容器機能喪失モードの  $\beta$  (格納容器隔離失敗) の寄与が支配的となり管理放出を含まない C F F の約 53.3% を占め、次いで、 $\delta$  (水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損) の寄与が約 46.3% 、 $\varepsilon$  (ベスマット溶融貫通) の寄与が約 0.4% であった。

なお、格納容器機能喪失モード別の格納容器機能喪失頻度についての考察は参考資料に示す。

(d) 格納容器健全性が維持される頻度の評価結果

格納容器健全性が維持される頻度は、格納容器健全に至る事故シーケンスの頻度を積算することによって算出し、 $3.6 \times 10^{-8}$  (／炉年) である。また、炉心損傷後にフィルタベントにより放射性物質が管理放出される頻度は、 $3.1 \times 10^{-8}$  (／炉年) である。

d. 重要度解析

津波出力運転時レベル 1 P R A と同様の手法を用いて F V 重要度を評価した。F V 重要度の定義については、「3.1.3.1.1.3 (5)c. 重要度解析」に示す。

評価結果を第 3.1.3.2.2.5.8 表に示す。なお、第 3.1.3.2.2.5.8 表及び F V 重要度評価結果についての考察は参考資料に示す。

#### (7) 放出カテゴリの分類及び発生頻度の定量化

格納容器イベントツリーによって同定された全ての事故シーケンスを、PDS、格納容器機能喪失モード及び放出経路の組合せから、環境へ放出される放射性物質の放出挙動が類似した放出カテゴリに分類し、放出カテゴリごとの発生頻度を求める。

##### a. 放出カテゴリの分類

「3.1.3.1.1.3(6) 放出カテゴリの分類及び発生頻度の定量化」において、津波時に特有な事象を考慮して、放出カテゴリを分類した。分類に当たっては、格納容器バイパス、エナジエティック現象による破損及び格納容器先行破損は、独立した放出カテゴリとした。外的事象に係る放出カテゴリである格納容器バイパス（外的）（F2）について、津波による蒸気発生器伝熱管破損はないと仮定しているため、分類された事故シーケンスはない。また、格納容器破損（外的）（F4）について、津波による原子炉建屋及び原子炉格納容器の損傷はないと仮定しているため、分類された事故シーケンスはない。

したがって、津波出力運転時レベル 2 PRA の放出カテゴリの分類では、内部事象出力運転時レベル 2 PRA で分類された放出カテゴリに対して、津波に特有な放出カテゴリの分類の変更等はない。

##### b. 放出カテゴリごとの発生頻度の定量化

放出カテゴリに分類した全ての事故シーケンスの発生頻度を積算し、放出カテゴリごとに発生頻度を算出した。評価結果を第 3.1.3.2.2.5.9 表に示す。

放出カテゴリのうち格納容器の状態は健全（設計漏えい）（F6）の寄与が 30.9% で最も高かった。次に、放射性物質管理放出（F7）の寄与が 26.5% と高かった。

#### (8) 不確実さ解析及び感度解析等

### a. 不確実さ解析

格納容器機能喪失頻度の定量化結果を踏まえ、津波ハザード、津波フラジリティ、ランダム故障及び人的過誤に関する分岐確率の不確かさに対し、モンテカルロ法を用いて、格納容器機能喪失頻度の平均値及び不確実さ幅（エラーファクタ）を評価した。エラーファクタの定義については、「3.1.3.1.1.2(7)d. 不確実さ解析」に示す。

格納容器機能喪失モード別の不確実さ解析結果を第3.1.3.2.2.5.10表及び第3.1.3.2.2.5.3図に示す。また、放出力テゴリ別の不確実さ解析結果を第3.1.3.2.2.5.11表及び第3.1.3.2.2.5.4図に示す。

全格納容器機能喪失頻度のエラーファクタは $4.2 \times 10^3$ となり、内部事象出力運転時レベル2PRAと比べると非常に不確実さが大きくなる。その主な要因としては津波ハザードデータの不確実さ幅が非常に大きいことである。

### b. 感度解析等

津波出力運転時レベル1PRAと同様に、以下について解析を実施した。

#### (a) 特重施設及び3系統目蓄電池を無効にした感度解析

##### イ 手法

特重施設及び3系統目蓄電池によるリスク低減効果を把握することを目的として、津波出力運転時レベル2のベースケースのモデルを用いて、特重無効ケースの格納容器機能喪失頻度を算出した。

##### ロ 結果

特重無効ケースとベースケースの格納容器機能喪失頻度を第3.1.3.2.2.5.12表に示す。なお、第3.1.3.2.2.5.12表及び感度解析結果についての考察は参考資料に示す。

## 3.1.3.2.2.6 ソースターク評価

## (1) 放出カテゴリのソースターム評価

放出カテゴリごとに解析の対象とする代表的な事故シーケンスを選定し、格納容器健全及び管理放出の放出カテゴリについてはソースターム解析、格納容器機能喪失の放出カテゴリについては定性的な評価を実施した。なお、本評価においては、安全性向上評価のリスク指標である「事故時のCs-137の放出量が100TBqを超えるような事故の発生頻度」に着目した評価を実施した。

### a. 評価対象事故シーケンスの選定

津波出力時PRAでは、建屋又は格納容器の津波による直接損傷は考慮しておらず、事故進展は内部事象出力運転時PRAで考慮している範囲に収まると考えられることから、ソースターム評価の対象とする代表的な事故シーケンスの選定に当たっても特別な要素の考慮は不要である。したがって、津波出力時PRAにおける代表的な事故シーケンスは、「3.1.3.1.1.4(1)a. 評価対象事故シーケンスの選定」と同様である。

### b. ソースタームの評価

「3.1.3.1.1.4(1)b. ソースタームの評価」に同じ。

### c. 放出カテゴリごとのソースタームと発生頻度

全ての放出カテゴリに対して、ソースタームと発生頻度を評価することにより、Cs-137の放出量が100TBqを超える事故シーケンスの発生頻度を求めた。放出カテゴリの発生頻度とソースタームとを対応させて結果を整理したものを第3.1.3.2.2.5.13表に示す。事故時のCs-137の放出量が100TBqを超えるような事故の発生頻度は $5.0 \times 10^{-8}$ (／炉年)となった。

## (2) 不確実さ解析及び感度解析

「3.1.3.1.1.4(2) 不確実さ解析及び感度解析」に同じ。

第 3.1.3.2.2.1.1 表 評価に必要な情報及び主な情報源

	P R A 作業	情 報	主な情報源												
1	プラントの設計・運転の把握	P R A 実施に当たり必要とされる設計、運転管理に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部事象出力運転時レベル1 P R Aで使用した設計図書（原子炉設置許可申請書、工事計画認可申請書、保安規定等）</li> <li>・全体機器配置図、海水ポンプウェル全体図、建具配置図、換気空調設備図、構内配置図、海水ポンプ室竣工図、プラントウォークダウン</li> <li>・津波被害事例（東北地方太平洋沖地震の情報等）</li> </ul>												
2	確率論的津波ハザード評価	対象サイトに影響を与える津波を発生させる地震発生様式に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・文献調査結果</li> <li>・地質調査結果</li> </ul>												
3	建屋・機器フラジリティ評価	プラント固有の建屋・機器の耐力評価並びに応答評価に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記1の情報源</li> <li>・過去の津波遡上に関する文献</li> </ul>												
4	事故シーケンス評価	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">a)事故シナリオの分析と起因事象の分類</td> <td>津波時に想定されるプラント状態</td> <td>・上記1の情報源</td> </tr> <tr> <td>b)事故シーケンスの分析 ・成功基準の設定 ・イベントツリーの作成</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全系等のシステム使用条件</li> <li>・システムの現実的な性能</li> <li>・運転員による緩和操作</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記1の情報源</li> <li>・既往のP R A情報</li> <li>・人間信頼性解析に関する報告書</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>c)システムのモデル化</td> <td>対象プラントに即した機器故障モード、運転形態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d)事故シーケンスの定量化</td> <td>評価結果の妥当性を確認できる情報</td> <td></td> </tr> </table>	a)事故シナリオの分析と起因事象の分類	津波時に想定されるプラント状態	・上記1の情報源	b)事故シーケンスの分析 ・成功基準の設定 ・イベントツリーの作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全系等のシステム使用条件</li> <li>・システムの現実的な性能</li> <li>・運転員による緩和操作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記1の情報源</li> <li>・既往のP R A情報</li> <li>・人間信頼性解析に関する報告書</li> </ul>	c)システムのモデル化	対象プラントに即した機器故障モード、運転形態		d)事故シーケンスの定量化	評価結果の妥当性を確認できる情報		
a)事故シナリオの分析と起因事象の分類	津波時に想定されるプラント状態	・上記1の情報源													
b)事故シーケンスの分析 ・成功基準の設定 ・イベントツリーの作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全系等のシステム使用条件</li> <li>・システムの現実的な性能</li> <li>・運転員による緩和操作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記1の情報源</li> <li>・既往のP R A情報</li> <li>・人間信頼性解析に関する報告書</li> </ul>													
c)システムのモデル化	対象プラントに即した機器故障モード、運転形態														
d)事故シーケンスの定量化	評価結果の妥当性を確認できる情報														

第 3.1.3.2.2.1.2 表 津波による損傷・機能喪失要因、対象 S S C の種類及びフラジリティ評価対象の要否（1／5）

津波による損傷・機能喪失要因	左記要因の検討対象となる SSC の種類（主要な SSC）	フラジリティ評価対象要否検討結果	
被水・没水	・動的（電気的）設備（電動ポンプ、タービン動ポンプ、電動弁、空気作動弁、電動ダンパ、空気作動ダンパ、計器、発電機、電気盤、変圧器等）	フラジリティ評価対象。	○
波力	・動的（電気的）設備（電動ポンプ、タービン動ポンプ、電動弁、空気作動弁、電動ダンパ、空気作動ダンパ、計器、発電機、電気盤、変圧器等）	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 (ただし、「被水・没水」のフラジリティ評価結果で代表可能なため、当該要因に対するフラジリティ評価は実施しない。)	△
		屋内設置の設備；当該損傷要因の影響はないと考えられるため、フラジリティ評価対象外とする。	×
	・静的設備（タンク、手動弁、逆止弁、配管、手動ダンパ、逆止ダンパ、ダクト、ストレーナ等）	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 (ただし、「波力」を直接受けることが無いように構築物を設けた設備は対象外とする。)	△
		屋内設置の設備；当該損傷要因の影響はないと考えられるため、フラジリティ評価対象外とする。	×
	・建屋開口部建具（扉、シール等の浸水対策を実施した建具等）	開口部の止水対策（シール）をフラジリティ評価対象とする。	○

○：フラジリティ評価対象、△：SSC 毎にフラジリティ評価対象／対象外を判断、×：フラジリティ評価対象外

第 3.1.3.2.2.1.2 表 津波による損傷・機能喪失要因、対象 S S C の種類及びフラジリティ評価対象の要否 (2 / 5)

津波による損傷・機能喪失要因	左記要因の検討対象となる SSC の種類 (主要な SSC)	フラジリティ評価対象要否検討結果	
波力	・建物・構築物 (海水取水口も含む)	評価対象となる建屋・構築物は、一般的な家屋・ビルなどとは異なり、遮へいや耐震設計の要求から鉄筋コンクリート造で数十cm～1m程度の厚さの躯体(外壁)を有した強固な設計がされており、開口部からの建屋内への浸水が発生するより前に津波波力により損傷しないと考えられる。したがって、建屋・構築物については、フラジリティ評価対象外とする。	×
	・防潮堤・防波堤	防潮堤・防波堤については、その高さ未満の津波では損傷せず、それ以上の津波に対しては防潮堤・防波堤が必ず損傷する(存在しないものとして扱う)と想定して評価を行う。したがって、フラジリティ評価としては対象外とする。	×
流体力	「波力」と同じ。	「波力」と同じ。 (ただし、影響が「波力」に対して軽微であると考えられる場合には、「波力」に包含されるものとして取り扱う。)	△
浮力	・動的(電気的)設備(電動ポンプ、タービン動ポンプ、電動弁、空気作動弁、電動ダンパ、空気作動ダンパ、計器、発電機、電気盤、変圧器等)	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 (ただし、「被水・没水」のフラジリティ評価結果で代表可能なため、当該要因に対するフラジリティ評価は実施しない。)	△
		屋内設置の設備；屋外設備と同じ。(ただし、建屋浸水時のみ。)	△
	・静的設備(タンク、手動弁、逆止弁、配管、手動ダンパ、逆止ダンパ、ダクト、ストレーナ等)	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 屋内設置の設備；屋外設備と同じ。(ただし、建屋浸水時のみ。)	○

○：フラジリティ評価対象、△：SSC 毎にフラジリティ評価対象／対象外を判断、×：フラジリティ評価対象外

第 3.1.3.2.2.1.2 表 津波による損傷・機能喪失要因、対象 S S C の種類及びフラジリティ評価対象の要否（3／5）

津波による損傷・機能喪失要因	左記要因の検討対象となる SSC の種類（主要な SSC）	フラジリティ評価対象要否検討結果	
漂流物衝突	・動的（電気的）設備（電動ポンプ、タービン動ポンプ、電動弁、空気作動弁、電動ダンパ、空気作動ダンパ、計器、発電機、電気盤、変圧器等）	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 (ただし、「被水・没水」による機能損傷が先行するため、当該要因に対するフラジリティ評価は実施しない。)	△
		屋内設置の設備；直接的に建屋内の設備に衝突する訳ではないため、フラジリティ評価対象外とする。	×
	・静的設備（タンク、手動弁、逆止弁、配管、手動ダンパ、逆止ダンパ、ダクト、ストレーナ等）	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 (ただし、衝突可能性等も考慮し、フラジリティ評価の実施要否を検討する。)	△
		屋内設置の設備；直接的に建屋内の設備に衝突する訳ではないため、フラジリティ評価対象外とする。	×
	・建屋開口部建具（扉、シール等の浸水対策を実施した建具等）	建屋開口部建具の面積は想定される漂流物に対して大きくないため、津波発生確率・漂流物の発生確率・到達確率に衝突時の損傷確率を考慮すると、漂流物衝突により影響を受ける確率は極めて小さいものと考えられる。したがって、建屋開口部建具はフラジリティ評価対象外とする。	×
	・建物・構築物（海水取水口も含む）	評価対象となる建屋・構築物は、一般的な家屋・ビルなどとは異なり、遮へいや耐震設計の要求から鉄筋コンクリート造で数十cm～1m程度の厚さの躯体（外壁）を有した強固な設計がされており、開口部からの建屋内への浸水が発生するより前に漂流物衝突により損傷しないと考えられる。したがって、建屋・構築物については、フラジリティ評価対象外とする。	×

○：フラジリティ評価対象、△：SSC 毎にフラジリティ評価対象／対象外を判断、×：フラジリティ評価対象外

第 3.1.3.2.2.1.2 表 津波による損傷・機能喪失要因、対象 S S C の種類及びフラジリティ評価対象の要否 (4 / 5)

津波による損傷・機能喪失要因	左記要因の検討対象となる SSC の種類 (主要な SSC)	フラジリティ評価対象要否検討結果	
漂流物衝突	・防潮堤・防波堤	防潮堤・防波堤については、その高さ未満の津波では損傷せず、それ以上の津波に対しては防潮堤・防波堤が必ず損傷する(存在しないものとして扱う)と想定して評価を行う。したがって、フラジリティ評価としては対象外である。	×
引き津波による水位低下	・海水取水のポンプ (海水ポンプ、循環水ポンプ)	フラジリティ評価対象。(他の要因と異なり、ある特定のマイナス水位(許容最低水位)に対する評価となる。)	○
海底砂移動	・海水取水のポンプ (海水ポンプ、循環水ポンプ)	フラジリティ評価対象。	○
洗掘	・動的(電気的)設備 (電動ポンプ、タービン動ポンプ、電動弁、空気作動弁、電動ダンパ、空気作動ダンパ、計器、発電機、電気盤、変圧器等)	屋外設置の設備；フラジリティ評価対象。 (ただし、「被水・没水」のフラジリティ評価結果で代表可能なため、当該要因に対するフラジリティ評価は実施しない。)	△
		屋内設置の設備；当該損傷要因の影響はないと考えられるため、フラジリティ評価対象外とする。	×
	・静的設備 (タンク、手動弁、逆止弁、配管、手動ダンパ、逆止ダンパ、ダクト、ストレーナ等)	屋外設置の設備；静的設備のうち、タンクのみがフラジリティ評価対象とする。 (ただし、基礎の状況等も考慮し、フラジリティ評価の実施要否を検討する。)	△
		屋内設置の設備；当該損傷要因の影響はないと考えられるため、フラジリティ評価対象外とする。	×

○：フラジリティ評価対象、△：SSC 毎にフラジリティ評価対象／対象外を判断、×：フラジリティ評価対象外

第 3.1.3.2.2.1.2 表 津波による損傷・機能喪失要因、対象 S S C の種類及びフラジリティ評価対象の要否 (5 / 5)

津波による損傷・機能喪失要因	左記要因の検討対象となる SSC の種類 (主要な SSC)	フラジリティ評価対象要否検討結果	
洗掘	・建物・構築物（海水取水口も含む）	安全上重要な建屋・構築物は一般建築物に比べて基礎面積が大きいこと、地表面から基礎底面までの深さが大きいことを考えると、洗掘により建屋・構築物が傾斜や倒壊に至ることが考えられない。したがって、建屋・構築物はフラジリティ評価対象外とする。	×
	・防潮堤・防波堤	防潮堤・防波堤については、その高さ未満の津波では損傷せず、それ以上の津波に対しては防潮堤・防波堤が必ず損傷する（存在しないものとして扱う）と想定して評価を行う。したがって、フラジリティ評価としては対象外とする。	×

○：フラジリティ評価対象、△：SSC 毎にフラジリティ評価対象／対象外を判断、×：フラジリティ評価対象外

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（1／14）

起因事象	スクリーニング①*1の結果（スクリーニング②*2の対象要否）	検討内容
原子炉容器破損	×	原子炉容器は格納容器内にあり、海水の流入がないため、波力を直接受けることは考え難く、影響は受けないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。
大破断 LOCA	×	当該事象の発生要因となる配管は格納容器内にあり、海水の流入がないため、波力を直接受けることは考え難く、影響は受けないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。
中破断 LOCA	×	大破断 LOCA と同様であり、当該事象は対象外とする。
小破断 LOCA	×	大破断 LOCA と同様であり、当該事象は対象外とする。
極小 LOCA	×	大破断 LOCA と同様であり、当該事象は対象外とする。
加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA	○	津波が原因で制御回路が誤動作し、加圧器逃がし弁が誤開して再閉止できない場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
インターフェイスシステム LOCA（余熱除去系）	×	津波が原因で制御回路が誤動作し、余熱除去ポンプ吸込側ラインの電動弁が誤開した場合には、当該事象が発生する可能性がある。しかし、国内 PWR プラントでは、余熱除去ポンプ入口隔離弁は出力運転時には No Fuse Breaker (NFB) を切り引き運用としているため、津波が原因で制御回路が誤動作する可能性はなく、当該弁は誤開することはない。 また、当該事象の発生要因となる余熱除去ポンプ低温側注入ラインの逆止弁、余熱除去ポンプ高温側注入ラインの逆止弁は建屋内部にあるため、波力を直接受けることは考え難く、影響は受けないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要 (スクリーニング①により評価対象外となった事象)

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント (高浜 3 号機) における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（2／14）

起因事象	スクリーニング①*1の結果（スクリーニング②*2の対象要否）	検討内容
インターフェイスシステム LOCA（充てん／抽出のアンバランス）	×	津波が原因で充てん／高圧注入ポンプの故障に加えて、抽出オリフィス隔離及び格納容器隔離が実施できなかった場合は当該事象が発生する可能性がある。しかし、津波がプラントに影響を与える可能性がある場合には、原子炉は自動トリップする、又は津波到達までに原子炉を手動停止している可能性が高く、トリップ成功している場合は、1次系の圧力が低下しており、流出量が低下する。そのため、十分な時間余裕があり、津波発生時に充てん系が故障し、さらに抽出オリフィス隔離弁や格納容器隔離弁による隔離にも失敗する可能性は小さい（稀有）と考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。
インターフェイスシステム LOCA（余熱除去系と充てん／抽出のアンバランス以外）	×	電動弁や逆止弁の複数の機器の誤開や内部リークの組み合わせで、低圧設計部に冷却材が流出した場合は当該事象が発生する可能性がある。しかし、津波時に弁の誤開や内部リークが同時に発生する可能性は小さい（稀有）と考えられる。冷却器の伝熱管損傷に伴うインターフェイスシステム LOCA については、冷却器は建屋内にあり、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。
1次冷却材ポンプ封水リーク	○	津波により充てん／高圧注入ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
主給水流量の全喪失	○	津波により主給水ポンプ、復水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。

\*1；スクリーニング①：（国内の PWR）プラント共通の観点でのスクリーニング

○：スクリーニング②が必要な事象、×：スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（3／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
主給水流量の部分喪失	○	津波により主給水ポンプ、復水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
負荷の喪失（タービントリップ信号有）	×	大津波警報等により運転員が手動停止することも考えられるが、津波によるプラントへの影響がない場合は内部事象出力運転時 PRA の範疇となる。一方、津波がプラントに影響を与える可能性がある場合には、原子炉は自動トリップする、又は津波到達までに原子炉を手動停止している可能性が高く、手動停止後に津波によるプラントへの影響があった場合には、その影響別に起因事象を分類可能である。したがって、当該事象は対象外とする。
負荷の喪失（タービントリップ信号無）	×	大津波警報等により運転員が手動停止することも考えられるが、津波によるプラントへの影響がない場合は内部事象出力運転時 PRA の範疇となる。一方、津波がプラントに影響を与える可能性がある場合には、原子炉は自動トリップする、又は津波到達までに原子炉を手動停止している可能性が高く、手動停止後に津波によるプラントへの影響があった場合には、その影響別に起因事象を分類可能である。したがって、当該事象は対象外とする。
主蒸気隔離弁の誤閉止（1 or 2 弁）	○	津波により主蒸気隔離弁、又は関連する電源設備が損傷し、主蒸気隔離弁の 1 弁、又は 2 弁が誤閉止した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（4／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
主蒸気隔離弁の誤閉止（全弁）	○	津波により主蒸気隔離弁、又は関連する電源設備が損傷し、主蒸気隔離弁全弁が誤閉止した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
過渡事象（タービントリップ有）（加圧器逃がし弁の作動無）	○	津波により循環水ポンプ、復水器真空ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。ただし、過渡事象の発生要因はタービントリップおよび加圧器逃がし弁の作動有無により細分化していないため、本スクリーニング以降は過渡事象として取り扱う。
過渡事象（タービントリップ無）（加圧器逃がし弁の作動有）	○	津波により循環水ポンプ、復水器真空ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。ただし、過渡事象の発生要因はタービントリップおよび加圧器逃がし弁の作動有無により細分化していないため、本スクリーニング以降は過渡事象として取り扱う。
過渡事象（タービントリップ無）（加圧器逃がし弁の作動無）	○	津波により循環水ポンプ、復水器真空ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。ただし、過渡事象の発生要因はタービントリップおよび加圧器逃がし弁の作動有無により細分化していないため、本スクリーニング以降は過渡事象として取り扱う。

\*1；スクリーニング①：（国内の PWR）プラント共通の観点でのスクリーニング

○：スクリーニング②が必要な事象、×：スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（5／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果 （スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
主給水管破断	×	主給水管は格納容器内、又は建屋内部にあるため、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。又、津波が原因で制御回路が誤動作し、主給水管破断相当の事象が発生するような弁は無い。したがって、当該事象は対象外とする。
主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁上流)	○	主蒸気管は格納容器内、又は建屋内部にあるため、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。しかし、津波により主蒸気逃がし弁、又は関連する電源設備が損傷し、主蒸気逃がし弁が誤開して再閉止できなかった場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁下流)	○	主蒸気管は格納容器内、又は建屋内部にあるため、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。しかし、津波により関連する電源設備が損傷し、タービンバイパス弁が誤開して再閉止できなかった場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
蒸気発生器伝熱管破損	×	蒸気発生器伝熱管は格納容器内にあり、海水の流入がないため、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。
主蒸気安全弁の誤開（1弁）	×	主蒸気安全弁は建屋内部にあるため、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要 (スクリーニング①により評価対象外となった事象)

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント (高浜 3 号機) における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（6／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
主蒸気安全弁の誤開（2弁以上）	×	主蒸気安全弁は建屋内部にあるため、波力を直接受けることは考え難く、津波による損傷は発生しないと考えられる。したがって、当該事象は対象外とする。
主蒸気逃がし弁の誤開（1弁）	×	津波により主蒸気逃がし弁、又は関連する電源設備が損傷し、主蒸気逃がし弁が誤開して再閉止できなかった場合には、当該事象が発生する可能性がある。しかし、この影響は主蒸気管破断（主蒸気隔離弁上流）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
主蒸気逃がし弁の誤開（2弁以上）	×	津波により主蒸気逃がし弁、又は関連する電源設備が損傷し、主蒸気逃がし弁が誤開して再閉止できなかった場合には、当該事象が発生する可能性がある。しかし、この影響は主蒸気管破断（主蒸気隔離弁上流）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
タービンバイパス弁の誤開（2弁以上）	×	津波によりタービンバイパス弁、又は関連する電源設備が損傷し、タービンバイパス弁が誤開して再閉止できなかった場合には、当該事象が発生する可能性がある。しかし、この影響は主蒸気管破断（主蒸気隔離弁下流）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
外部電源喪失	○	津波により変圧器等の外部電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
常用系高圧交流母線の喪失	○	津波により常用系高圧交流母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。

\*1；スクリーニング①：（国内の PWR）プラント共通の観点でのスクリーニング

○：スクリーニング②が必要な事象、×：スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（7／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
常用系低圧交流母線の喪失	○	津波により常用系低圧交流母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
常用系直流母線の喪失	○	津波により常用系直流母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
常用系計装用母線の喪失	○	津波により常用系計装用母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
計装制御設備故障による加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA	×	津波が原因で計装制御設備が誤動作し、加圧器逃がし弁が誤開して再閉止できない場合には、当該事象が発生する可能性がある。計装制御設備故障は加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
計装制御設備故障による負荷の喪失（タービントリップ有）	×	大津波警報等により運転員が手動停止することも考えられるが、津波によるプラントへの影響がない場合は内部事象出力運転時 PRA の範疇となる。一方、津波がプラントに影響を与える可能性がある場合には、原子炉は自動トリップする、又は津波到達までに原子炉を手動停止している可能性が高く、手動停止後に津波によるプラントへの影響があった場合には、その影響別に起因事象を分類可能である。計装制御設備故障は負荷の喪失（タービントリップ有）を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は負荷の喪失（タービントリップ有）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。

\*1；スクリーニング①：(国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○：スクリーニング②が必要な事象、×：スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（8／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否)	検討内容
計装制御設備故障による過渡事象（タービントリップ無） (加圧器逃がし弁の作動有)	×	<p>津波により循環水ポンプ、復水器真空ポンプの計測制御設備が誤動作した場合には、当該事象が発生する可能性がある。</p> <p>計装制御設備故障は過渡事象（タービントリップ無）（加圧器逃がし弁の作動有）を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は過渡事象（タービントリップ無）（加圧器逃がし弁の作動有）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。</p>
計装制御設備故障による過渡事象（タービントリップ無） (加圧器逃がし弁の作動無)	×	<p>津波により循環水ポンプ、復水器真空ポンプの計測制御設備が誤動作した場合には、当該事象が発生する可能性がある。 計装制御設備故障は過渡事象（タービントリップ無）（加圧器逃がし弁の作動無）を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は過渡事象（タービントリップ無）（加圧器逃がし弁の作動無）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。</p>
計装制御設備故障による ECCS 誤起動	○	<p>津波により充てん／高圧注入ポンプの計測制御設備が誤動作した場合には、当該事象が発生する可能性がある。 したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。</p>
計装制御設備故障による主給水流量の全喪失	×	<p>津波により主給水ポンプ、復水ポンプの計測制御設備が誤動作した場合には、当該事象が発生する可能性がある。 計装制御設備故障は主給水流量の全喪失を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は主給水流量の全喪失で考慮しているため、当該事象は対象外とする。</p>

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要 (スクリーニング①により評価対象外となった事象)

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント (高浜 3 号機) における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（9／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
計装制御設備故障による主給水流量の部分喪失	×	津波により主給水ポンプ、復水ポンプの計測制御設備が誤動作した場合には、当該事象が発生する可能性がある。計装制御設備故障は主給水流量の部分喪失を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は主給水流量の部分喪失で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
計装制御設備故障による主蒸気隔離弁の誤閉止（1 or 2 弁）	×	津波により主蒸気隔離弁の計測制御設備が誤動作し、主蒸気隔離弁の 1 弁、又は 2 弁が誤閉止した場合には、当該事象が発生する可能性がある。計装制御設備故障は主蒸気隔離弁の誤閉止（1 or 2 弁）を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は主蒸気隔離弁の誤閉止（1 or 2 弁）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
計装制御設備故障による主蒸気隔離弁の誤閉止（全弁）	×	津波により主蒸気隔離弁の計測制御設備が誤動作し、主蒸気隔離弁全弁が誤閉止した場合には、当該事象が発生する可能性がある。計装制御設備故障は主蒸気隔離弁の誤閉止（全弁）を引き起こす 1 つの要因であり、その影響は主蒸気隔離弁の誤閉止（全弁）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。
計装制御設備故障によるタービンバイパス弁の誤開（2 弁以上）	×	津波によりタービンバイパス弁の計測制御設備が誤動作し、タービンバイパス弁が誤開して再閉止できなかった場合には、当該事象が発生する可能性がある。計装制御設備故障はタービンバイパス弁の誤開（2 弁以上）を引き起こす 1 つの要因であり、その影響はタービンバイパス弁の誤開（2 弁以上）で考慮しているため、当該事象は対象外とする。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（10／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
制御用空気系の部分喪失	○	津波により格納容器外制御用空気圧縮機が損傷し、制御用空気系の 1 ヘッダへの圧縮空気供給機能が喪失した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
制御用空気系の全喪失	○	津波により格納容器外制御用空気圧縮機が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
原子炉補機冷却水系の部分喪失 (A or B ヘッダ喪失)	○	津波により原子炉補機冷却水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷し、原子炉補機冷却水系の A 又は B ヘッダへの給水機能が喪失した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
原子炉補機冷却水系の部分喪失 (C ヘッダ喪失)	○	津波により原子炉補機冷却水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷し、原子炉補機冷却水系の C ヘッダへの給水機能が喪失した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
原子炉補機冷却水系の全喪失	○	津波により原子炉補機冷却水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
原子炉補機冷却海水系の部分喪失	○	津波により海水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷し、1 ヘッダへの給水機能が喪失した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
原子炉補機冷却海水系の全喪失	○	津波により海水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要 (スクリーニング①により評価対象外となった事象)

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント (高浜 3 号機) における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（11／14）

起因事象	スクリーニング①*1の結果（スクリーニング②*2の対象要否）	検討内容
安全系高圧交流母線の部分喪失	○	津波により安全系高圧交流母線に関連する電気盤の1系列が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全系高圧交流母線の全喪失	○	津波により安全系高圧交流母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全系低圧交流母線の部分喪失	○	津波により安全系低圧交流母線に関連する電気盤の1系列が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全系低圧交流母線の全喪失	○	津波により安全系低圧交流母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全系直流母線の部分喪失	○	津波により安全系直流母線に関連する電気盤の1系列が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全系直流母線の全喪失	○	津波により安全系直流母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全系計装用母線の部分喪失	○	津波により安全系計装用母線に関連する電気盤の1系列が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要 (スクリーニング①により評価対象外となった事象)

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント (高浜 3 号機) における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（12／14）

起因事象	スクリーニング①*1の結果（スクリーニング②*2の対象要否）	検討内容
安全系計装用母線の全喪失	○	津波により安全系計装用母線に関連する電気盤が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
中央制御室空調系の喪失	○	津波により中央制御室空調系の機器、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全補機開閉器室空調系の部分喪失	○	津波により安全補機開閉器室空調系の機器、又は関連する電源設備が損傷し、安全補機開閉器室空調系の1ヘッダへの圧縮空気供給機能が喪失した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
安全補機開閉器室空調系の全喪失	○	津波により安全補機開閉器室空調系の機器、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
空調用冷水系の部分喪失	○	津波により空調用冷水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷し、1ヘッダへの給水機能が喪失した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。
空調用冷水系の全喪失	○	津波により空調用冷水ポンプ、又は関連する電源設備が損傷した場合には、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。

\*1；スクリーニング①：(国内のPWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○：スクリーニング②が必要な事象、×：スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（13／14）

起因事象	スクリーニング①*1の結果（スクリーニング②*2の対象要否）	検討内容
手動停止	×	大津波警報等により運転員が手動停止することも考えられるが、津波によるプラントへの影響がない場合には、内部事象出力運転時 PRA の範疇となる。一方、津波がプラントに影響を与える可能性がある場合には、原子炉は自動トリップする、又は津波到達までに原子炉を手動停止できる可能性も高く、手動停止後に津波によるプラントへの影響があった場合でも、その影響別に起因事象を分類可能である。したがって、当該事象は対象外とする。
ATWS1（タービントリップが必要な事象）	×	原子炉の停止機能は要求される使命時間が短いので、実際の津波を想定した場合には、「要因となった地震」、又は「津波警報を受けての手動停止」として達成される機能と考えられる。しかしながら、トリップの有無に関わらず、これらの機能喪失シーケンスは内部事象、地震のイベントツリーで代表されることから、津波においては対象外とする。

\*1；スクリーニング①：(国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○：スクリーニング②が必要な事象、×：スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.3 表 起因事象の分析結果（スクリーニング①）（14／14）

起因事象	スクリーニング① <sup>*1</sup> の結果（スクリーニング② <sup>*2</sup> の対象要否）	検討内容
ATWS2（タービントリップが必要な事象）	×	原子炉の停止機能は要求される使命時間が短いので、実際の津波を想定した場合には、「要因となった地震」、又は「津波警報を受けての手動停止」として達成される機能と考えられる。しかしながら、トリップの有無に関わらず、これらの機能喪失シーケンスは内部事象、地震のイベントツリーで代表されることから、津波においては対象外とする。
津波特有の事象	○	上述の他の起因事象以外に、津波により直接的に炉心損傷に至る事象等を津波特有の事故シナリオとして対象となる可能性がある。

\*1 ; スクリーニング① : (国内の PWR) プラント共通の観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング②が必要な事象、× : スクリーニング②が不要（スクリーニング①により評価対象外となった事象）

\*2 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（1／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
加圧器逃がし弁 ／安全弁 LOCA	×	1 次系建屋内へ浸水した場合、加圧器逃がし弁に関連する電気盤が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。しかし、同じ 1 次系建屋内の高さ・2m にある格納容器外制御用空気圧縮機も損傷する。この時、空気だめに溜められた空気により空気作動弁は短時間であれば動作可能であるため、一時的に当該弁が誤動作する可能性はあるが、空気だめの空気の喪失にしたがって当該弁は閉止（フェールクローズ）されるため当該事象が発生し続けることは稀有である。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（2／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
1 次冷却材ポンプ封水リーク	○	1 次系建屋へ浸水した場合、余熱除去ポンプ吐出圧力計（設置高さ；+2.0m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	充てん/高圧注入ポンプの故障等で RCP 封水注入機能が喪失し、RCP シールリークが発生する事象であるが、津波では事象開始直後の原子炉トリップに期待できるため 1 次系からのリーク量は多くなく、主給水流量喪失と同じ緩和シナリオで事象緩和が可能であるとする。当該事象が発生した時には、同じ 1 次系建屋内の主給水流量の全喪失が発生しているため、当該事象は対象外とする。
主給水流量の全喪失	○	屋外に設置している復水ブースタポンプ（設置高さ：4.0m）が損傷した場合に、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	○	当該事象は屋外機器の損傷やタービン建屋内への浸水で発生する可能性があるため、評価対象事象となる。

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（3／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
主給水流量の部 分喪失	×	主給水流量の全喪失の代表である復水ブースタポンプは全て同一の高さに設置されているため、当該事象が発生する可能性はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主蒸気隔離弁の 誤閉止（1 or 2 弁）	×	主蒸気隔離弁の誤閉止（全弁）の代表である主蒸気隔離弁全弁に関連する電気盤は全て同一の高さに設置されているため、当該事象が発生する可能性はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主蒸気隔離弁の 誤閉止（全弁）	○	1次系建屋へ浸水した場合、主蒸気隔離弁に関連する電気盤(4.0m)が被水・没水により誤動作し、当該弁が誤閉止に至って当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同じ1次系建屋内の主給水流量喪失が発生しているので、当該事象は対象外とする。

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（4／15）

起因事象	スクリーニング②*1 の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③*2 の結果	スクリーニング③の検討内容
過渡事象	○	屋外に設置されている循環水ポンプ（モータ下端高さ：8.75m）が損傷した場合に、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	○	当該事象は屋外機器の損傷やタービン建屋内への浸水で発生する可能性があるため、評価対象事象となる。
主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁 上流)	×	1次系建屋内へ浸水した場合、主蒸気逃がし弁に関連する電気盤が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。しかし、同じ1次系建屋内の高さ・2mにある格納容器外制御用空気圧縮機も損傷する。この時、空気だめに溜められた空気により空気作動弁は短時間であれば動作可能であるため、一時的に当該弁が誤動作する可能性はあるが、空気だめの空気の喪失にしたがって当該弁は閉止（フェールクローズ）されるため当該事象が発生し続けることは稀有である。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波PRA対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（5／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁 下流)	×	<p>タービン建屋内へ浸水した場合、タービンバイパス弁に関連する電気盤が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。</p> <p>しかし、津波が1次系建屋内に浸水した場合には、1次系建屋内の高さ・2mにある格納容器外制御用空気圧縮機も損傷する。この時、空気だめに溜められた空気により空気作動弁は短時間であれば動作可能であるため、一時的に当該弁が誤動作する可能性はあるが、空気だめの空気の喪失にしたがって当該弁は閉止（フェールクローズ）されるため当該事象が発生し続けることは稀有である。また、津波が1次系建屋内に浸水しない場合には、タービン建屋内の電気盤より信号が優先される1次系建屋内の電気盤が設置高さに関係なく健全であることから、1次系冷却材温度異常低による開阻止機能に期待できる。（主蒸気隔離弁上流側では1次系建屋内に浸水しているため期待しない）したがって、当該事象は対象外とする。</p>	N/A	—

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波PRA対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（6／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
外部電源喪失	○	屋外に設置されている変圧器等の外部電源設備が損傷すると当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	○	当該事象は屋外設備の損傷で発生する可能性があるため、評価対象事象とする。
常用系高圧交流母線の喪失	○	タービン建屋内に設置されている常用系メタルクラッドスイッチギア（設置高さ：10.5m）等が損傷した場合に、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象は主給水流量の全喪失と同じ事象進展であることから、内部事象出力運転時 PRA と同様に主給水流量の全喪失として取り扱う。当該事象が発生した時には、主給水流量の全喪失が発生しているため、当該起因事象は対象外とする。

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグループ化

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（7／15）

起因事象	スクリーニング②*1 の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③*2 の結果	スクリーニング③の検討内容
常用系低圧交流母線の喪失	○	屋外に設置されている復水処理装置コントロールセンタ（設置高さ：21.5m）が損傷した場合に、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象は主給水流量の全喪失と同じ事象進展であることから、内部事象出力運転時 PRA と同様に主給水流量の全喪失として取り扱う。当該事象は屋外設備の損傷で発生する可能性があるため、当該起因事象関連設備が津波により損傷した場合は主給水流量の全喪失発生として取り扱う。（当該起因事象は対象外とする）
常用系直流母線の喪失	○	タービン建屋内に設置されている変圧器直流分電盤（設置高さ：4.0m）が損傷した場合に、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象は主給水流量の全喪失と同じ事象進展であることから、内部事象出力運転時 PRA と同様に主給水流量の全喪失として取り扱う。当該事象が発生した時には、主給水流量の全喪失が発生しているため、当該起因事象は対象外とする。

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（8／15）

起因事象	スクリーニング②*1 の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③*2 の結果	スクリーニング③の検討内容
常用系計装用母線の喪失	○	タービン建屋内に設置されている計器用分電盤 (設置高さ：10.55m)が損傷した場合に、当該事象 が発生する可能性がある。したがって、当該事象 は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象は主給水流量の全喪失と同じ事 象進展であることから、内部事象出力運 転時 PRA と同様に主給水流量の全喪失 として取り扱う。当該事象が発生した時 には、主給水流量の全喪失が発生してい るため、当該起因事象は対象外とする。
計装制御設備故 障による ECCS 誤起動	○	充てん／高圧注入ポンプ等の誤起動に関する計装 制御設備（設置高さ：-1.6m）が損傷した場合には 当該事象が発生する可能性がある。したがって、 当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、主給水流量 の全喪失が発生しているので、当該事象 は対象外とする。
制御用空気系の 部分喪失	×	制御用空気系の全喪失の代表である格納容器外制 御用空気圧縮機等は両トレーン同一の高さに設置さ れているため、当該事象が発生する可能性はない。 したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（9／15）

起因事象	スクリーニング②*1 の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③*2 の結果	スクリーニング③の検討内容
制御用空気系の全喪失	○	1 次系建屋へ浸水した場合、格納容器外制御用空気圧縮機（設置高さ：-2.0m）が損傷し、当該起因事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象は 1 次系建屋の浸水で発生する可能性がある。しかし、制御用空気系が喪失し、制御用空気を必要とする主給水流量制御弁が閉止（フェイルクローズ）されることで、従属的に「主給水流量の全喪失」が発生するため、起因事象としては「主給水流量の全喪失」に包絡される。したがって、3.5m 以上で 1 次系建屋内に浸水する津波シナリオにおいては、サポート系の空気作動弁等の制御用空気系が必要となる機器の機能喪失として扱う。
原子炉補機冷却水系の部分喪失 (AorB ヘッダ喪失)	×	原子炉補機冷却水系の全喪失の代表である原子炉補機冷却水ポンプは、同一の高さに設置されているため、当該事象が発生する可能性はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（10／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
原子炉補機冷却水系の部分喪失（C ヘッダ喪失）	○	1次系建屋へ浸水した場合、原子炉補機冷却水供給母管連絡弁（3.8m）が損傷することにより当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、原子炉補機冷却水系の全喪失が発生しており、当該事象は原子炉補機冷却水系の全喪失に包絡されるため、対象外とする。
原子炉補機冷却水系の全喪失	○	1次系建屋内へ浸水した場合、原子炉補機冷却水ポンプ（設置高さ：3.8m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	○	当該事象は 1 次系建屋設置機器の損傷で発生する可能性があるため、評価対象事象となる。
原子炉補機冷却海水系の部分喪失	×	原子炉補機冷却海水系の全喪失の代表である海水ポンプは全トレーン同一の高さに設置されているため、当該事象が発生する可能性はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（11／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
原子炉補機冷却 海水系の全喪失	○	屋外に設置している海水ポンプ（モータ下端高さ3.85m）が損傷した場合に、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	○	当該事象は屋外機器の損傷で発生する可能性があるため、評価対象事象となる。
安全系高圧交流 母線の部分喪失	×	各安全系母線の設備は、全て同一の高さ、場所に設置されていることから当該事象が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系高圧交流 母線の全喪失	○	1次系建屋へ浸水した場合、メタルクラッドスイッチギア（設置高さ；10.5m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同じ1次系建屋内の安全補機開閉器室も同時に水没しているため直接炉心損傷に至る事象（複数の信号系損傷）が発生しているので、当該事象は対象外とする。
安全系低圧交流 母線の部分喪失	×	各安全系母線の設備は、全て同一の高さ、場所に設置されていることから当該事象が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波PRA対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（12／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
安全系低圧交流母線の全喪失	○	1次系建屋へ浸水した場合、パワーセンタ等の設備（設置高さ；10.5m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同じ1次系建屋内の安全補機開閉器室も同時に水没しているため直接炉心損傷に至る事象（複数の信号系損傷）が発生しているので、当該事象は対象外とする。
安全系直流母線の部分喪失	×	各安全系母線の設備は、全て同一の高さ、場所に設置されていることから当該事象が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系直流母線の全喪失	○	1次系建屋へ浸水した場合、直流き電盤等の設備（設置高さ；4.0m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同じ1次系建屋内の主給水流量の全喪失が発生しているので、当該事象は対象外とする。
安全系計装用母線の部分喪失	×	各安全系母線の設備は、全て同一の高さ、場所に設置されていることから当該事象が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波PRA対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（13／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
安全系計装用母線の全喪失	○	1次系建屋内へ浸水した場合、計器用分電盤（設置高さ：10.53m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同じ1次系建屋内の安全補機開閉器室も同時に水没しているため直接炉心損傷に至る事象（複数の信号系損傷）が発生しているので、当該事象は対象外とする。
中央制御室空調系の喪失	○	1次系建屋へ浸水した場合、中央制御室外原子炉停止盤（設置高さ；-1.6m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同時に発生する空調用冷水系に包絡されるので、当該事象は対象外とする。
安全補機開閉器室空調系の部分喪失	×	安全補機開閉器室空調系の全喪失の代表である中央制御室外原子炉停止盤は全トレーン同一の高さに設置されているため、当該事象が発生する可能性はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグループ化

○ : 津波PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（14／15）

起因事象	スクリーニング②*1 の結果 (スクリーニング ③の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③*2 の結果	スクリーニング③の検討内容
安全補機開閉器 室空調系の全喪失	○	1 次系建屋へ浸水した場合、中央制御室外原子炉停止盤（設置高さ；-1.6m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生した時には、同時に発生する空調用冷水系に包絡されるので、当該事象は対象外とする。
空調用冷水系の 部分喪失	×	空調用冷水系の全喪失の代表である空調用冷水ポンプは全トレン同一の高さに設置されているため、当該事象が発生する可能性はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.4 表 起因事象の検討内容及び選定結果（押し津波）（15／15）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
空調用冷水系の全喪失	○	1次系建屋へ浸水した場合、空調用冷水ポンプ（設置高さ；-2.0m）が損傷し、当該事象が発生する可能性がある。したがって、当該事象は本スクリーニングでは除外しない。	×	当該事象が発生後、ただちに室温が上昇し、各部屋の機器に影響を与えるわけではないため、主給水流量の全喪失のサポート系として扱い当該事象は対象外とする。
津波特有の事象	○	津波により直接的に炉心損傷に至る事象として、1次系建屋の高さ 10.5m では、安全補機開閉器室が水没し、メタルクラッドスイッチギア、パワーセンタ等の電気盤が損傷するため、当該事象が発生する可能性がある。	○	当該事象は 10.5m 以上の津波が 1 次系建屋に浸水した場合に発生する可能性があるため、本スクリーニングでは除外しない。なお、当該事象は複数の信号系損傷として扱う。

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（1／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
加圧器逃がし弁 ／安全弁 LOCA	×	引き津波により、加圧器逃がし弁の制御回路の誤動作が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
1 次冷却材ポンプ封水リーク	×	引き津波により、当該事象の要因となる余熱除去ポンプが損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主給水流量の全喪失	×	引き津波による、直接的に主給水流量喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主給水流量の部分喪失	×	引き津波による、直接的に主給水流量喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主蒸気隔離弁の誤閉止（1 or 2 弁）	×	引き津波により、主蒸気隔離弁（1or2 弁）が誤閉止することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主蒸気隔離弁の誤閉止（全弁）	×	引き津波により、主蒸気隔離弁（全弁）が誤閉止することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（2／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
過渡事象	○	引き津波により、取水ピットの水位が規定値より低下して、循環水ポンプがキャビテーションにより故障した場合、又はキャビテーション発生前に手動により当該ポンプを停止した場合に、当該事象が発生する可能性があるため、本スクリーニングでは除外しない。	○	当該事象は、引き津波により発生する可能性があるため、評価対象事象とする。
主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁 上流)	×	引き津波により、当該事象相当の要因となる主蒸気逃がし弁の誤開が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
主蒸気管破断 (主蒸気隔離弁 下流)	×	引き津波により、当該事象相当の要因となるタービンバイパス弁の誤開が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
外部電源喪失	×	引き津波により、外部電源関連設備の機能喪失が発生する設備への影響はないため、対象外とする。	N/A	—

\*1：スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（3／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
常用系高圧交流母線の喪失	×	引き津波による、常用系母線の機能喪失が発生する設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
常用系低圧交流母線の喪失	×	引き津波による、常用系母線の機能喪失が発生する設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
常用系直流母線の喪失	×	引き津波による、常用系母線の機能喪失が発生する設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
常用系計装用母線の喪失	×	引き津波による、常用系母線の機能喪失が発生する設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
計装制御設備故障によるECCS誤起動	×	引き津波により、計装制御設備が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（4／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
制御用空気系の部分喪失	×	引き津波により、制御用空気圧縮機等の制御用空気系設備が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
制御用空気系の全喪失	×	引き津波により、制御用空気圧縮機等の制御用空気系設備が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
原子炉補機冷却水系の部分喪失 (AorB ヘッダ喪失)	×	引き津波により、原子炉補機冷却水ポンプ等の原子炉補機冷却系設備が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
原子炉補機冷却水系の部分喪失 (C ヘッダ喪失)	×	引き津波により、当該事象の要因となる原子炉補機冷却水供給母管連絡弁の誤閉が発生することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1 ; スクリーニング② : 個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○ : スクリーニング③が必要な事象、× : スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2 : スクリーニング③ : 事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○ : 津波 PRA 対象起因事象、× : 評価対象外起因事象、N/A : スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（5／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③ の検討内容
原子炉補機冷却 水系の全喪失	×	引き津波により、原子炉補機冷却水ポンプ等の原子炉補機冷 却系設備が損傷することはない。したがって、当該事象は対 象外とする。	N/A	—
原子炉補機冷却 海水系の部分喪 失	×	海水ポンプは全て同一の取水ピットから取水しており、その 規定値は全て同一の高さであることから当該事象が発生する ことはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
原子炉補機冷却 海水系の全喪失	○	引き津波により、取水ピットの水位が規定値より低下して、 海水ポンプがキャビテーションにより故障した場合、又はキ ャビテーション発生前に手動により当該ポンプを停止した場 合に、当該事象が発生する可能性があるため、本スクリーニ ングでは除外しない。	○	当該事象は、引き 津波により発生す る可能性があるた め、評価対象事象 となる。

\*1；スクリーニング②：個別プラント（高浜3号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（6／8）

起因事象	スクリーニング②*1 の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③*2の結果	スクリーニング③の検討内容
安全系高圧交流母線の部分喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系高圧交流母線の全喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系低圧交流母線の部分喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系低圧交流母線の全喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系直流母線の部分喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1：スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（7／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
安全系直流母線 の全喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系計装用母線の部分喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全系計装用母線の全喪失	×	引き津波による、安全系母線の機能喪失が発生する要因となる設備への影響はない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
中央制御室空調系の喪失	×	引き津波により、中央制御室空調系が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
安全補機開閉器室空調系の部分喪失	×	引き津波により、安全補機開閉器室空調系が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1：スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.5 表 起因事象の検討内容及び選定結果（引き津波）（8／8）

起因事象	スクリーニング② <sup>*1</sup> の結果 (スクリーニング③ の対象要否)	スクリーニング②の検討内容	スクリーニング ③ <sup>*2</sup> の結果	スクリーニング③の検討内容
安全補機開閉器 室空調系の全喪失	×	引き津波により、安全補機開閉器室空調系が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
空調用冷水系の 部分喪失	×	引き津波により、空調用冷水系が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
空調用冷水系の 全喪失	×	引き津波により、空調用冷水系が損傷することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—
津波特有の事象	×	引き津波により影響を受ける設備は、海水取水の設備と限定的であり、押し津波のように多数の設備が同時に機能を喪失することはない。したがって、当該事象は対象外とする。	N/A	—

\*1：スクリーニング②：個別プラント（高浜 3 号機）における設備配置関係やフラジリティ評価結果からの観点でのスクリーニング

○：スクリーニング③が必要な事象、×：スクリーニング③が不要（スクリーニング②により評価対象外となった事象）

\*2：スクリーニング③：事象進展の類似性や包含性等を考慮したグルーピング

○：津波 PRA 対象起因事象、×：評価対象外起因事象、N/A：スクリーニング②により発生しない起因事象

第 3.1.3.2.2.1.6 表 津波シナリオ区分の区分分けの高さの根拠（1／2）

津波シナリオ区分	津波高さ範囲	区分分けの高さの根拠
区分 1	2.0m 以上 3.0m 未満	当該区分の下限高さは、屋外の復水ブースタポンプ（設置高さ 4.0m）の HCLPF 高さであり、起因事象を誘発する機器のうち最も HCLPF が小さいことから評価開始高さとする。また、復水ブースタポンプが被水・没水する場合は主給水流量喪失が発生する。
区分 2	3.0m 以上 3.5m 未満	当該区分の下限高さは、「津波警報」（潮位を監視して必要に応じてゲートを閉める）から「大津波警報」（警報発令時の潮位にかかるわらずゲートを閉める。潮位の監視は不要）へと防潮ゲートの閉止運用が変更となる津波高さである。
区分 3	3.5m 以上 3.8m 未満	当該区分の下限高さは、1 次系建屋の浸水口高さであり、開口部シールの損傷時には 1 次系建屋内へ浸水する。 1 次系建屋内浸水時に格納容器外制御用空気圧縮機が被水・没水することで主給水流量制御弁が閉止し主給水流量喪失が発生する。また、電動及びタービン動補助給水ポンプが被水・没水し補助給水系が機能喪失する。ソレノイド分電盤（常用系）が被水・没水し、格納容器隔離に失敗する。
区分 4	3.8m 以上 3.85m 未満	当該区分の下限高さは、1 次系建屋内浸水時に原子炉補機冷却水ポンプが被水・没水し、原子炉補機冷却水系の全喪失が発生する。
区分 5	3.85m 以上 4.0m 未満	当該区分の下限高さは、海水ポンプのモータ下端高さであり、サイト内への浸水時に海水ポンプが被水・没水により損傷し原子炉補機冷却海水系の全喪失が発生する。
区分 6	4.0m 以上 7.5m 未満	当該区分の下限高さは、タービン建屋の浸水口高さであり、タービン建屋の開口部には津波に耐えうる止水対策は施工されていないため、サイト内への浸水時にはタービン建屋が浸水する。また、タービン建屋に浸水し、3、4 号機 E.L.+4.0m チェッカーウォール扉の閉操作に失敗した場合には 1 次系建屋内へ浸水する。 1 次系建屋内浸水時に直流水電盤が被水・没水し外部電源喪失が発生する。

第 3.1.3.2.2.1.6 表 津波シナリオ区分の区分分けの高さの根拠（2／2）

津波シナリオ区分	津波高さ範囲	区分分けの高さの根拠
区分 7	7.5m 以上 8.5m 未満	当該区分の下限高さは、屋外の復水タンクタービン動補助給水ポンプ・電動補助給水ポンプ側出口弁（設置高さ 15.0m）の被水・没水の HCLPF であり、当該設備が損傷すると補助給水系が機能喪失する可能性がある。
区分 8	8.5m 以上 10.5m 未満	当該区分の下限高さは、防潮堤（防潮ゲート）の上端高さである。防潮堤（防潮ゲート）を超える高さの津波襲来時には防潮ゲートの閉止成否にかかわらず、サイト内へと浸水する。
区分 9	10.5m 以上 15.0m 未満	当該区分の下限高さは、1 次系建屋内浸水時にメタルクラッシュスイッチギアが被水・没水し複数の信号系損傷が発生する。
区分 10	15.0m 以上	当該区分の下限高さは、1 次系建屋の開口部にシールが施工されている上限であり、必ず 1 次系建屋へ浸水し、上限高さ未満の 1 次系建屋内設備が被水・没水する。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (1 / 9)

津波シナリオ区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ区分で評価対象とする起因事象	防潮ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)	左記機器の設置高さ ※1	左記機器のHCLPF ※2
1 ( 2.0m 以上 ~ 3.0m 未満)	原子炉補機冷却海水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	屋外 タービン補機現場盤 主変圧器中性点接地装置盤 主変圧器 所内変圧器 起動変圧器 所内変圧器端子箱 (Tr 端子箱) 復水泵浦スタポンプ	4.0m	2.0m
			所内変圧器中性点接地装置盤 主変圧器冷却盤	4.6m	2.3m
			海水ポンプ 【海底砂移動】	3.85m ( モータ下端)	4.1m
			ε 大容量ポンプ用ホース	10.0m	5.0m
			送水車送水用ホース α α 大容量ポンプ用ホース α タンクローリー (給油ポンプ)	12.0m	6.0m
			α 大容量ポンプ	12.3m	6.15m
			復水タンク電動ポンプ側出口弁 復水タンクタービン動ポンプ側出口弁 β タンクローリー (給油ポンプ) β 大容量ポンプ用ホース	15.0m	7.5m

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (2 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナ リオ区分で評価対 象とする起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)	左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
1 ( 2.0m 以上 ~ 3.0m 未満)  (前頁からの続 き)	原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	屋外  γ 大容量ポンプ用ホース δ 大容量ポンプ用ホース 水中ポンプ α 送水車 α 復水タンク水位計  β 大容量ポンプ しゃ断器 E10 しゃ断器 130 しゃ断器 ST30 特高開閉所 共用機 77kV 特高開閉所 GIS 集合端子箱 MTr ユニット 550kVGIS 集合端子箱 STr ユニット 550kVGIS 集合端子箱  予備変圧器 復水処理装置コントロールセンタ 循環水ポンプ 【海底砂移動】  γ タンクローリー(給油ポンプ) γ 大容量ポンプ 水中ポンプ β	15.0m  15.1m  15.2m  15.3m  21.5m  8.75m ( モ ータ下端 )  30.0m	7.5m  7.55m  7.6m  7.65m  10.75m  12.64m  15.0m

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (3 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)		左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2		
1 ( 2.0m 以上 ~ 3.0m 未満)  (前頁からの続 き)	原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	屋外	送水車 Ø 送水車送水用ホース Ø	30.0m	15.0m		
				Ø 大容量ポンプ用ホース 水中ポンプ Y 送水車 Y 送水車送水用ホース Y	32.0m	16.0m		
				空冷式非常用発電装置 空冷式非常用発電装置信号処理盤 空冷式非常用発電装置 中継・接続盤	32.5m	16.25m		
				復水タンク 【漂流物衝突 (衝撃力)】	15.0m	18.0m		
				2 次系純水タンク 【漂流物衝突 (衝撃力)】	25.0m	25.19m		
				タービン 建屋当	タービン建屋の開口部に到達しない			
			1 次系建 屋	1 次系建屋の開口部に到達しない				
				当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する屋外機器は新たに損傷しない				
				タービン建屋の開口部に到達しない				
				1 次系建屋の開口部に到達しない				
2 ( 3.0m 以上 ~ 3.5m 未満)	原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	屋外	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する屋外機器は新たに損傷しない				
			タービン 建屋	タービン建屋の開口部に到達しない				
			1 次系建 屋	1 次系建屋の開口部に到達しない				

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (4 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)		左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
3 ( 3.5m 以上 ~ 3.8m 未満)	原子炉補機冷却水 系の全喪失 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	屋外	当該津波シナリオ区分で新たに損傷する屋外機器はない		
			タービン 建屋	タービン建屋の開口部に到達しない		
			1 次系建 屋	タービン動補助給水ポンプ タービン動補助給水ポンプ盤 電動補助給水ポンプ 空調用冷凍機 格納容器スプレイポンプ ソレノイド分電盤（常用系） 中間建屋排気ファン 格納容器外制御用空気圧縮機 余熱除去ポンプ 余熱除去ポンプ吐出圧力計 海水供給母管連絡弁 原子炉補機冷却水冷却器海水出口止弁 中央制御室外原子炉停止盤	(3.5m : 各 機器の設置 高さは 3.5m 以下である が、開口部 の高さで代 表する)	-

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (5 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)			左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
3 ( 3.5m 以上 ~ 3.8m 未満)  (前頁からの続 き)	原子炉補機冷却水 系の全喪失 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	1 次系建 屋	CT 収納盤 燃料油移送ポンプ 格納容器スプレイポンプ燃料取替用水タンク側入口止め弁 余熱除去ポンプ燃料取替用水タンク側入口止め弁		(3.5m : 各 機器の設置 高さは 3.5m 以下である が、開口部 の高さで代 表する)	-
4 ( 3.8m 以上 ~ 3.85m 未満)	原子炉補機冷却水 系の全喪失 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失 主給水流量喪失 過渡事象	考慮	屋外	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する屋外機器は新たに損傷しない			
			タービン 建屋	タービン建屋の開口部に到達しない			
			1 次系建 屋	原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ操作箱 原子炉補機冷却水供給ヘッダ圧力計 原子炉補機冷却水 モニタ検出器 原子炉補機冷却水供給母管連絡弁	3.8m	-	

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器  
については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (6 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)		左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
5 (3.85m 以上～ 4.0m 未満)	原子炉補機冷却水 系の全喪失	考慮	屋外	海水ポンプ	3.85m (モータ下端)	-
	原子炉補機冷却海 水系の全喪失		タービン 建屋	タービン建屋の開口部に到達しない		
	外部電源喪失		1 次系建 屋	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する 1 次系建屋内機器は新たに損傷しない		
6 (4.0m 以上～ 7.5m 未満)	原子炉補機冷却水 系の全喪失	考慮	屋外	原子炉補機冷却海水ポンプ操作箱	4.7m	-
	原子炉補機冷却海 水系の全喪失		タービン 建屋	復水ポンプ 復水器真空ポンプ タービン動主給水ポンプ	(4.0m : 各 機器の設置 高さは 4.0m 以下である が、開口部 の高さで代 表する)	-
	外部電源喪失		1 次系建 屋	非常用ディーゼル発電機制御盤 試料採取盤 ソレノイド分電盤 格納容器スプレイ冷却器冷却水止め弁 蓄電池 直流水電盤 ディーゼル発電機 非常用ディーゼルコントロールセンタ	4.0m	

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (7 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート		当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)	左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
6 ( 4.0m 以上 ~ 7.5m 未満)  (前頁からの続 き)	原子炉補機冷却水 系の全喪失 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失	考慮	1 次系建 屋	中央制御室非常用循環ファン操作箱 ディーゼル発電機室換気設備現場操作箱 安全補機開閉器室空調ファン 恒設代替低圧注水ポンプ 余熱除去冷却器ループ弁 余熱除去冷却器出口非再生冷却器入口連絡弁 CS-RHR ライン格納容器スプレイ側隔離弁 余熱除去冷却器冷却水止め弁 余熱除去冷却器出口充てん／高圧注入ポンプ入口連絡弁 制御建屋直流分電盤 余熱除去ポンプミニマムフロー弁 恒設代替低圧注水ポンプ出口積算流量計 空気作動弁(3V-SS-538A,B)	4.0m	-
				試料採取設備自動分析盤（共用設備）	4.3m	-
				B 安全補機開閉器室循環ファン出口・放管室給気ユニット入口 連絡ダンパ	6.1m	-
				格納容器スプレイポンプ格納容器再循環サンプ側入口隔離弁 余熱除去ポンプ格納容器再循環サンプ側入口隔離弁	6.5m	-

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (8 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 【I】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)		左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
7 ( 7.5m 以上 ~ 8.5m 未満)	原子炉補機冷却水 系の全喪失 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失	考慮	屋外	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する屋外機器は新たに損傷しない		
			タービン 建屋	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響するタービン建屋内機器は新たに損傷しない		
			1 次系建 屋	燃料油サービスタンク油面スイッチ	7.5m	-
				原子炉補機冷却水戻り母管連絡弁	8.3m	-
8 ( 8.5m 以上 ~ 10.5m 未満)	原子炉補機冷却水 系の全喪失 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失	考慮せ ず	屋外	循環水ポンプ	8.75m ( モ ータ下端)	-
			タービン 建屋	34 海水淡水化装置コントロールセンタ	10.2m	-
			1 次系建 屋	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する 1 次系建屋内機器は新たに損傷しない		
9 ( 10.5m 以上 ~ 15.0m 未満)	複数の信号系損傷 原子炉補機冷却海 水系の全喪失 外部電源喪失	考慮せ ず	屋外	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する屋外機器は新たに損傷しない		
			タービン 建屋内	2 次系補助リレー盤 PT&SA キューピックル メタルクラッドスイッチギア (常用系) パワーセンタ (常用系) 発電機負荷開閉装置制御盤 動力変圧器 34 給水処理室コントロールセンタ	10.5m	-
			1 次系建 屋	メタルクラッドスイッチギア	10.5m	-

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.1.7 表 津波シナリオ区分 (9 / 9)

津波シナリオ 区分番号 (津波高さ範囲)	当該津波シナリオ 区分で評価対象と する起因事象	防潮 ゲート	当該津波シナリオ区分で 津波により新たに損傷する可能性のある主要な機器 (【】内に損傷・機能喪失要因の記載のないものは、【被水・没水】の意)		左記機器の 設置高さ ※1	左記機器の HCLPF ※2
10 (15.0m 以上)	複数の信号系損傷	考 虑 せ ず	屋外	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する屋外機器は新たに損傷しない		
			タービン 建屋	母線保護リレー盤（西側）	17.0m	-
			1 次系建 屋	当該津波シナリオ区分での津波シナリオに影響する 1 次系建屋内機器は新たに損傷しない		

※1 機器の設置高さについて：建屋内に設置されている機器のうち、各建屋の最も低い開口部（1 次系建屋であれば 3.5m。タービン建屋であれば 4.0m）以下に設置されている機器については、当該機器の設置高さではなく、シナリオ整理の観点で必要となる、機器の損傷しうる高さ（すなわち最も低い開口部の高さ）を記載する。

※2 機器の HCLPF について：評価対象範囲である津波高さの範囲内で、当該設備のフラジリティ関数がステップ状となる部分がある場合、HCLPF は算出できないため、「-」とする。

第 3.1.3.2.2.3.1 表 機器リストとフラジリティデータの例 (1 / 3)

屋外機器(被水・没水)	Am (m)	$\beta_r$	$\beta_u$	HCLPF(m)
空冷式非常用発電装置	32.5	0.21	0.21	16.25
主変圧器	4.0	0.21	0.21	2.0
海水ポンプ	3.85	0	0	3.85
循環水ポンプ	8.75	0	0	8.75

第 3.1.3.2.2.3.1 表 機器リストとフラジリティデータの例 (2 / 3)

屋内機器(被水・没水)	X	Y	Am (m)	$\beta_r$	$\beta_u$	HCLPF(m)
原子炉補機冷却水ポンプ	3.8	15.0	18.3	0.21	0.21	9.09
非常用ディーゼル発電機	4.0	15.0	18.3	0.21	0.21	9.09
メタルクラッドスイッチギア	10.5	15.0	18.3	0.21	0.21	9.09

第 3.1.3.2.2.3.1 表 機器リストとフラジリティデータの例 (3 / 3)

屋外機器(波力)	$A_m$ (m)	$\beta_r$	$\beta_u$	HCLPF(m)
復水タンク	25.92	0.07	0.07	21.17
2次系純水タンク	31.41	0.04	0.04	28.16
屋外機器(漂流物衝突)				
復水タンク	23.54	0.09	0.09	18.00
2次系純水タンク	28.22	0.04	0.04	25.19

第 3.1.3.2.2.3.2 表 各損傷・機能喪失要因に対するフラジリティ評価方針（1／4）

損傷・機能喪失要因	設置場所	対象機器	フラジリティ評価方針
被水・没水	屋外	動的（電気的）設備 (電動ポンプ、タービン動ポンプ、電動弁、空気作動弁、電動ダンパ、空気作動ダンパ、計器、発電機、電気盤、変圧器等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象機器が水に触れた時点で機能損傷すると想定し、現実的耐力=設置 E.L.とする。なお、設置 E.L.の値は配置設計において厳密に設定されているため不確実さは考慮しない。</li> </ul>
	屋内	動的（電気的）設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器の設置 E.L.に水位が達した時点で、対象機器が水に触れて機能損傷すると想定する。</li> <li>建屋外郭部（貫通部）シールがない場合及びシールが損傷した場合には、建屋内に水が無制限に流入し、津波高さまで建屋内の水位が上昇すると想定する。</li> <li>貫通部シールの波力に対するフラジリティを評価する。ただし、複数のシールが損傷することによる影響の組合せは考慮せず、1カ所のシールが破れれば、津波波高まで建屋内の水位が上昇すると仮定する。</li> </ul>

第 3.1.3.2.2.3.2 表 各損傷・機能喪失要因に対するフラジリティ評価方針（2／4）

損傷・機能喪失要因	設置場所	対象機器	フラジリティ評価方針
波力	屋外	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動的（電気的）設備</li> <li>・静的設備（タンク、手動弁、逆止弁、配管、手動ダンパ、逆止ダンパ、ダクト、ストレーナ等）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動的・電気的機器については、「被水・没水」による機能損傷が先行する（設置位置に水が到達した時点で機能損傷する）ため評価不要。</li> <li>・機器設置位置による波力の影響（津波が運動エネルギーをもって衝突するか）により評価要否を検討する。 すなわち、壁や建屋に囲まれている等、津波が運動エネルギーをもって衝突しないことが配置情報等から判断できる機器はフラジリティ評価対象外とする。</li> <li>・応答値（発生応力）の不確実さについては、津波 P R A 学会標準評価事例集の記載を参照する。</li> </ul>
	屋内（建屋外郭部含む）	貫通部シール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評価方法は基本的に屋外設備と同様であるが、シールが耐えうる静水頭（水圧）に着目した評価とする。</li> <li>・建屋内設置機器は建屋外郭により波力の影響を受けないため、評価不要</li> </ul>
漂流物衝突	屋外	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動的（電気的）設備</li> <li>・静的設備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動的・電気的機器については、「被水・没水」による機能損傷が先行する（設置位置に水が到達した時点で機能損傷する）ためフラジリティ評価対象外とする。</li> <li>・漂流物衝突時の発生応力の評価及びその不確実さについては、津波 P R A 学会標準評価事例集の記載を参照する。</li> </ul>
	屋内	なし	・建屋外郭により建屋内機器は影響を受けないため、フラジリティ評価対象外。

第 3.1.3.2.2.3.2 表 各損傷・機能喪失要因に対するフラジリティ評価方針（3／4）

損傷・機能喪失要因	設置場所	対象機器	フラジリティ評価方針
洗掘	屋外	静的設備（タンク）	<ul style="list-style-type: none"> <li>動的・電気的機器については、「被水・没水」による機能損傷が先行する（設置位置に水が到達した時点で機能損傷する）ため評価不要。</li> <li>基礎が舗装されているなどの理由により洗掘の影響が軽微なもの場合にはフラジリティ評価対象外とする。</li> </ul>
	屋内	なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋外郭により建屋内機器は影響を受けないため、フラジリティ評価対象外。</li> </ul>
海底砂移動	屋外	海水取水のポンプ（海水ポンプ、循環水ポンプ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>海水ポンプ・循環水ポンプについて砂の影響を評価する。</li> </ul>
	屋内	なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋外郭により建屋内機器は影響を受けないため、フラジリティ評価対象外。</li> </ul>
浮力	屋外	静的機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>動的・電気的機器については、「被水・没水」による機能損傷が先行する（設置位置に水が到達した時点で機能損傷する）ため評価不要。</li> <li>浮力によるタンク基礎ボルトの引張応力を評価</li> <li>耐力については、地震と同様に限界耐力（物性値の中央値）を考慮する。</li> </ul>
	屋内	<ul style="list-style-type: none"> <li>動的（電気的）設備</li> <li>静的設備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>動的・電気的機器については、「被水・没水」による機能損傷が先行する（設置位置に水が到達した時点で機能損傷する）ため評価不要。</li> <li>静的機器については、その自重と基礎ボルトの耐力（引張強さ）に比べて、浮力による荷重（水没を考慮すると津波波高に依存しない）が軽微であるのでフラジリティ評価対象外とする。</li> </ul>

第 3.1.3.2.2.3.2 表 各損傷・機能喪失要因に対するフラジリティ評価方針（4／4）

損傷・機能喪失要因	設置場所	対象機器	フラジリティ評価方針
流体力	屋外	静的機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動的・電気的機器については、「被水・没水」による機能損傷が先行する（設置位置に水が到達した時点で機能損傷する）ため評価不要。</li> <li>・流体力による荷重は波力に比べて非常に軽微であるので、波力の影響に包絡されると考えフラジリティ評価対象外とする。</li> </ul>
	屋内	なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建屋外郭により建屋内機器は影響を受けないため、フラジリティ評価対象外。</li> </ul>

第 3.1.3.2.2.3.3 表 高浜 3 号機 機器種別ごとのフラジリティ評価方針（1／3）

機器種類	フラジリティ評価方針	評価内容
屋内機器全般 (屋内全機器共通)	➤ 津波による水が建屋開口部から流入してくる形で浸水する（津波が衝突する形にならない）ため、波力・流体力・洗掘の影響は考慮する必要がない。また、建屋外壁により防護されるため、漂流物衝突の影響は考慮する必要がない。	—
静的機器 (動的機器の構造損傷含む)	➤ 機器に作用する浮力よりも自重・ボルト引張の方が強いため、浮力による損傷は考慮不要 ⇒バウンダリの喪失に至りうるフラジリティ評価対象の損傷モードが存在しない	フラジリティ評価対象外
動的機器	➤ 被水・没水で損傷 ⇒建屋開口部シールのフラジリティに依存する ⇒代表シール（一般的に E.L. の低い場所にあり損傷時の影響が最大となる最弱部シール）が損傷した時点で、全シールが同時に損傷するものと仮定。すなわち、津波波高の E.L. まで同時に水没するものと想定する。	・被水・没水を評価
屋外機器全般 (屋外全機器共通)	➤ 機器設置位置の状況（津波に対する防護となりうる建屋・構造物等が周辺にあるか）を考慮して評価する損傷モードを設定する。	—

第 3.1.3.2.2.3.3 表 高浜 3 号機 機器種別ごとのフラジリティ評価方針（2／3）

機器種類	フラジリティ評価方針	評価内容
海水ポンプ・循環水ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 循環水ポンプ・海水ポンプは、ポンプ本体がコンクリートのピット内に設置されているため、波力・漂流物衝突による影響を受けることがないため、波力・漂流物衝突の影響を受けない。</li> <li>➤ 循環水ポンプ・海水ポンプの設置位置では津波の遡上による不確実さを考慮しない（津波ハザードの不確実さに包絡）。</li> <li>➤ 海底砂移動は、海水取水ポンプ取水口の閉塞に着目し、設計基準津波による砂の堆積量の解析結果に基づきフラジリティを評価。なお、ポンプ軸受への砂混入については軸受に設けられた異物逃がし溝（砂の粒径より十分大きい）から砂を連続排出でき、海水系統への砂混入については、最小流路幅より大きい粒子は海水ストレーナにより除去されることから、フラジリティ評価では考慮しない。また、これらの要因によりポンプの機能損傷・流路の閉塞が発生しうるような極めて多量の砂が来襲するような事態では、被水・没水による機能喪失や取水口の閉塞で先行すると考えられる。</li> <li>➤ 引き津波により、ある特定のマイナス水位（許容最低水位）よりも水位が低下した時点でポンプが機能損傷すると想定する。ただし、今回の評価では引き津波に対する評価を実施しないことから、フラジリティ評価の対象外とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被水・没水</li> <li>・海底砂移動を評価</li> </ul>
海水ストレーナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ トレンチ（ピット）内に設定されているので、波力は作用しない（津波がエネルギーを持って衝突することはない）。</li> </ul>	フラジリティ評価対象外
屋外タンク	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 波力・漂流物衝突による影響を考慮する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・波力</li> <li>・漂流物衝突を評価</li> </ul>
燃料油貯油槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 地下設置のタンクであり、津波の影響を受けない。</li> </ul>	フラジリティ評価対象外

第 3.1.3.2.2.3.3 表 高浜 3 号機 機器種別ごとのフラジリティ評価方針（3／3）

機器種類	フラジリティ評価方針	評価内容
可搬・仮設機器	➤ 動的・電気的機器、静的機器にかかわらず、設置位置に津波が到達した時点で、津波で流出・作業員の接近困難等の理由により使用不能になるものと想定する。	・被水・没水を評価
配管類	➤ 屋外配管はトレーン内（埋設含む）若しくは海岸線から見て建屋の陰になる位置にあるため、波力が作用することがない	フラジリティ評価対象外
ケーブルトレイ	➤ ケーブル接続先の機器（電気盤・ポンプ等）が被水・没水で先に損傷するため、ケーブルトレイの評価は不要。	フラジリティ評価対象外
上記以外の動的・電気的設備	➤ 設置位置に津波が到達した時点で、被水・没水により機能損傷すると想定する。（津波遇上に関する不確実さを考慮するため、フラジリティ曲線で表現される） ➤ 機能損傷が先行するため、構造損傷は評価不要。	・被水・没水を評価

第 3.1.3.2.2.4.1 表 プラント損傷状態の定義

No	プラント 損傷状態	事故のタイプ	1 次系 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展		
					燃料取替用水タン ク水の格納容器 への移送	格納容器機 能喪失時期	格納容器内 熱除去手段
1	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	炉心損傷後	×
2	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	×
3	SEI	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	○
4	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	×
5	SLI	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	○
6	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷前	×
7	TED	Transient	高圧	早期	×	炉心損傷後	×
8	TEW	Transient	高圧	早期	○	炉心損傷後	×
9	TEI	Transient	高圧	早期	○	炉心損傷後	○

第 3.1.3.2.2.4.2 表 損傷状態 bin の定義 (津波 P R A) (1 / 3)

損傷状態 bin	対応する津波 シナリオ区分	プラント損傷 状態の想定	人的過誤事象に影響を及ぼす要因の想定				HFE条件への影響 × : 著しい悪化 △ : 悪化 □ : 限定的な悪化 - : 考慮不要
1	該当なし	プラントの安全系 SSC又は運転に必要な非安全系SSCへの損傷はない。居住棟や事務棟などの非安全系かつ耐震性のないSSCへの限定的な被害が見られる。	津波高さ／ SSC損傷	・全機器のHCLPF高さ以下の津波であるため、津波による機器損傷はしないものとする。このため、津波PRAでは評価対象外の区分である。			—
			アクセス性	・影響無し			—
			ストレス レベル	・影響無し			—
			人的 リソース	・影響無し			—
2	【1次系建屋浸水無し】 ・区分1 (2.0m以上3.0m未満) ・区分2 (3.0m以上3.5m未満) ・区分3 (3.5m以上3.8m未満) ・区分4 (3.8m以上3.85m未満)	プラントの安全系 SSC、又は運転に必要であり、丈夫かつ工業用の非安全系 SSCへの損傷はない。プラント運転にとって重要でない非安全系のSSC、及び特高開閉所への被害が見られる (=外部電源喪失は起きている)。吊り下げ式天井のパネルが落下している。	津波高さ／ SSC損傷	・屋外に設置のSSC（特高開閉所等）が津波により損傷し、外部電源喪失等の起因事象が発生する。1次系建屋への浸水は無いものとする。			—
			アクセス性	・津波により屋外設置のSSCの損傷が一部発生するが、現場へのアクセス性の悪化程度は軽微とする。また1次系建屋内への浸水は無いため、屋内のアクセスルートへの影響は無い。	1 次系建屋外	□	—
			ストレスレ ベル	・事故時手順書と外的事象時の手順書を並行して確認している。	1 次系建屋内	—	
			人的リソー ス	・パトロール※に要員が割かれ、SA対策に必要な最低限の人数しか確保されない。ただし、時間経過（パトロール完了）後は人員の状況は回復している。		×	□

※津波事象発生後のプラント設備の健全性を確認するためのパトロール

第 3.1.3.2.2.4.2 表 損傷状態 bin の定義（津波 P R A）(2 / 3)

損傷状態 bin	対応する津波 シナリオ区分	プラント損傷 状態の想定	人的過誤事象に影響を及ぼす要因の想定				HFE条件への影響 ×：著しい悪化 △：悪化 □：限定的な悪化 -：考慮不要
3	【1次系建屋浸水無し】 ・区分5 (3.85m以上4.0m未満) ・区分6 (4.0m以上7.5m未満) ・区分7 (7.5m以上8.5m未満) ・区分8 (8.5m以上10.5m未満) ・区分9 (10.5m以上15.0m未満)	広範囲の非安全系のSSCと、一部の安全系SSCへの損傷が見られる。多数の振動トリップとリセットが必要な警報が発信している。	津波高さ／ SSC損傷	・タービン建屋への浸水や海水ポンプエリアの浸水が必ず発生し、外部電源喪失や原子炉補器冷却海水系の全喪失等の起因事象が発生する。1次系建屋への浸水は無いものとする。	—		
			アクセス性	・津波により屋外のアクセス性は悪化し、アクセスルート復旧のための工具の使用や迂回が必要になる。1次系建屋内への浸水はないため、当該建屋内のアクセスルートへの影響は無い	1次系建屋外	△	
			ストレス レベル	・事故時手順書と外的事象時の手順書を並行して確認している。	1次系建屋内	—	
			人的 リソース	・パトロール※に要員が割かれ、SA対策に必要な最低限の人数しか確保されない。ただし、パトロールに要する時間は津波の影響を受けるものの、時間経過（パトロール完了）後は人員の状況は回復している。	—		

※津波事象発生後のプラント設備の健全性を確認するためのパトロール

第 3.1.3.2.2.4.2 表 損傷状態 bin の定義（津波 P R A）(3 / 3)

損傷状態 bin	対応する津波 シナリオ区分	プラント損傷 状態の想定	人的過誤事象に影響を及ぼす要因の想定		HFE条件への影響 ×：著しい悪化 △：悪化 □：限定的な悪化 -：考慮不要
4	【1次系建屋浸水有り】 ・区分3 (3.5m以上3.8m未満) ・区分4 (3.8m以上3.85m未満) ・区分5 (3.85m以上4.0m未満) ・区分6 (4.0m以上7.5m未満) ・区分7 (7.5m以上8.5m未満) ・区分8 (8.5m以上10.5m未満) ・区分9 (10.5m以上15.0m未満) ・区分10 (15.0m以上)	安全系と非安全系のSSCへ甚大な被害がもたらされている。特に、この損傷状態binはクリエッジ効果の影響を受けやすい外的事象において、考慮が必要である。	津波高さ／ SSC損傷	・1次系建屋の開口部シールが損傷し、1次系建屋内へ津波が流入し、建屋内の複数のSSC機器が損傷している。	—
			アクセス性	・1次系建屋内の安全系設備にも甚大な被害がもたらされており、操作場所に依らずアクセスルートの環境は著しく悪化していることから現場へのアクセスは不可能となる。	1次系建屋外 × 1次系建屋内 ×
			ストレス レベル	・1次系建屋内へ津波が流入しているため、運転員のストレスレベルは著しく悪化している。	×
			人的 リソース	・津波により多数のSSCへ影響が出ており、パトロール※に要員が割かれ、SA対策に必要な最低限の人数しか確保されない。時間経過（パトロール完了）後においても人員の状況は改善されない。	□

※津波事象発生後のプラント設備の健全性を確認するためのパトロール

第 3.1.3.2.2.4.3 表 津波シナリオ区分別の津波発生頻度

津波シナリオ 区分番号	津波高さ	津波発生頻度 (／年)
1	2.0m 以上～3.0m 未満	1.7E-04
2	3.0m 以上～3.5m 未満	3.0E-05
3	3.5m 以上～3.8m 未満	1.2E-05
4	3.8m 以上～3.85m 未満	1.8E-06
5	3.85m 以上～4.0m 未満	4.9E-06
6	4.0m 以上～7.5m 未満	3.3E-05
7	7.5m 以上～8.5m 未満	9.6E-07
8	8.5m 以上～10.5m 未満	1.8E-06
9	10.5m 以上～15.0m 未満	1.4E-07
10	15.0m 以上	7.2E-09

第 3.1.3.2.2.4.4 表 変圧器の被水・没水の津波シナリオ区分別の損傷確率

津波シナリオ 区分番号	損傷確率
1	5.5E-02
2	2.4E-01
3	3.8E-01
4	4.4E-01
5	4.7E-01
6	7.3E-01
7	9.9E-01
8	9.9E-01
9	1.0E+00
10	1.0E+00

第 3.1.3.2.2.4.5 表 海水ポンプの被水・没水の津波シナリオ区分別の損傷確率

津波シナリオ 区分番号	損傷確率
1	0.0E+00
2	0.0E+00
3	0.0E+00
4	0.0E+00
5	1.0E+00
6	1.0E+00
7	1.0E+00
8	1.0E+00
9	1.0E+00
10	1.0E+00

第 3.1.3.2.2.4.6 表 津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋浸水有無別の炉心損傷頻度

津波シナリオ区分		津波発生頻度 (／年)	炉心損傷頻度（／炉年）、割合			
			1 次系建屋 浸水有り	1 次系建屋 浸水無し	津波シナリオ区分別	
1	(2.0m～3.0m)	1.7E-04	N/A	$\varepsilon$	$\varepsilon$	< 0.1%
2	(3.0m～3.5m)	3.0E-05	N/A	$\varepsilon$	$\varepsilon$	< 0.1%
3	(3.5m～3.8m)	1.2E-05	$\varepsilon$	$\varepsilon$	$\varepsilon$	< 0.1%
4	(3.8m～3.85m)	1.8E-06	$\varepsilon$	$\varepsilon$	$\varepsilon$	< 0.1%
5	(3.85m～4.0m)	4.9E-06	$\varepsilon$	1.9E-11	1.9E-11	< 0.1%
6	(4.0m～7.5m)	3.3E-05	7.6E-12	1.7E-10	1.8E-10	< 0.1%
7	(7.5m～8.5m)	9.6E-07	$\varepsilon$	2.6E-12	2.6E-12	< 0.1%
8	(8.5m～10.5m)	1.8E-06	1.1E-08	8.1E-08	9.2E-08	76.3%
9	(10.5m～15.0m)	1.4E-07	8.3E-09	1.4E-08	2.2E-08	18.5%
10	(15.0m～)	7.2E-09	6.1E-09	N/A	6.1E-09	5.1%
全津波シナリオ区分の合計			2.5E-08	9.5E-08	1.2E-07	100.0%
			21.0%	79.0%		

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

N/A : 発生せず

第 3.1.3.2.2.4.8 表 事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度

事故シーケンスグループ	炉心損傷 頻度 (／炉年)	割合
2 次冷却系からの除熱機能喪失	$\varepsilon$	<0.1%
全交流動力電源喪失	1.2E-08	10.0%
原子炉補機冷却機能喪失	9.4E-08	78.0%
原子炉格納容器の除熱機能喪失	$\varepsilon$	<0.1%
E C C S 注水機能喪失	$\varepsilon$	<0.1%
E C C S 再循環機能喪失	$\varepsilon$	<0.1%
複数の信号系損傷	1.4E-08	11.9%
合計	1.2E-07	100.0%

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.2.4.9 表 プラント損傷状態別の炉心損傷頻度

プラント損傷状態	炉心損傷 頻度 (／炉年)	割合
SED	5.3E-08	43.9%
SEW	$\varepsilon$	<0.1%
SEI	$\varepsilon$	<0.1%
SLW	1.3E-08	10.8%
SLI	$\varepsilon$	<0.1%
SLC	$\varepsilon$	<0.1%
TED	5.5E-08	45.4%
TEW	$\varepsilon$	<0.1%
TEI	$\varepsilon$	<0.1%
合計	1.2E-07	100.0%

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.2.4.11 表 不確実さ解析結果

津波シナリオ区分番号		不確実さ解析結果				
		平均値 (／炉年)	下限値 (5%信頼度値) (／炉年)	中央値 (／炉年)	上限値 (95%信頼度値) (／炉年)	EF
1	(2.0m～3.0m)	—	—	—	—	—
2	(3.0m～3.5m)	—	—	—	—	—
3	(3.5m～3.8m)	—	—	—	—	—
4	(3.8m～3.85m)	—	—	—	—	—
5	(3.85m～4.0m)	1.6E-11	1.4E-17	5.7E-12	6.6E-11	2.2E+03
6	(4.0m～7.5m)	1.4E-10	7.5E-18	4.5E-11	6.4E-10	9.2E+03
7	(7.5m～8.5m)	2.6E-12	7.3E-32	3.0E-16	1.5E-11	1.4E+10
8	(8.5m～10.5 m)	7.0E-08	2.6E-27	1.7E-11	5.0E-07	1.4E+10
9	(10.5m～15.0m)	2.0E-08	4.8E-27	2.0E-15	1.4E-07	5.3E+09
10	(15.0m～)	6.2E-09	8.5E-26	1.4E-17	6.1E-08	8.5E+08
合計		9.4E-08	1.8E-13	9.4E-10	5.7E-07	1.8E+03

第 3.1.3.2.5.1 表 格納容器機能喪失モードの設定

項目	放出	格納容器の状態	格納容器 機能喪失モード	記号	概要
格納容器 機能喪失 モード 分類	漏えい	格納容器健全	格納容器健全	∅	格納容器が健全に維持され て事故が終息
			放射性物質管理放出	∅	フィルタベントの実施
	早期放出	格納容器バイパス	蒸気発生器伝熱管破損	g	蒸気発生器伝熱管破損後 の炉心損傷を伴う格納容器バ イパス
			温度誘因蒸気発生器伝 熱管破損		炉心損傷後の蒸気発生器伝 熱管クリープ破損による格 納容器バイパス
			インターフェイス システム LOCA	ν	インターフェイスシステム LOCA 後の炉心損傷を伴う 格納容器バイパス
		格納容器隔離失敗	格納容器隔離失敗	β	事故後に格納容器の隔離に 失敗
	後期放出	格納容器 破損	原子炉容器内 水蒸気爆発	α	原子炉容器内の水蒸気爆発 によって格納容器が破損
			水素燃焼（原子炉容器 破損前）	γ	水素燃焼又は水素爆轟（原 子炉容器破損前）によつ て格納容器が破損
			水素燃焼（原子炉容器 破損直後）	γ'	水素燃焼又は水素爆轟（原 子炉容器破損直後）によつ て格納容器が破損
			原子炉容器外 水蒸気爆発	η	格納容器内の水蒸気爆発 又は水蒸気スパイクによつ て格納容器が破損
			格納容器雰囲気 直接加熱	σ	格納容器雰囲気直接加熱に よつて格納容器が破損
			格納容器直接接觸	μ	格納容器構造物ヘデブリが 直接接觸して格納容器が破 損
			水素燃焼（原子炉容器 破損後長期）	γ"	水素燃焼又は水素爆轟（原 子炉容器破損後長期）によつ て格納容器が破損
			ベースマット 溶融貫通	ε	デブリ・コンクリート相互 作用でベースマットが溶融 貫通
			格納容器過温破損	τ	格納容器貫通部が過温で破 損
			水蒸気・非凝縮性ガス 蓄積による過圧破損	δ	水蒸気・非凝縮性ガス蓄積 によつて準静的加压で格納 容器が破損
			水蒸気蓄積による格納 容器先行破損	θ	水蒸気蓄積によつて準静的 の加压で格納容器が炉心損傷 前に破損

(注) ハッチング箇所は、津波 PRA にて考慮していない格納容器機能喪失モード

第 3.1.3.2.2.5.2 表 シビアアクシデント時の物理化学現象の整理

物理化学現象	発生条件	発生後の事故進展
炉心損傷	—	格納容器機能喪失の可能性
蒸気発生器伝熱管破損	・ プラント損傷状態で定義される蒸気発生器伝熱管破損	g モードによる格納容器機能喪失
インターフェイスシステム LOCA	・ プラント損傷状態で定義されるインターフェイスシステム LOCA	$\gamma$ モードによる格納容器機能喪失
格納容器先行破損	・ プラント損傷状態で定義される格納容器先行破損	$\theta$ モードによる格納容器機能喪失
配管クリープ破損	・ 1 次系高圧（ホットレグ、サージライン破損）	1 次系減圧
温度誘因蒸気発生器伝熱管破損	・ 1 次系高圧（温度誘因蒸気発生器伝熱管破損）	g モードによる格納容器機能喪失
原子炉容器内水蒸気爆発	・ デブリが原子炉容器下部ヘッドへ落下 ・ 1 次系低圧	$\alpha$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
水素燃焼	・ 水素濃度 4%上方、6%側方、8%下方伝播 ・ 水蒸気濃度 55%以下	$\gamma$ 、 $\gamma'$ 、 $\gamma''$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
原子炉容器破損	・ 炉心溶融進展が炉心への注水により停止しない	デブリの原子炉容器外への放出
溶融物分散放出	・ 原子炉容器破損時に 1 次系高圧	デブリの原子炉下部キャビティ外への放出
キャビティ内水量	・ 燃料取替用水ピット水が格納容器内に持ち込まれるプラント損傷状態	デブリと原子炉下部キャビティ水の接触
原子炉容器外水蒸気爆発	・ 原子炉容器破損時にデブリが重力落下 ・ デブリ落下質量大	$\eta$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
格納容器雰囲気直接加熱	・ 溶融物分散放出あり	$\sigma$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
格納容器直接接触	・ 溶融物分散放出あり	$\mu$ モードによる格納容器機能喪失の可能性
デブリ冷却	・ 原子炉容器破損 ・ 原子炉下部キャビティ内にデブリ落下	デブリ・コンクリート相互作用の継続
ベースマット溶融貫通	・ 原子炉容器破損 ・ 原子炉下部キャビティ内のデブリ冷却に失敗	$\varepsilon$ モードによる格納容器機能喪失
格納容器過温破損	・ 原子炉容器破損 ・ 格納容器内への注水なし	$\tau$ モードによる格納容器機能喪失
格納容器過圧破損	・ 崩壊熱による水蒸気生成 ・ 非凝縮性ガス生成	$\delta$ 、 $\theta$ モードによる格納容器機能喪失

(注) ハッチング箇所は、津波 P R A にて考慮していない格納容器機能喪失モード

第 3.1.3.2.2.5.3 表 津波出力運転時レベル2 P R Aでモデル化する緩和手段の分析（1／3）

主要な緩和手段	関連設備	主要な目的	運転操作タイミング	熱水力・放射能零 開気条件下での 運転操作可能性	津波出力運転時レベ ル2PRAでのモデル 化
格納容器隔離	格納容器隔離弁	・放射性物質放出防 止	・各種信号による自動作動 ・炉心損傷検知前に実施	可能	○
作業環境維持	アニュラス空気浄化系	・放射性物質放出緩 和	・各種信号による自動起動 ・所内電源及び外部電源喪失 判断後実施	可能	○
	中央制御室非常用循環 系 (外気との隔離に係るバウ ンダリのみ)		—(中央制御室換気系隔離信 号(M)信号による自動作動)	なし	○
1次系強制減圧	加圧器逃がし弁 (制御用空気系使用)	・蒸気発生器伝熱管 の健全性維持 ・デブリの分散放出 防止	・炉心損傷検知後実施	可能	○
	加圧器逃がし弁 (窒素ポンベ(SA)使用)				○

第 3.1.3.2.2.5.3 表 津波出力運転時レベル 2 P R A でモデル化するシビアアクシデント対策 (2 / 3)

主要な緩和手段	関連設備	主要な目的	運転操作タイミング	熱水力・放射能雰囲気条件下での運転操作可能性	津波出力運転時レベル2PRAでのモデル化
炉心への注水	非常用炉心冷却設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未臨界の維持</li> <li>・炉心損傷の進展防止と緩和</li> <li>・原子炉容器破損の防止及び遅延</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用炉心冷却設備作動信号(S 信号)による自動起動</li> </ul>	可能	○
格納容器内注水 (原子炉下部キャビティ水張り)	格納容器スプレイポンプ (中央制御室における手動起動)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デブリ冷却</li> <li>・格納容器圧力上昇抑制</li> <li>・放射性物質放出緩和</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炉心損傷検知後実施</li> </ul>	可能	○
	恒設代替低圧注水ポンプ				○
格納容器内自然対流冷却 (原子炉補機冷却水通水)	格納容器再循環ユニット (原子炉補機冷却水通水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器破損防止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高使用圧力を到達後実施</li> </ul>	操作現場が高線量下で操作不可の場合がある。	○
格納容器内注水 (格納容器内液相部への蓄熱)	恒設代替低圧注水ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器圧力上昇抑制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料取替用水枯渇後実施</li> </ul>	操作現場が高線量下で操作不可の場合がある。	○
格納容器内自然対流冷却 (海水通水)	格納容器再循環ユニット (海水通水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器破損防止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事故後 24 時間後実施</li> </ul>	操作現場が高線量下で操作不可の場合がある。	○

第 3.1.3.2.2.5.3 表 津波出力運転時レベル 2 P R A でモデル化するシビアアクシデント対策 (3 / 3)

主要な緩和手段	関連設備	主要な目的	運転操作タイミング	熱水力・放射能雰囲気条件下での運転操作可能性	津波出力運転時レベル2PRAでのモデル化
水素濃度制御	原子炉格納容器水素燃焼装置	・水素濃度低減(短期)	・S 信号による自動起動	可能	○
	静的触媒式水素再結合装置(PAR)	・水素濃度低減(長期)	—(受動的安全設備)	なし	○
電源の確保	外部電源の回復	・交流電源の復旧	・所内電源及び外部電源喪失判断後実施	操作現場が高線量下で操作不可の場合がある。	×
	空冷式非常用発電装置			可能	○

第 3.1.3.2.2.5.5 表 津波シナリオ区分別及び 1 次系建屋浸水有無別の格納容器機能喪失頻度

津波シナリオ区分番号 (津波高さの範囲)	津波発生頻度 (／年)	炉心損傷頻度 (／炉年)			格納容器機能喪失頻度 (／炉年)		条件付き 格納容器機能喪失確率	格納容器機能喪失頻度 (／炉年)		
		1 次系建屋 浸水有り	1 次系建屋 浸水無し	津波シナリオ 区分別	1 次系建屋 浸水有り	1 次系建屋 浸水無し		津波シナリオ区分別		
1 (2.0m～ 3.0m)	1.7E-04	N/A	$\varepsilon$	$\varepsilon$	<0.1%	N/A	$\varepsilon$	—	$\varepsilon$	<0.1%
2 (3.0m～ 3.5m)	3.0E-05	N/A	$\varepsilon$	$\varepsilon$	<0.1%	N/A	$\varepsilon$	—	$\varepsilon$	<0.1%
3 (3.5m～ 3.8m)	1.2E-05	$\varepsilon$	$\varepsilon$	$\varepsilon$	<0.1%	$\varepsilon$	$\varepsilon$	—	$\varepsilon$	<0.1%
4 (3.8m～ 3.85m)	1.8E-06	$\varepsilon$	$\varepsilon$	$\varepsilon$	<0.1%	$\varepsilon$	$\varepsilon$	—	$\varepsilon$	<0.1%
5 (3.85m ～4.0m)	4.9E-06	$\varepsilon$	1.9E-11	1.9E-11	<0.1%	$\varepsilon$	$\varepsilon$	—	$\varepsilon$	<0.1%
6 (4.0m～ 7.5m)	3.3E-05	7.6E-12	1.7E-10	1.8E-10	<0.1%	7.6E-12	1.3E-11	1.2E-01	2.0E-11	<0.1%
7 (7.5m～ 8.5m)	9.6E-07	$\varepsilon$	2.6E-12	2.6E-12	<0.1%	$\varepsilon$	$\varepsilon$	—	$\varepsilon$	<0.1%
8 (8.5m～ 10.5m)	1.8E-06	1.1E-08	8.1E-08	9.2E-08	76.3%	1.1E-08	2.0E-08	3.4E-01	3.1E-08	62.3%
9 (10.5m ～15.m)	1.4E-07	8.3E-09	1.4E-08	2.2E-08	18.5%	8.3E-09	4.3E-09	5.7E-01	1.3E-08	25.4%
10 (15.0m ～)	7.2E-09	6.1E-09	N/A	6.1E-09	5.1%	6.1E-09	N/A	1.0E+00	6.1E-09	12.3%
合計		2.5E-08	9.5E-08	1.2E-07	100.0%	2.5E-08	2.4E-08	4.1E-01	5.0E-08	100.0%
		21.0%	79.0%			50.9%	49.1%			

 $\varepsilon$  : カットオフより小さい値

N/A : 発生せず

第 3.1.3.2.2.5.6 表 プラント損傷状態別の格納容器機能喪失頻度

プラント 損傷状態	炉心損傷頻度 (／炉年)	割合	条件付き格納容器 機能喪失確率	格納容器 機能喪失頻度 (／炉年)	割合
SED	5.3E-08	43.9%	6.2E-01	3.3E-08	65.4%
SEW	$\varepsilon$	< 0.1%	—	$\varepsilon$	< 0.1%
SEI	$\varepsilon$	< 0.1%	—	$\varepsilon$	< 0.1%
SLW	1.3E-08	10.8%	3.8E-02	5.0E-10	1.0%
SLI	$\varepsilon$	< 0.1%	—	$\varepsilon$	< 0.1%
SLC	$\varepsilon$	< 0.1%	—	$\varepsilon$	< 0.1%
TED	5.5E-08	45.4%	3.1E-01	1.7E-08	33.6%
TEW	$\varepsilon$	< 0.1%	—	$\varepsilon$	< 0.1%
TEI	$\varepsilon$	< 0.1%	—	$\varepsilon$	< 0.1%
合計	1.2E-07	100.0%	4.1E-01	5.0E-08	100.0%

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.2.5.7 表 格納容器機能喪失モード別格納容器機能喪失頻度

格納容器機能喪失モード	格納容器機能喪失頻度 (／炉年)	割合
$\alpha$ (原子炉容器内水蒸気爆発)	$\varepsilon$	< 0.1%
$\beta$ (格納容器隔離失敗)	2.7E-08	53.3%
$\gamma$ (水素燃焼 (原子炉容器破損前) )	$\varepsilon$	< 0.1%
$\gamma'$ (水素燃焼 (原子炉容器破損直後) )	$\varepsilon$	< 0.1%
$\gamma''$ (水素燃焼 (原子炉容器破損後長期) )	$\varepsilon$	< 0.1%
$\delta$ (水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損)	2.3E-08	46.3%
$\varepsilon$ (ベースマット溶融貫通)	1.8E-10	0.4%
$\theta$ (水蒸気蓄積による格納容器先行破損)	$\varepsilon$	< 0.1%
$\eta$ (原子炉容器外水蒸気爆発)	2.9E-11	< 0.1%
$\sigma$ (格納容器雰囲気直接加熱)	$\varepsilon$	< 0.1%
$g$ (蒸気発生器伝熱管破損)	$\varepsilon$	< 0.1%
$\tau$ (格納容器過温破損)	3.4E-11	< 0.1%
$\mu$ (格納容器直接接触)	$\varepsilon$	< 0.1%
合計	5.0E-08	100.0%
$\phi$ (放射性物質管理放出)	3.1E-08	—

 $\varepsilon$  : カットオフより小さい値

第 3.1.3.2.2.5.9 表 放出カテゴリ別発生頻度

格納容器の状態		分類	放出カテゴリ 記号	発生頻度 (／炉年)	割合
格納容器 機能喪失	格納容器 バイパス	—	F1	$\varepsilon$	<0.1%
	格納容器 破損	エナジエティック	F3A	2.9E-11	<0.1%
		先行破損	F3B	$\varepsilon$	<0.1%
		その他	F3C	2.3E-08	19.8%
	隔離失敗	—	F5	2.7E-08	22.8%
健全 (設計漏えい)		—	F6	3.6E-08	30.9%
放射性物質管理放出		—	F7	3.1E-08	26.5%
合計*1				1.2E-07	100.0%

$\varepsilon$  : カットオフより小さい値

\*1 : 全放出カテゴリの合計は各放出カテゴリの発生頻度の単純和である。

このため、全炉心損傷頻度とは一致しないことがある。

第 3.1.3.2.2.5.10 表 不確実さ解析結果（格納容器機能喪失モード別）

格納容器機能喪失モード		不確実さ解析結果				
		平均値 (／炉年)	下限値 (5%信頼度値) (／炉年)	中央値 (／炉年)	上限値 (95%信頼度値) (／炉年)	EF
		(／炉年)	(／炉年)	(／炉年)	(／炉年)	
$\alpha$	(原子炉容器内水蒸気爆発)	—	—	—	—	—
$\beta$	(格納容器隔離失敗)	2.8E-08	3.9E-15	6.6E-11	1.3E-07	5.7E+03
$\gamma$	(水素燃焼 (原子炉容器破損前))	—	—	—	—	—
$\gamma'$	(水素燃焼 (原子炉容器破損直後))	—	—	—	—	—
$\gamma''$	(水素燃焼 (原子炉容器破損後長期))	—	—	—	—	—
$\delta$	(水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損)	1.2E-08	2.6E-15	6.0E-11	6.2E-08	4.9E+03
$\varepsilon$	(ベースマット溶融貫通)	1.1E-10	1.4E-29	4.3E-13	6.2E-10	6.8E+09
$\theta$	(水蒸気蓄積による格納容器先行破損)	—	—	—	—	—
$\eta$	(原子炉容器外水蒸気爆発)	2.7E-11	6.0E-31	6.0E-15	1.7E-10	1.7E+10
$\sigma$	(格納容器雰囲気直接加熱)	—	—	—	—	—
$g$	(蒸気発生器伝熱管破損)	—	—	—	—	—
$\tau$	(格納容器過温破損)	1.7E-11	1.5E-30	2.3E-14	7.8E-11	7.1E+09
$\mu$	(格納容器直接接触)	—	—	—	—	—
合計		4.1E-08	1.2E-14	1.7E-10	2.1E-07	4.2E+03
$\phi$	(放射性物質管理放出)	1.6E-08	1.6E-15	7.4E-11	8.0E-08	7.0E+03


第 3.1.3.2.2.5.11 表 不確実さ解析結果（放出カテゴリ別）

格納容器の状態	分類	放出 カテゴリ 記号	不確実さ解析結果				
			平均値 (／炉年)	下限値 (5%信頼度値) (／炉年)	中央値 (／炉年)	上限値 (95%信頼度値) (／炉年)	EF
格納容器 機能喪失	格納容器 バイパス	—	F1	—	—	—	—
	格納容器 破損	エナジエテ イック	F3A	2.6E-11	5.9E-31	6.0E-15	1.7E-10
		先行破損	F3B	—	—	—	—
		その他	F3C	1.2E-08	2.6E-15	5.7E-11	6.3E-08
	隔離失敗	—	F5	2.8E-08	3.9E-15	6.6E-11	1.3E-07
健全（設計漏えい）		—	F6	3.8E-08	1.1E-13	3.4E-10	2.5E-07
放射性物資管理放出		—	F7	1.6E-08	1.6E-15	7.4E-11	8.0E-08


第 3.1.3.2.2.5.13 表 放出カテゴリごとのCs-137放出量評価結果

原子炉格納容器の状態		分類	放出 カテゴリ 記号	発生頻度 (／炉年)	Cs137放出量(TBq)
格納容器 機能喪失	格納容器 バイパス	—	F1	ε	>100
	格納容器 破損	エナジエティック	F3A	2.9E-11	>100
		先行破損	F3B	ε	>100
		その他	F3C	2.3E-08	>100
	隔離失敗	—	F5	2.7E-08	>100
健全（設計漏えい）		—	F6	3.6E-08	約2.9
放射性物質管理放出		—	F7	3.1E-08	約0.66


ε : カットオフより小さい値



第 3.1.3.2.2.1.1 図 プラント・ウォークダウン調査対象選定フロー (1 / 3)



第 3.1.3.2.2.1.1 図 プラント・ウォークダウン調査対象選定フロー (2 / 3)



第 3.1.3.2.2.1.1 図 プラント・ウォークダウン調査対象選定フロー（3／3）

津波 No.

機器番号 :

高浜発電所 3号機 安全性向上評価のためのプラントウォークダウンチェックシート

S S C種別 : 津波防護設備、屋外設置のS S C、屋内設置のS S C、建屋開口部シール

S S C名 : \_\_\_\_\_

機器番号 : \_\_\_\_\_

設置建屋 : \_\_\_\_\_

設置高さ : \_\_\_\_\_

[チェック対象項目]

	要	否
① 津波防護設備の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②-1 S S Cに影響を与える波力・漂流物衝突・洗掘の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②-2 建屋開口部シールの確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 津波後のアクセス性及び現場操作の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 津波P R Aで特別に考慮するモデル化の前提条件の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

総合評価（モデルへの反映方法、取り扱いについての記載）

実施日 : \_\_\_\_\_  
実施者 : \_\_\_\_\_

第 3.1.3.2.2.1.2 図 プラント・ウォークダウンチェックシート例 (1 / 4)

津波 No. \_\_\_\_\_ 機器番号: \_\_\_\_\_

① 津波防護設備の確認

	Y	N	U	N/A
1. 津波防護設備の構造・設置状況が、津波PRAでの想定から大きく逸脱していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② 影響を受ける可能性のある S S C の確認

②-1 S S C に影響を与える波力・漂流物衝突・洗掘の確認

②-1-1 S S C に影響を与える波力の確認

	Y	N	U	N/A
1. 対象 S S C が波力の影響を受けない位置にある、または対象 S S C の周辺に、波力の影響を緩和する設備・建屋・構築物等がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特記事項

波力の影響；（受ける、受けない）

波力を緩和する設備等；（壁・堰、建屋、その他\_\_\_\_\_、無し）

②-1-2 S S C に影響を与える漂流物衝突の確認

	Y	N	U	N/A
1. 対象 S S C の周辺に漂流物となりうる物体が無い、または対象 S S C の周辺に、漂流物の到達を阻害する設備・建屋・構築物等がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特記事項

漂流物となりうる物体；（コンテナ、自動車、その他\_\_\_\_\_、無し）

漂流物の到達を阻害する設備等；（壁・堰、建屋、その他\_\_\_\_\_、無し）

②-1-3 S S C に影響を与える洗掘の確認

1. 対象 S S C が設置されている基礎は洗掘の発生しない構造である、または対象 S S C の周辺に、津波流速の緩和等により洗掘の発生を阻害する設備・建屋・構築物等がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

特記事項

洗掘の影響；（発生する、発生しない）

洗掘の発生を阻害する設備等；（壁・堰、建屋、その他\_\_\_\_\_、無し）

----- (記号の説明) Y : YES, N : NO, U : 調査不可, N/A : 対象外 -----

第 3.1.3.2.2.1.2 図 プラント・ウォータウンチェックシート例 (2/4)

津波 No. \_\_\_\_\_ 機器番号: \_\_\_\_\_

②-1-4 評価前提条件の確認（波力・漂流物衝突・洗掘の影響を受けるS S C）

	Y	N	U	N/A
1. 対象S S Cの構造図と相違点は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 基礎ボルト（又は設置面溶接部）、及び支持構造物に外見上の異常（腐食・亀裂等）は無い (ボルトの場合は締め付けについても確認)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 対象S S C周辺の配管に外見上の異常（腐食・亀裂等）は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

②-2 建屋開口部シールの確認

	Y	N	U	N/A
1. 対象建屋開口部シールに外見上の異常（腐食・亀裂等）は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 対象S S Cが波力の影響を受けない位置にある、または対象S S Cの周辺に、波力の影響を緩和する設備・建屋・構築物等がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特記事項

波力の影響；（受ける、受けない）  
波力を緩和する設備等；（壁・堰、建屋、その他\_\_\_\_\_、無し）

	Y	N	U	N/A
3. 対象S S Cの周辺に漂流物となりうる物体が無い、または対象S S Cの周辺に、漂流物の到達を阻害する設備・建屋・構築物等がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特記事項

漂流物となりうる物体；（コンテナ、自動車、その他\_\_\_\_\_、無し）  
漂流物の到達を阻害する設備等；（壁・堰、建屋、その他\_\_\_\_\_、無し）

----- (記号の説明) Y : YES, N : NO, U : 調査不可, N/A : 対象外 -----

第 3.1.3.2.2.1.2 図 プラント・ウォーターダウンチェックシート例 (3 / 4)

津波 No. \_\_\_\_\_ 機器番号: \_\_\_\_\_

③ 津波後のアクセス性及び現場操作の確認

	Y	N	U	N/A
1. 対象 S S C の識別が可能である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 津波の影響（波力や漂流物衝突等）により、対象 S S C へのアクセスルートが塞がれる可能性は無い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 現場での操作が可能である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 操作のための場所が確保できている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. S S C の作動状態が確認できる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



④ 津波 P R A で特別に考慮するモデル化の前提条件の確認

	Y	N	U	N/A
1. モデル化の前提条件が適切である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

津波 P R A で特別に考慮するモデル化の前提条件
前提条件 :
確認結果 :



(記号の説明) Y : YES, N : NO, U : 調査不可, N/A : 対象外

第 3.1.3.2.2.1.2 図 プラント・ウォークダウンチェックシート例 (4 / 4)




第 3.1.3.2.2.2.1 図 検討対象波源（日本海東縁部）

※左：地震調査研究推進本部（2003）<sup>(2)</sup> 等に基づく活動域区分、右：秋田県の波源モデル




第 3.1.3.2.2.2 図 検討対象波源（海域活断層）

※左：敷地前面及び敷地周辺における検討対象断層、右：福井県の波源モデル




第 3.1.3.2.2.2.3 図 検討対象波源（領域震源）


※左：萩原（1991）<sup>(3)</sup>による領域区分、右：垣見ほか（2003）<sup>(4)</sup>による領域区分




第 3.1.3.2.2.2.4 図 日本海東縁部のロジックツリー




第 3.1.3.2.2.5 図 日本海東縁部（土木学会）の地震発生モデル（E1 領域）




第 3.1.3.2.2.6 図 日本海東縁部（土木学会）の地震発生モデル（E2 領域）




第 3.1.3.2.2.7 図 日本海東縁部（土木学会）の地震発生モデル（E3 領域）




第 3.1.3.2.2.8 図 日本海東縁部（土木学会）の津波高推定モデル



第 3.1.3.2.2.9 図 日本海東縁部（秋田県）の地震発生・津波高推定モデル




第 3.1.3.2.2.10 図 海域活断層のロジックツリー




第3.1.3.2.2.11図 海域活断層の地震発生・津波高推定モデル（基本形）


#### ◆ $F_{GA}$ 3東部断層



#### ◆ FO-A~FO-B断層～熊川断層




#### ◆ 大陸棚外縁～B～野坂断層




第3.1.3.2.2.12図 各海域活断層の地震発生・津波高推定モデル（1）

## ◆ 安島岬沖～和布一干飯崎沖～甲楽城断層～柳ヶ瀬断層～鍛冶屋断層～関ヶ原断層




## ◆ C断層




## ◆ 三方断層

### ◆ 白木一丹生断層




第 3.1.3.2.2.13 図 各海域活断層の地震発生・津波高推定モデル（2）


◆ 安島岬沖～和布一干飯崎沖～甲楽城断層～甲楽城沖断層～浦底断層～池河内断層～柳ヶ瀬山断層～柳ヶ瀬断層南部～鍛冶屋断層～関ヶ原断層



◆ 福井県モデル(若狭海丘列付近断層)




◆ 福井県モデル(越前堆列付近断層)




※1 福井県の想定波源モデル

※2 津波水位が小さく年超過確率への影響が小さいため、計算を省略する。


第 3.1.3.2.2.2.14 図 各海域活断層の地震発生・津波高推定モデル（3）



第3.1.3.2.2.15図 領域震源のロジックツリー




第3.1.3.2.2.16図 領域震源の地震発生・津波高推定モデル





※日本海東縁部の場合は、土木学会（2011）<sup>(1)</sup>に基づき、パラメータ変動の影響と  $\kappa$  をそれぞれ評価する分岐の中で走向について標準偏差 10° の正規分布を考慮する。


第3.1.3.2.2.17図 津波高推定値のばらつきの分岐（日本海東縁部、海域活断層、領域震源）




第 3.1.3.2.2.2.18 図 平均津波ハザード曲線及び波源別の内訳（上：水位上昇側、下：水位下降側）




第 3.1.3.2.2.2.19 図 フラクタル津波ハザード曲線（上：水位上昇側、下：水位下降側）




第 3.1.3.2.2.3.1 図 信頼度に応じたフラジリティ曲線のイメージ




第 3.1.3.2.2.3.2 図 詳細法による損傷確率のイメージ




第 3.1.3.2.2.3.3 図 フラジリティ曲線（被水・没水（屋外）：設置 E.L.12.0m）



(1) : 波高が機器設置高さより低い場合は、シールの損傷有無にかかわらず、機器は損傷しない。




(2) : シールが損傷しない場合でも波高がシールのない E.L.以上（ここでは X>11.4m）になると機器の水没に至る水量が流入する。




(3) : シールが損傷した場合には波高と同じ E.L.まで水位が上昇する。

第 3.1.3.2.2.3.4 図 屋内設置設備に関するフラジリティ評価の概念




(1) 被水・没水（屋内）のフラジリティ曲線（例：設置 E.L.7.5m の場合）




(2) 被水・没水（屋内）のフラジリティ曲線（例：設置 E.L.7.5m）：拡大図


第 3.1.3.2.2.3.5 図 被水・没水（屋内）のフラジリティ曲線




第 3.1.3.2.2.3.6 図 フラジリティ曲線（海底砂移動：海水ポンプ）




第 3.1.3.2.2.3.7 図 詳細法によるフラジリティ曲線（復水タンク：波力）



第 3.1.3.2.2.3.8 図 詳細法によるフラジリティ曲線（復水タンク：漂流物）



第3.1.3.2.2.4.1図 津波出力運転時レベル1 P R Aにおけるシステム評価の流れ




第 3.1.3.2.2.4.2 図 津波浸水イベントツリー

サイト内へ浸水 (1次系建屋内浸水有り)	1次系建屋内で発生する 起因事象			1次系建屋外で発生する 起因事象			評価イベントツリー
	複数の 信号系 損傷	原子炉補機 冷却水系 の全喪失	主給水流量喪失	原子炉補機 冷却海水系 の全喪失	外部電源 喪失	主給水流量喪失	
							OK
							事象進展イベントツリー「主給水流量喪失」へ
							事象進展イベントツリー「原子炉補機冷却水系の全喪失」へ
							事象進展イベントツリー「複数の信号系損傷」へ


第 3.1.3.2.2.4.3 図 起因事象イベントツリー（1次系建屋内浸水有り）

サイト内へ浸水 (1次系建屋内浸水無し)	1次系建屋内で発生する 起因事象			1次系建屋外で発生する 起因事象			評価イベントツリー
	複数の 信号系 損傷	原子炉補機 冷却水系 の全喪失	主給水流量喪失	原子炉補機 冷却海水系 の全喪失	外部電源 喪失	主給水流量喪失	
							OK
							事象進展イベントツリー「過渡事象」 ～
							事象進展イベントツリー「主給水流量喪失」～
							事象進展イベントツリー「外部電源喪失」～
							事象進展イベントツリー「原子炉補機冷却海水系の全喪失」～
							事象進展イベントツリー「外部電源喪失」～


第 3.1.3.2.2.4.4 図 起因事象イベントツリー（1次系建屋内浸水無し）




第 3.1.3.2.2.4.11 図 各イベントツリーのヘディングに設定するフォールトツリー




第 3.1.3.2.2.4.12 図 不確実さ解析結果



第 3.1.3.2.2.5.2 図 津波出力時 P R Aにおけるシステム評価の流れ



第 3.1.3.2.2.5.3 図 不確実さ解析結果（格納容器機能喪失モード別）



第 3.1.3.2.2.5.4 図 不確実さ解析結果（放出カテゴリ別）