

大飯3、4号機 新規規制基準対応として新規に設置した設備に対する調査状況

		確認先	プロセス確認 (大飯3,4号機)	材料検査 記録確認	
				大飯3号機	大飯4号機
溶接	神戸製鋼所 溶接事業部門	神戸製鋼所 茨木工場	実施済み	実施済み	実施中 (H30.1上旬目途)
		神戸製鋼所 福知山工場	実施済み	実施済み	
		神戸製鋼所 藤沢工場	実施済み	実施済み	
		神鋼溶接サービス (SWS)	実施済み	実施済み	
		神戸製鋼所 西条工場	実施済み	_※2	
	日本高周波鋼業	<u>日本高周波鋼業 富山製造所 (※1)</u> (ただし溶接材料には不適切行為なし)	実施済み	_※2	_※2
鉄鋼	神戸製鋼所 (鋼材) (一般品含む) (線材・棒鋼、厚板、薄板)	神戸製鋼所 神戸製鉄所	実施済み	実施済み	実施中 (H30.1上旬目途)
		コベルコ科研 神鉄事業所	実施済み	実施済み	
		神戸製鋼所 加古川製鉄所	実施済み	実施済み	
		コベルコ科研 加古川事業所	実施済み	実施済み	
	コベルコ鋼管 ベンカン (コベルコ鋼管) ベンカン (神戸製鋼所)	コベルコ鋼管 下関事業所	実施済み	実施済み	
		神戸製鋼所 高砂製作所	実施済み	実施済み	
		コベルコ科研 高砂事業所	実施済み	実施済み	
		コベルコマテリアル銅管	<u>コベルコマテリアル銅管 秦野工場 (※1)</u>	実施済み	
アルミ	神戸製鋼所 (アルミ材)	<u>神戸製鋼所 真岡製造所 (※1)</u>	実施済み	実施済み	実施済み

(※1) : 下線の確認先については、(株)神戸製鋼所から不適切行為があったことを公表した会社

(※2) : 対象となる材料検査記録なし