


A エルボ部観察状況



B オリフィス部観察状況

(オリフィス材質: ステンレス鋼 [SUS630相当])

